


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-057K2038	箇所名	龍角寺	所在地	印旛郡栄町龍角寺
---------	------	-------------	-----	-----	-----	----------

調査年度	令和4年度
------	-------



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置			箇所番号		II-057K2038	箇所名		龍角寺	所在地		印旛郡栄町龍角寺	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y1	-18501.811	39664.724				R1	-18498.115	39658.802				
Y2	-18498.247	39659.013				R2	-18495.563	39654.714				
Y3	-18495.563	39654.714				R3	-18495.111	39653.989				
Y4	-18492.598	39649.964				R4	-18483.513	39662.922				
Y5	-18487.303	39641.481				R5	-18485.600	39666.297				
Y6	-18475.941	39650.677				R6	-18470.218	39671.179				
Y7	-18479.192	39655.935				R7	-18470.408	39667.140				
Y8	-18481.200	39659.182				R8	-18448.809	39672.355				
Y9	-18483.513	39662.922				R9	-18431.894	39679.868				
Y10	-18488.773	39671.427				R10	-18414.781	39687.028				
Y11	-18469.939	39677.129				R11	-18414.968	39690.926				
Y12	-18470.408	39667.140				R12	-18434.469	39690.214				
Y13	-18470.619	39662.644				R13	-18453.183	39680.677				
Y14	-18470.892	39656.845										
Y15	-18468.277	39653.379										
Y16	-18444.191	39659.577										
Y17	-18442.510	39661.740										
Y18	-18437.080	39667.950										
Y19	-18433.670	39671.370										
Y20	-18430.760	39673.620										
Y21	-18426.940	39675.920										
Y22	-18423.680	39677.750										
Y23	-18419.320	39680.200										
Y24	-18415.380	39682.420										
Y25	-18414.816	39682.743										
Y26	-18414.732	39685.988										
Y27	-18414.781	39687.028										
Y28	-18415.245	39696.708										
Y29	-18437.901	39704.004										
Y30	-18459.279	39692.276										

世界測地系(測地成果2011)

世界測地系(測地成果2011)

千葉県