


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |                |     |     |     |       |
|---------|------|----------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-143K2321(-1) | 箇所名 | 大堀1 | 所在地 | 富津市大堀 |
|---------|------|----------------|-----|-----|-----|-------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

急傾斜地の位置

箇所番号

---

*I -143K2321(-1)*

箇所名

大堀1

所在地

富津市大堀

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅲ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |                |     |     |     |       |
|---------|------|----------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-143K2321(-2) | 箇所名 | 大堀1 | 所在地 | 富津市大堀 |
|---------|------|----------------|-----|-----|-----|-------|



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

急傾斜地の位置

箇所番号

---

*I-143K2321(-2)*

箇所名

大堀1

所在地

富津市大堀

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)