


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	II-143K2081-4		箇所名	亀沢49		所在地	富津市亀沢		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-80558.41	6096.68	Y-30	-80540.85	6138.13	R-1	-80555.51	6093.49			
Y-2	-80559.57	6109.72	Y-31	-80541.45	6134.40	R-2	-80573.14	6103.17			
Y-3	-80557.08	6118.22	Y-32	-80546.80	6128.59	R-3	-80571.13	6113.63			
Y-4	-80561.83	6120.27	Y-33	-80547.89	6127.41	R-4	-80568.34	6122.91			
Y-5	-80566.05	6122.10	Y-34	-80549.92	6125.20	R-5	-80569.35	6123.26			
Y-6	-80566.27	6122.18	Y-35	-80553.95	6120.82	R-6	-80569.70	6123.39			
Y-7	-80568.34	6122.91				R-7	-80572.47	6114.16			
Y-8	-80569.35	6123.26				R-8	-80580.25	6105.13			
Y-9	-80577.77	6126.23				R-9	-80573.65	6089.18			
Y-10	-80580.41	6117.35				R-10	-80568.73	6090.35			
Y-11	-80587.14	6106.93				R-11	-80565.94	6091.01			
Y-12	-80588.91	6085.56				R-12	-80555.51	6093.49			
Y-13	-80568.73	6090.35									
Y-14	-80565.94	6091.01				R-13	-80546.80	6128.59			
Y-15	-80547.84	6095.31				R-14	-80547.89	6127.41			
Y-16	-80545.76	6095.80				R-15	-80543.33	6122.76			
Y-17	-80538.11	6097.62				R-16	-80538.60	6120.23			
Y-18	-80558.41	6096.68				R-17	-80529.84	6122.48			
						R-18	-80529.84	6126.78			
Y-19	-80553.95	6120.82				R-19	-80529.84	6131.04			
Y-20	-80556.69	6117.84				R-20	-80529.84	6132.78			
Y-21	-80545.54	6109.01				R-21	-80536.32	6130.18			
Y-22	-80541.77	6106.37				R-22	-80542.32	6129.01			
Y-23	-80529.84	6103.88				R-23	-80546.15	6129.29			
Y-24	-80529.84	6110.67				R-24	-80546.80	6128.59			
Y-25	-80529.84	6113.88									
Y-26	-80529.84	6126.78									
Y-27	-80529.84	6131.04									
Y-28	-80529.84	6141.78									
Y-29	-80533.45	6142.73									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]