


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-143K2152-2

箇所名

佐貫8

所在地

富津市佐貫



1:1,000

0 20 40 m

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	II-143K2152-2		箇所名	佐貫8		所在地	富津市佐貫		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-81271.10	6020.41	Y-30	-81327.99	6059.55	R-1	-81265.78	6029.57			
Y-2	-81274.45	6018.77	Y-31	-81325.33	6056.68	R-2	-81276.50	6032.06			
Y-3	-81280.99	6014.52	Y-32	-81321.19	6052.21	R-3	-81283.65	6037.21			
Y-4	-81282.76	6012.20	Y-33	-81324.72	6048.69	R-4	-81298.99	6041.68			
Y-5	-81292.85	6011.05	Y-34	-81327.94	6044.09	R-5	-81309.13	6058.19			
Y-6	-81290.58	6026.29	Y-35	-81332.01	6047.75	R-6	-81308.30	6058.72			
Y-7	-81302.77	6034.03	Y-36	-81335.38	6050.77	R-7	-81296.20	6047.33			
Y-8	-81316.74	6053.36	Y-37	-81339.78	6054.70	R-8	-81275.59	6049.81			
Y-9	-81308.30	6058.72				R-9	-81257.96	6051.90			
Y-10	-81306.78	6059.68				R-10	-81254.71	6047.13			
Y-11	-81303.92	6061.49				R-11	-81257.14	6044.45			
Y-12	-81302.12	6061.49				R-12	-81261.32	6037.25			
Y-13	-81297.30	6061.42									
Y-14	-81287.63	6058.34				R-13	-81339.51	6063.00			
Y-15	-81263.43	6060.42				R-14	-81335.64	6067.79			
Y-16	-81263.39	6060.43				R-15	-81332.41	6064.31			
Y-17	-81263.32	6060.43				R-16	-81336.15	6059.74			
Y-18	-81242.42	6057.28									
Y-19	-81240.57	6055.75									
Y-20	-81244.13	6054.82									
Y-21	-81248.04	6052.92									
Y-22	-81249.67	6051.80									
Y-23	-81251.75	6050.38									
Y-24	-81257.14	6044.45									
Y-25	-81261.32	6037.25									
Y-26	-81347.22	6061.38									
Y-27	-81343.34	6066.69									
Y-28	-81339.21	6071.64									
Y-29	-81332.41	6064.31									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)