


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-143K2245-3

箇所名

障子谷16

所在地

富津市障子谷



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	II-143K2245-3		箇所名	障子谷16		所在地	富津市障子谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-78157.12	5417.19	Y-31	-78161.69	5449.99	R-1	-78158.52	5429.54			
Y-2	-78170.69	5414.92	Y-32	-78161.14	5448.75	R-2	-78171.80	5425.98			
Y-3	-78160.93	5402.94	Y-33	-78160.61	5446.74	R-3	-78176.14	5414.61			
Y-4	-78154.21	5390.39	Y-34	-78159.87	5441.44	R-4	-78178.20	5404.26			
Y-5	-78159.52	5386.50	Y-35	-78159.37	5437.06	R-5	-78177.18	5388.14			
Y-6	-78169.79	5382.42				R-6	-78179.32	5377.11			
Y-7	-78154.29	5372.80				R-7	-78160.57	5365.83			
Y-8	-78135.72	5359.42				R-8	-78145.12	5354.28			
Y-9	-78151.16	5350.97				R-9	-78151.16	5350.97			
Y-10	-78158.02	5347.22				R-10	-78156.29	5348.17			
Y-11	-78160.92	5346.15				R-11	-78167.86	5357.73			
Y-12	-78163.51	5345.41				R-12	-78190.51	5370.88			
Y-13	-78164.14	5345.23				R-13	-78195.53	5389.90			
Y-14	-78168.07	5344.60				R-14	-78194.50	5405.60			
Y-15	-78172.95	5344.16				R-15	-78200.61	5440.92			
Y-16	-78173.41	5344.12				R-16	-78173.13	5439.20			
Y-17	-78180.24	5346.28				R-17	-78160.18	5443.65			
Y-18	-78198.93	5367.80				R-18	-78159.87	5441.44			
Y-19	-78199.53	5368.89				R-19	-78159.37	5437.06			
Y-20	-78200.19	5370.91									
Y-21	-78201.31	5374.68									
Y-22	-78201.39	5374.93									
Y-23	-78208.03	5397.47									
Y-24	-78208.93	5409.38									
Y-25	-78214.45	5452.03									
Y-26	-78178.15	5456.23									
Y-27	-78167.32	5458.17									
Y-28	-78166.86	5457.64									
Y-29	-78164.74	5455.20									
Y-30	-78162.73	5452.35									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]