


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	II-143K2258		箇所名	上63		所在地		富津市上	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79096.59	6072.92	Y-30	-79074.30	6122.30	R-1	-79093.92	6082.42			
Y-2	-79094.89	6078.97	Y-31	-79073.62	6123.45	R-2	-79093.50	6083.89			
Y-3	-79093.50	6083.89	Y-32	-79072.13	6131.97	R-3	-79093.42	6084.17			
Y-4	-79092.85	6086.20	Y-33	-79077.27	6131.30	R-4	-79097.95	6085.98			
Y-5	-79091.13	6092.31	Y-34	-79088.91	6129.71	R-5	-79096.83	6092.40			
Y-6	-79091.11	6092.38	Y-35	-79090.87	6129.42	R-6	-79095.83	6096.52			
Y-7	-79087.00	6092.37	Y-36	-79093.29	6127.69	R-7	-79097.74	6097.16			
Y-8	-79087.00	6095.13	Y-37	-79094.23	6127.01	R-8	-79099.04	6092.40			
Y-9	-79088.75	6097.39	Y-38	-79095.37	6126.13	R-9	-79101.27	6081.87			
Y-10	-79090.14	6095.82	Y-39	-79096.68	6125.03						
Y-11	-79090.21	6095.58	Y-40	-79097.76	6124.05	R-10	-79095.13	6106.02			
Y-12	-79090.82	6094.82	Y-41	-79099.40	6122.53	R-11	-79089.23	6108.61			
Y-13	-79092.26	6095.30	Y-42	-79106.25	6116.12	R-12	-79087.04	6109.58			
Y-14	-79093.37	6095.68	Y-43	-79113.27	6109.55	R-13	-79085.94	6110.14			
Y-15	-79095.83	6096.52	Y-44	-79117.04	6102.60	R-14	-79084.85	6125.58			
Y-16	-79099.42	6097.73				R-15	-79096.61	6125.09			
Y-17	-79105.30	6099.73				R-16	-79096.68	6125.03			
Y-18	-79110.44	6092.44				R-17	-79097.76	6124.05			
Y-19	-79105.52	6076.60				R-18	-79099.40	6122.53			
						R-19	-79103.98	6118.24			
Y-20	-79105.34	6101.53				R-20	-79101.39	6113.77			
Y-21	-79096.75	6105.30									
Y-22	-79089.23	6108.61									
Y-23	-79087.04	6109.58									
Y-24	-79085.35	6110.44									
Y-25	-79083.89	6111.31									
Y-26	-79082.58	6112.30									
Y-27	-79081.99	6112.79									
Y-28	-79078.62	6115.63									
Y-29	-79077.34	6117.67									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)