



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区

N


箇所番号	I -134K2058-2	<input type="checkbox"/>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14	<input type="checkbox"/>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷	<input type="checkbox"/>	




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



箇所番号	I-134K2058-2		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14		危害のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		




## 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区




箇所番号	I-134K2058-3	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14	<span style="border: 1px solid yellow; padding: 2px;"> </span>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



箇所番号	I-134K2058-7	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14	<span style="border: 1px solid yellow; padding: 2px;"> </span>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷	<span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> </span>	

145.6

130

115.8

0 10 20 40 m


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



箇所番号	I -134K2058-7		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14		危害のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区

N

箇所番号	I-134K2058-8		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名14		危害のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		

