

土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区


N

指定要件なし(地形要件なし)

| | |
|------|----------------|
| 箇所番号 | I-134K2058-5 |
| 箇所名 | 元名14 |
| 所在地 | 安房郡鋸南町元名、富津市金谷 |



基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区



指定要件なし(地形要件なし)

| | |
|------|----------------|
| 箇所番号 | I-134K2058-5 |
| 箇所名 | 元名14 |
| 所在地 | 安房都鎌南町元名、富津市金谷 |



基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区

N

177.0

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号

I-134K2058-6

箇所名


元名14

所在地

安房郡鋸南町元名、富津市金谷



基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区



177.0

指定要件なし(社会要件なし)

150.2

170

127.5

125.4

日本寺

薬師本殿

134.2

0 20 40 80 m

| | | |
|------|----------------|--------------------------|
| 箇所番号 | I-134K2058-6 | <input type="checkbox"/> |
| 箇所名 | 元名14 | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町元名、富津市金谷 | |

基礎調査実施箇所

土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区

N

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号

I-134K2058-9

箇所名


元名14

所在地

安房郡鋸南町元名、富津市金谷



基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号

I-134K2058-9

箇所名

元名14

所在地

安房郡鋸南町元名、富津市金谷



基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区

N

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号

I-134K2058-10

箇所名

元名14

所在地

安房郡鋸南町元名、富津市金谷

基礎調査実施箇所

125.4

124.8

126.2

薬師本殿

105.1

観音堂

0 10 20 40 m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区


N

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号
箇所名
所在地

I-134K2058-11
元名14
安房郡鋸南町元名、富津市金谷

基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 元名地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号
箇所名
所在地

I-134K2058-11
元名14
安房郡鋸南町元名、富津市金谷

基礎調査実施箇所

