



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区



|      |                |             |                   |
|------|----------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2108-1   | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 上烏田6           | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |             |                   |



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田6地区






# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田6地区



|      |                |                                                                                     |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I-141K2108-4   |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 上烏田6           |                                                                                     |          |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                     |          |



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田6地区



指定要件なし(地形要件なし)


愛宕神社

|      |                |                                                                                     |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I-141K2108-5   |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 上烏田6           |                                                                                     |          |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                     |          |

0 25 50 100 m




# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田6地区



|      |                |                                                                                     |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I-141K2108-5   |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 上烏田6           |                                                                                     |          |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                     |          |




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区



|      |                |                                                                                                 |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2108-6   | <div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>    | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 上烏田6           | <div style="border: 2px solid yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                                 |                   |



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区



|      |                |                                                                                     |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2108-8   |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 上烏田6           |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                     |                   |




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田6地区



|      |                |                                                                                                 |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2108-9   | <div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>    | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 上烏田6           | <div style="border: 2px solid yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市上烏田、八幡台7丁目 |                                                                                                 |                   |