




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田9地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田9地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田9地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 上烏田9地区



箇所番号	I-141K2114-1		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	上烏田9		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市上烏田、八幡台2丁目		

0 25 50 100 m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区



箇所番号	I-141K2114-2		基礎調査実施箇所
箇所名	上烏田9		
所在地	木更津市上烏田、八幡台2丁目		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区




指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-141K2114-3		基礎調査実施箇所
箇所名	上烏田9		
所在地	木更津市上烏田、八幡台2丁目		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 上烏田9地区

