



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




箇所番号	I-141K2294		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市矢那		基礎調査実施箇所

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




箇所番号	I-141K2294-1	<div></div>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23	<div></div>	危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市矢那		

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



箇所番号	I-141K2294-1	<div></div> <div></div>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那	<div></div>	危害のおそれのある土地の区域

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



箇所番号	I-141K2294-2		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那		危害のおそれのある土地の区域


土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那23地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那23地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



箇所番号	I-141K2294-5	<div></div>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23	<div></div>	危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市矢那		


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




箇所番号	I-141K2294-5		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那		危害のおそれのある土地の区域

0 25 50 100
m


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那23地区




箇所番号	I-141K2294-7		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那		危害のおそれのある土地の区域


土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那23地区




指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	I-141K2294-8	 基礎調査実施箇所	
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那23地区



箇所番号	I-141K2294-8		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那23		
所在地	木更津市矢那		