




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区




土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	I-141K2298-1		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区




箇所番号	I-141K2298-1		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区




土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



箇所番号	I-141K2298-2		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区




箇所番号	I-141K2298-3		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	矢那24		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市矢那		

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区




指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-141K2298-4		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区




土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



指定要件なし(地形要件なし)


箇所番号	I-141K2298-6		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那24地区



箇所番号	I-141K2298-6		基礎調査実施箇所
箇所名	矢那24		
所在地	木更津市矢那		

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那24地区

