




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区



|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2299 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 矢那25       |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市矢那     |  | 基礎調査実施箇所          |




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区



|      |              |                                                                                     |                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-141K2299-2 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 矢那25         |                                                                                     |                   |
| 所在地  | 木更津市矢那       |  | 危害のおそれのある土地の区域    |



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 矢那25地区






# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那25地区



指定要件なし(地形要件なし)

|      |              |                                                                                     |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I-141K2299-4 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 矢那25         |                                                                                     |          |
| 所在地  | 木更津市矢那       |                                                                                     |          |





# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 矢那25地区

