



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 今泉地区

箇所番号	Ⅱ-117K2025		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	今泉15		
所在地	長生郡長南町今泉		危害のおそれのある土地の区域



0 5 10
m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 今泉地区

箇所番号	Ⅱ-117K2025		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	今泉15		
所在地	長生郡長南町今泉		危害のおそれのある土地の区域





0 5 10
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2025-2		基礎調査実施箇所
箇所名	今泉15		
所在地	長生郡長南町今泉		




土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2025-2
箇所名	今泉15
所在地	長生郡長南町今泉



基礎調査実施箇所



0 12.5 25
m