


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区

N


箇所番号	II-134K2057-1	<input type="checkbox"/>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名23	<input type="checkbox"/>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名地区




箇所番号	II-134K2057-1	<input type="checkbox"/>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名23	<input type="checkbox"/>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房都銀南町元名、富津市金谷	<input type="checkbox"/>	



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名、富津市金谷地区

N

箇所番号	II-134K2057-2	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名23	<span style="border: 1px solid yellow; padding: 2px;"> </span>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 元名、富津市金谷地区



箇所番号	II-134K2057-2	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	元名23	<span style="border: 1px solid yellow; padding: 2px;"> </span>	危険のおそれのある土地の区域
所在地	安房郡鋸南町元名、富津市金谷		

