


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 伊豆島13地区



|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2016 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 伊豆島13      |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市伊豆島    |                                                                                     |                   |



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 伊豆島13地区



|      |            |             |                   |
|------|------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2016 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 伊豆島13      | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市伊豆島    |             |                   |