


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 大久保地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-141K2227		基礎調査実施箇所
箇所名	大久保5丁目		
所在地	木更津市大久保5丁目		





指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-141K2227		基礎調査実施箇所
箇所名	大久保5丁目		
所在地	木更津市大久保5丁目		

