


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 畑沢地区





指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-141K2250		基礎調査実施箇所
箇所名	畑沢		
所在地	木更津市畑沢		



北子安

