


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2001-1	箇所名	稲越1	所在地	市川市稲越1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2001-2	箇所名	稲越1	所在地	市川市稲越1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置

箇所番号

I -021K2001-2

箇所名

稻越1

所在地

市川市稲越1丁目

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2001-3	箇所名	稲越1	所在地	市川市稲越1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)