


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024		
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-1)	箇所名	若宮1
所在地		市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目		



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-1)	箇所名	若宮1	所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-31030.82	10772.48			
Y-2	-31032.65	10772.89			
Y-3	-31033.33	10773.28			
Y-4	-31033.56	10773.10			
Y-5	-31035.52	10773.55			
Y-6	-31040.57	10774.70			
Y-7	-31041.43	10774.90			
Y-8	-31043.02	10775.49			
Y-9	-31046.10	10778.38			
Y-10	-31046.10	10778.39			
Y-11	-31048.70	10781.38			
Y-12	-31052.66	10785.94			
Y-13	-31060.04	10775.98			
Y-14	-31057.40	10767.21			
Y-15	-31057.39	10767.19			
Y-16	-31051.60	10759.16			
Y-17	-31050.45	10758.76			
Y-18	-31044.12	10763.99			
Y-19	-31042.74	10765.13			
Y-20	-31040.88	10766.64			
Y-21	-31037.27	10769.56			
Y-22	-31033.35	10772.75			
Y-23	-31031.97	10772.51			
Y-24	-31031.98	10772.52			
Y-25	-31032.00	10772.52			
Y-26	-31032.41	10772.76			


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024		
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-2)	箇所名	若宮1
所在地		市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目		



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-2)	箇所名	若宮1	所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------


[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024		
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-3)	箇所名	若宮1
所在地		市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目		



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-3)	箇所名	若宮1	所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------


[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024		
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-4)	箇所名	若宮1
所在地		市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目		



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-4)	箇所名	若宮1	所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-31082.46	10850.34			
Y-2	-31088.41	10844.69			
Y-3	-31096.29	10839.58			
Y-4	-31096.29	10839.58			
Y-5	-31097.82	10838.55			
Y-6	-31097.15	10837.21			
Y-7	-31099.58	10835.84			
Y-8	-31095.92	10829.04			
Y-9	-31094.84	10827.04			
Y-10	-31094.22	10825.90			
Y-11	-31093.03	10823.69			
Y-12	-31089.01	10816.21			
Y-13	-31087.14	10817.28			
Y-14	-31087.14	10817.29			
Y-15	-31084.94	10818.44			
Y-16	-31084.93	10818.44			
Y-17	-31079.56	10816.45			
Y-18	-31071.69	10814.32			
Y-19	-31074.41	10823.45			
Y-20	-31076.77	10831.38			
Y-21	-31076.77	10831.38			
Y-22	-31078.62	10838.05			
Y-23	-31079.48	10840.80			
Y-24	-31081.84	10848.37			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-021K2027(-5) 箇所名 若宮1 所在地 市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5(1) 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-021K2027(-5) 箇所名 若宮1 所在地 市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-31085.62	10927.14	Y-28	-31205.29	10884.29
Y-2	-31085.63	10927.19	Y-29	-31203.30	10876.03
Y-3	-31085.20	10929.02	Y-30	-31201.78	10867.60
Y-4	-31085.67	10930.25	Y-31	-31200.70	10860.71
Y-5	-31085.69	10930.37	Y-32	-31199.77	10850.75
Y-6	-31089.27	10937.83	Y-33	-31199.49	10840.28
Y-7	-31089.21	10937.84	Y-34	-31200.24	10832.40
Y-8	-31098.80	10962.74	Y-35	-31200.80	10822.67
Y-9	-31108.32	10969.26	Y-36	-31201.60	10804.79
Y-10	-31117.49	10981.19	Y-37	-31201.76	10797.42
Y-11	-31118.16	10984.47	Y-38	-31201.94	10788.72
Y-12	-31122.22	10987.12	Y-39	-31202.12	10779.84
Y-13	-31137.71	10992.66	Y-40	-31202.12	10770.95
Y-14	-31155.99	10992.35	Y-41	-31202.06	10768.71
Y-15	-31164.29	10991.32	Y-42	-31202.06	10768.67
Y-16	-31166.42	10990.82	Y-43	-31201.19	10763.14
Y-17	-31184.46	10979.92	Y-44	-31197.64	10755.30
Y-18	-31191.55	10974.79	Y-45	-31197.34	10755.25
Y-19	-31199.25	10962.91	Y-46	-31188.34	10753.83
Y-20	-31205.90	10948.94	Y-47	-31187.77	10753.71
Y-21	-31207.29	10937.65	Y-48	-31181.80	10752.46
Y-22	-31204.28	10923.26	Y-49	-31181.78	10752.46
Y-23	-31204.37	10921.03	Y-50	-31178.85	10751.76
Y-24	-31204.36	10921.00	Y-51	-31172.07	10750.15
Y-25	-31204.63	10912.02	Y-52	-31171.03	10761.52
Y-26	-31205.19	10904.73	Y-53	-31170.07	10770.51
Y-27	-31205.99	10893.19	Y-54	-31169.87	10770.54

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-31101.60	10922.29	R-27	-31163.01	10977.82
R-2	-31106.35	10920.85	R-28	-31173.58	10969.51
R-3	-31106.24	10914.42	R-29	-31180.45	10965.41
R-4	-31108.19	10908.01	R-30	-31186.57	10956.83
R-5	-31111.75	10898.35	R-31	-31191.66	10945.54
R-6	-31116.14	10894.65	R-32	-31193.01	10937.31
R-7	-31116.52	10891.72	R-33	-31190.46	10923.58
R-8	-31124.38	10882.80	R-34	-31190.64	10921.03
R-9	-31130.27	10877.28	R-35	-31190.64	10920.99
R-10	-31132.57	10875.38	R-36	-31189.96	10911.09
R-11	-31131.62	10859.05	R-37	-31190.63	10903.20
R-12	-31125.16	10859.00	R-38	-31192.73	10893.02
R-13	-31125.15	10859.00	R-39	-31191.58	10886.05
R-14	-31121.38	10859.21	R-40	-31190.26	10878.20
R-15	-31124.91	10873.65	R-41	-31188.66	10869.89
R-16	-31124.40	10874.04	R-42	-31187.66	10862.10
R-17	-31121.19	10878.51	R-43	-31185.75	10851.29
R-18	-31111.35	10884.95	R-44	-31186.28	10839.85
R-19	-31107.88	10888.32	R-45	-31186.82	10831.56
R-20	-31101.98	10894.65	R-46	-31186.97	10822.19
R-21	-31097.06	10906.09	R-47	-31187.80	10804.39
R-22	-31094.76	10914.47	R-48	-31188.06	10797.19
R-23	-31101.24	10922.40	R-49	-31188.08	10788.78
			R-50	-31187.89	10780.20
R-24	-31139.74	10978.23	R-51	-31187.94	10771.47
R-25	-31158.81	10979.47	R-52	-31187.70	10769.53
R-26	-31160.70	10977.98	R-53	-31187.83	10769.49

平面直角座標系:第Ⅱ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5(2) 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-021K2027(-5) 箇所名 若宮1 所在地 市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-55	-31169.95	10772.14	Y-82	-31142.92	10955.52
Y-56	-31169.89	10780.65	Y-83	-31133.17	10954.21
Y-57	-31170.04	10788.85	Y-84	-31133.52	10953.23
Y-58	-31170.22	10796.89	Y-85	-31128.53	10943.89
Y-59	-31169.86	10803.87	Y-86	-31120.72	10933.54
Y-60	-31168.95	10821.57	Y-87	-31118.99	10933.75
Y-61	-31165.73	10830.24	Y-88	-31112.92	10922.62
Y-62	-31165.88	10839.19	Y-89	-31112.92	10922.62
Y-63	-31166.19	10852.05	Y-90	-31112.16	10920.38
Y-64	-31168.07	10864.18	Y-91	-31111.74	10919.21
Y-65	-31168.74	10873.37	Y-92	-31111.74	10919.21
Y-66	-31170.98	10881.41	Y-93	-31116.00	10914.38
Y-67	-31171.60	10888.60	Y-94	-31117.97	10909.86
Y-68	-31171.82	10892.74	Y-95	-31122.18	10902.25
Y-69	-31172.18	10901.26	Y-96	-31123.24	10900.28
Y-70	-31171.76	10909.93	Y-97	-31121.34	10898.03
Y-71	-31169.41	10920.86	Y-98	-31127.73	10887.33
Y-72	-31169.41	10920.86	Y-99	-31136.18	10880.59
Y-73	-31169.27	10923.11	Y-100	-31139.63	10876.78
Y-74	-31170.21	10936.77	Y-101	-31143.31	10859.13
Y-75	-31168.97	10939.43	Y-102	-31132.09	10859.05
Y-76	-31167.55	10947.04	Y-103	-31125.16	10859.00
Y-77	-31164.35	10950.77	Y-104	-31125.15	10859.00
Y-78	-31164.28	10957.13	Y-105	-31120.47	10859.26
Y-79	-31157.61	10956.56	Y-106	-31116.79	10859.74
Y-80	-31151.38	10957.76	Y-107	-31114.99	10859.98
Y-81	-31151.45	10957.91	Y-108	-31106.87	10861.05

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-54	-31186.13	10762.33	R-81	-31178.36	10952.67
R-55	-31184.41	10762.24	R-82	-31172.97	10958.72
R-56	-31179.12	10761.95	R-83	-31169.07	10963.54
R-57	-31178.90	10761.94	R-84	-31160.92	10969.81
R-58	-31180.03	10769.94	R-85	-31156.90	10969.66
R-59	-31179.70	10769.98	R-86	-31157.44	10972.06
R-60	-31180.11	10771.77	R-87	-31141.21	10967.69
R-61	-31180.01	10780.40	R-88	-31127.88	10968.03
R-62	-31180.69	10788.81	R-89	-31127.28	10968.18
R-63	-31181.02	10797.07	R-90	-31124.07	10971.26
R-64	-31180.56	10804.18	R-91	-31118.65	10962.69
R-65	-31179.63	10821.94	R-92	-31118.24	10950.41
R-66	-31178.88	10831.06	R-93	-31111.42	10934.81
R-67	-31179.08	10839.62	R-94	-31108.61	10935.19
R-68	-31177.42	10851.62	R-95	-31105.86	10935.57
R-69	-31181.00	10862.80	R-96	-31103.61	10935.87
R-70	-31181.43	10871.16	R-97	-31110.62	10955.24
R-71	-31183.48	10879.33	R-98	-31117.20	10963.62
R-72	-31183.40	10887.09	R-99	-31123.28	10972.64
R-73	-31185.25	10892.92	R-100	-31126.49	10975.04
R-74	-31182.05	10902.30	R-101	-31127.09	10975.13
R-75	-31181.43	10910.54			
R-76	-31182.08	10920.95			
R-77	-31182.08	10920.98			
R-78	-31181.74	10923.48			
R-79	-31182.83	10937.07			
R-80	-31181.04	10942.70			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5(3) 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2027(-5)	箇所名	若宮1	所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県