


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-1	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-021K2083-1		箇所名		柏井町9		所在地		市川市柏井町2丁目、奉免町	
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標							
Y-01	-28354.06	11349.41	Y-29	-28602.64	11641.84	R-01	-28354.93	11354.80	R-29	-28594.52	11645.26		
Y-02	-28361.92	11343.87	Y-30	-28613.04	11657.75	R-02	-28362.28	11352.12	R-30	-28601.69	11662.11		
Y-03	-28383.66	11343.33	Y-31	-28612.73	11670.26	R-03	-28382.81	11354.38	R-31	-28604.42	11672.77		
Y-04	-28393.34	11347.48	Y-32	-28616.79	11695.48	R-04	-28390.77	11357.20	R-32	-28608.59	11695.86		
Y-05	-28400.13	11350.07	Y-33	-28615.99	11695.52	R-05	-28396.20	11360.56	R-33	-28607.95	11695.90		
Y-06	-28418.34	11360.36	Y-34	-28614.79	11710.33	R-06	-28411.89	11369.90	R-34	-28607.63	11709.47		
Y-07	-28433.40	11376.73	Y-35	-28608.54	11723.60	R-07	-28426.32	11384.97	R-35	-28603.02	11722.04		
Y-08	-28443.90	11385.02	Y-36	-28604.60	11731.26	R-08	-28437.97	11391.12	R-36	-28599.63	11729.62		
Y-09	-28449.91	11378.86	Y-37	-28595.11	11728.12	R-09	-28440.99	11388.04	R-37	-28595.11	11728.12		
Y-10	-28454.84	11385.23	Y-38	-28588.27	11725.86	R-10	-28446.36	11393.43	R-38	-28597.63	11720.52		
Y-11	-28448.95	11390.94	Y-39	-28578.78	11722.71	R-11	-28442.94	11396.75	R-39	-28599.87	11708.53		
Y-12	-28459.06	11404.17	Y-40	-28581.59	11715.99	R-12	-28451.19	11410.74	R-40	-28598.86	11696.33		
Y-13	-28469.74	11416.04	Y-41	-28582.03	11706.39	R-13	-28462.01	11421.38	R-41	-28599.43	11696.30		
Y-14	-28482.88	11429.07	Y-42	-28581.02	11697.16	R-14	-28473.53	11434.80	R-42	-28595.50	11675.46		
Y-15	-28490.91	11424.17	Y-43	-28580.19	11680.09	R-15	-28478.01	11432.07	R-43	-28588.04	11667.33		
Y-16	-28503.69	11445.33	Y-44	-28571.02	11673.86	R-16	-28490.62	11451.79	R-44	-28586.27	11648.74		
Y-17	-28503.80	11447.91	Y-45	-28571.95	11654.76	R-17	-28491.49	11454.07	R-45	-28578.15	11632.51		
Y-18	-28511.48	11467.86	Y-46	-28563.58	11639.33	R-18	-28498.95	11473.25	R-46	-28563.44	11619.73		
Y-19	-28514.01	11480.23	Y-47	-28548.14	11628.37	R-19	-28503.58	11484.40	R-47	-28557.31	11602.01		
Y-20	-28524.65	11492.73	Y-48	-28543.54	11610.69	R-20	-28511.09	11498.45	R-48	-28546.06	11587.35		
Y-21	-28531.53	11511.57	Y-49	-28532.08	11597.73	R-21	-28518.59	11518.40	R-49	-28532.69	11574.16		
Y-22	-28540.29	11521.61	Y-50	-28519.13	11584.98	R-22	-28525.83	11530.80	R-50	-28520.53	11559.39		
Y-23	-28547.34	11537.40	Y-51	-28506.51	11570.88	R-23	-28535.13	11547.42	R-51	-28509.33	11541.29		
Y-24	-28559.77	11552.54	Y-52	-28494.89	11550.47	R-24	-28547.26	11562.53	R-52	-28503.05	11526.60		
Y-25	-28570.30	11569.35	Y-53	-28486.96	11535.10	R-25	-28559.18	11577.61	R-53	-28495.67	11504.94		
Y-26	-28585.32	11584.34	Y-54	-28480.23	11511.45	R-26	-28571.91	11592.80	R-54	-28491.12	11489.42		
Y-27	-28599.69	11599.27	Y-55	-28474.10	11496.24	R-27	-28582.82	11608.79	R-55	-28483.84	11479.75		
Y-28	-28599.45	11622.55	Y-56	-28474.10	11487.11	R-28	-28589.30	11627.29	R-56	-28477.19	11461.23		

平面直角座標系: 第Ⅲ系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-2	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-021K2083-2		箇所名		柏井町9		所在地		市川市柏井町2丁目、奉免町	
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標							
Y-01	-28631.70	11711.46	Y-29	-28560.44	11434.91	R-01	-28641.01	11710.44	R-29	-28556.78	11468.01		
Y-02	-28631.87	11710.90	Y-30	-28564.66	11449.02	R-02	-28641.02	11709.84	R-30	-28564.49	11484.07		
Y-03	-28629.37	11692.04	Y-31	-28572.49	11462.83	R-03	-28638.84	11690.19	R-31	-28566.97	11500.98		
Y-04	-28625.74	11670.74	Y-32	-28580.50	11480.91	R-04	-28635.00	11668.61	R-32	-28570.78	11513.76		
Y-05	-28619.81	11648.22	Y-33	-28583.29	11497.63	R-05	-28629.59	11646.25	R-33	-28579.41	11524.59		
Y-06	-28612.22	11625.08	Y-34	-28585.88	11507.09	R-06	-28623.48	11623.28	R-34	-28580.10	11526.34		
Y-07	-28611.44	11619.22	Y-35	-28591.37	11513.62	R-07	-28621.59	11615.04	R-35	-28584.46	11531.20		
Y-08	-28608.77	11609.23	Y-36	-28592.48	11516.37	R-08	-28618.73	11604.85	R-36	-28584.66	11532.79		
Y-09	-28604.45	11596.53	Y-37	-28596.78	11520.71	R-09	-28613.82	11591.85	R-37	-28590.73	11540.36		
Y-10	-28600.43	11589.73	Y-38	-28597.33	11523.17	R-10	-28609.30	11584.15	R-38	-28605.36	11559.10		
Y-11	-28592.77	11581.79	Y-39	-28603.17	11530.45	R-11	-28601.77	11574.47	R-39	-28611.24	11566.76		
Y-12	-28587.44	11574.78	Y-40	-28617.17	11548.77	R-12	-28596.17	11567.14	R-40	-28618.87	11578.14		
Y-13	-28570.72	11556.31	Y-41	-28623.41	11556.86	R-13	-28580.36	11548.63	R-41	-28623.94	11586.81		
Y-14	-28564.33	11548.33	Y-42	-28632.35	11569.66	R-14	-28574.10	11540.82	R-42	-28629.76	11600.01		
Y-15	-28553.68	11557.39	Y-43	-28638.18	11579.70	R-15	-28568.74	11544.57	R-43	-28633.64	11610.09		
Y-16	-28547.75	11552.33	Y-44	-28644.57	11593.50	R-16	-28563.86	11539.37	R-44	-28636.75	11621.16		
Y-17	-28548.53	11551.70	Y-45	-28649.82	11603.44	R-17	-28563.91	11538.82	R-45	-28640.41	11644.07		
Y-18	-28532.63	11530.59	Y-46	-28653.79	11618.43	R-18	-28551.06	11522.46	R-46	-28645.86	11666.10		
Y-19	-28526.48	11509.30	Y-47	-28656.28	11640.87	R-19	-28545.89	11505.31	R-47	-28650.00	11688.02		
Y-20	-28522.02	11492.45	Y-48	-28663.16	11662.11	R-20	-28542.81	11488.35	R-48	-28651.21	11708.66		
Y-21	-28520.25	11480.05	Y-49	-28667.45	11684.61	R-21	-28537.73	11474.29	R-49	-28651.33	11709.31		
Y-22	-28512.92	11472.93	Y-50	-28667.43	11706.77	R-22	-28530.58	11464.77	R-50	-28647.60	11709.72		
Y-23	-28506.83	11458.57	Y-51	-28667.48	11707.54	R-23	-28524.99	11450.56					
Y-24	-28534.61	11444.74	Y-52	-28657.54	11708.63	R-24	-28546.98	11438.94					
Y-25	-28532.10	11439.20	Y-53	-28647.60	11709.72	R-25	-28548.19	11438.37					
Y-26	-28545.67	11432.36	Y-54	-28633.08	11711.30	R-26	-28548.25	11438.34					
Y-27	-28554.60	11427.86				R-27	-28545.00	11441.72					
Y-28	-28557.42	11434.03				R-28	-28549.64	11455.96					

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-3	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -021K2083-3

箇所名

柏井町9

所在地

市川市柏井町2丁目、奉免町

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-4	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-021K2083-4	箇所名		柏井町9	所在地		市川市柏井町2丁目、奉免町	
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-28798.42	11524.79	Y-29	-28555.42	11407.80						
Y-02	-28794.66	11534.06	Y-30	-28561.60	11410.59						
Y-03	-28794.36	11534.79	Y-31	-28572.43	11415.70						
Y-04	-28790.60	11544.06	Y-32	-28589.08	11423.54						
Y-05	-28774.54	11539.17	Y-33	-28605.10	11431.11						
Y-06	-28773.48	11538.69	Y-34	-28621.59	11438.90						
Y-07	-28759.30	11532.00	Y-35	-28638.05	11446.70						
Y-08	-28755.08	11530.08	Y-36	-28654.35	11454.53						
Y-09	-28744.92	11525.24	Y-37	-28670.37	11462.48						
Y-10	-28740.98	11522.11	Y-38	-28686.49	11470.40						
Y-11	-28724.74	11514.67	Y-39	-28702.90	11478.41						
Y-12	-28715.62	11511.43	Y-40	-28719.07	11486.07						
Y-13	-28709.19	11508.41	Y-41	-28734.00	11493.32						
Y-14	-28692.62	11500.33	Y-42	-28750.25	11501.16						
Y-15	-28676.93	11492.52	Y-43	-28764.40	11509.94						
Y-16	-28660.68	11484.44	Y-44	-28768.59	11511.87						
Y-17	-28644.14	11477.18	Y-45	-28781.85	11517.50						
Y-18	-28634.96	11473.17									
Y-19	-28627.90	11469.60									
Y-20	-28611.74	11461.65									
Y-21	-28596.00	11453.87									
Y-22	-28579.49	11445.79									
Y-23	-28563.60	11437.93									
Y-24	-28552.98	11432.70									
Y-25	-28542.75	11424.80									
Y-26	-28547.01	11415.75									
Y-27	-28549.55	11412.44									
Y-28	-28551.94	11410.30									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-5	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-5	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-28551.53	11445.35	Y-29	-28760.86	11530.77						
Y-02	-28548.13	11439.13	Y-30	-28759.84	11532.94						
Y-03	-28549.45	11438.53	Y-31	-28755.60	11542.00						
Y-04	-28546.50	11431.99	Y-32	-28748.57	11538.90						
Y-05	-28546.53	11431.92	Y-33	-28737.39	11533.62						
Y-06	-28546.97	11430.81	Y-34	-28721.06	11525.90						
Y-07	-28550.75	11421.46	Y-35	-28704.80	11518.21						
Y-08	-28552.33	11417.55	Y-36	-28688.58	11510.39						
Y-09	-28553.69	11418.15	Y-37	-28672.46	11502.46						
Y-10	-28568.74	11425.53	Y-38	-28656.04	11494.31						
Y-11	-28584.87	11433.34	Y-39	-28639.60	11486.82						
Y-12	-28601.60	11441.18	Y-40	-28623.65	11479.69						
Y-13	-28618.00	11448.88	Y-41	-28607.47	11471.72						
Y-14	-28634.03	11456.35	Y-42	-28591.21	11463.75						
Y-15	-28650.83	11464.48	Y-43	-28575.02	11456.34						
Y-16	-28666.76	11472.29	Y-44	-28558.71	11448.76						
Y-17	-28682.97	11480.27									
Y-18	-28699.28	11488.12									
Y-19	-28715.51	11496.01									
Y-20	-28731.87	11503.68									
Y-21	-28747.80	11511.58									
Y-22	-28754.73	11515.49									
Y-23	-28758.22	11518.00									
Y-24	-28759.48	11518.85									
Y-25	-28760.11	11519.21									
Y-26	-28764.69	11521.32									
Y-27	-28765.09	11521.72									
Y-28	-28764.76	11522.42									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2083-6	箇所名	柏井町9	所在地	市川市柏井町2丁目、奉免町
---------	------	--------------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -021K2083-6

箇所名

柏井町9

所在地

市川市柏井町2丁目、奉免町

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)