

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-022K2035-1

箇所名

金杉8


所在地

船橋市金杉1丁目、夏見台4丁目



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- ▲ 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2035-1	箇所名	金杉8	所在地	船橋市金杉1丁目、夏見台4丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	-30536.53	14898.61	Y-28	-30586.68	14900.20
Y-2	-30541.75	14899.43	Y-29	-30572.71	14864.06
Y-3	-30537.90	14901.61	Y-30	-30554.47	14856.01
Y-4	-30534.03	14920.72	Y-31	-30540.65	14845.50
Y-5	-30536.20	14940.96	Y-32	-30509.86	14852.44
Y-6	-30536.26	14944.54	Y-33	-30507.50	14856.14
Y-7	-30535.86	14944.57	Y-34	-30500.96	14866.70
Y-8	-30539.24	14961.24	Y-35	-30488.37	14873.04
Y-9	-30541.36	14979.44	Y-36	-30479.49	14880.57
Y-10	-30544.03	14993.94	Y-37	-30475.05	14882.64
Y-11	-30545.03	14993.94	Y-38	-30467.69	14883.87
Y-12	-30548.77	15004.36	Y-39	-30450.33	14892.59
Y-13	-30568.56	15014.41	Y-40	-30428.91	14894.96
Y-14	-30571.02	15010.50	Y-41	-30413.22	14896.43
Y-15	-30573.88	15005.94	Y-42	-30403.59	14900.44
Y-16	-30575.21	15003.82	Y-43	-30383.97	14912.63
Y-17	-30575.68	15003.09	Y-44	-30367.39	14925.40
Y-18	-30580.54	14995.36	Y-45	-30356.12	14930.64
Y-19	-30581.97	14992.56	Y-46	-30352.20	14930.92
Y-20	-30586.41	14992.39	Y-47	-30340.72	14932.47
Y-21	-30590.40	14992.18	Y-48	-30332.39	14936.21
Y-22	-30590.96	14976.27	Y-49	-30306.19	14944.53
Y-23	-30591.08	14958.72	Y-50	-30287.14	14952.84
Y-24	-30592.91	14942.19	Y-51	-30271.18	14961.32
Y-25	-30590.51	14942.24	Y-52	-30259.69	14969.25
Y-26	-30589.75	14936.88	Y-53	-30254.49	14976.14
Y-27	-30589.08	14918.42	Y-54	-30251.23	14980.81

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
R-1	-30544.86	14876.69	R-28	-30259.84	14991.12
R-2	-30547.53	14870.95	R-29	-30267.69	14992.23
R-3	-30540.19	14866.93	R-30	-30281.02	14989.42
R-4	-30524.22	14869.43	R-31	-30299.97	14984.27
R-5	-30521.96	14871.98	R-32	-30318.86	14979.40
R-6	-30512.42	14880.46	R-33	-30339.33	14973.30
R-7	-30503.42	14887.71	R-34	-30347.42	14972.92
R-8	-30493.88	14895.16	R-35	-30361.41	14967.16
R-9	-30486.03	14899.10	R-36	-30373.42	14963.53
R-10	-30476.51	14902.79	R-37	-30384.53	14958.37
R-11	-30455.41	14909.59	R-38	-30402.86	14952.03
R-12	-30435.04	14914.75	R-39	-30421.86	14944.84
R-13	-30422.25	14918.35	R-40	-30431.67	14941.21
R-14	-30412.60	14922.34	R-41	-30441.70	14936.25
R-15	-30392.89	14931.25	R-42	-30460.70	14927.23
R-16	-30375.29	14940.60	R-43	-30486.03	14923.21
R-17	-30364.09	14945.80	R-44	-30497.44	14916.22
R-18	-30356.57	14948.11	R-45	-30508.61	14910.08
R-19	-30343.96	14951.99	R-46	-30518.67	14902.57
R-20	-30335.85	14954.68	R-47	-30524.30	14894.71
R-21	-30312.65	14962.30	R-48	-30532.40	14888.98
R-22	-30293.65	14968.79	R-49	-30534.50	14888.12
R-23	-30275.94	14974.92	R-50	-30538.77	14886.32
R-24	-30263.38	14979.84	R-51	-30541.21	14884.56
R-25	-30257.02	14983.22	R-52	-30544.19	14878.14
R-26	-30258.60	14987.64	R-53	-30544.86	14876.69
R-27	-30259.00	14988.75			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-022K2035-2

箇所名

金杉8

所在地

船橋市金杉1丁目、夏見台4丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2035-2	箇所名	金杉8	所在地	船橋市金杉1丁目、夏見台4丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	-30548.71	15019.48	Y-28	-30549.33	15014.96
Y-2	-30552.64	15018.49	Y-29	-30548.71	15019.48
Y-3	-30551.44	15037.02			
Y-4	-30552.93	15048.11			
Y-5	-30555.80	15062.33			
Y-6	-30559.38	15076.82			
Y-7	-30576.84	15082.21			
Y-8	-30586.80	15080.65			
Y-9	-30604.83	15078.37			
Y-10	-30623.88	15076.29			
Y-11	-30647.78	15072.97			
Y-12	-30647.13	15069.18			
Y-13	-30646.09	15063.11			
Y-14	-30644.13	15051.68			
Y-15	-30644.04	15051.16			
Y-16	-30640.67	15031.57			
Y-17	-30618.15	15034.09			
Y-18	-30600.81	15035.76			
Y-19	-30598.66	15035.94			
Y-20	-30598.76	15032.85			
Y-21	-30588.39	15016.46			
Y-22	-30575.47	15012.72			
Y-23	-30570.59	15007.62			
Y-24	-30563.40	15010.10			
Y-25	-30561.14	15010.88			
Y-26	-30558.78	15011.70			
Y-27	-30554.31	15013.24			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
R-1	-30576.10	15066.71			
R-2	-30585.62	15065.43			
R-3	-30603.38	15062.97			
R-4	-30621.79	15060.91			
R-5	-30645.13	15057.51			
R-6	-30644.13	15051.68			
R-7	-30644.04	15051.16			
R-8	-30642.85	15044.25			
R-9	-30619.95	15047.35			
R-10	-30602.09	15049.27			
R-11	-30584.54	15051.44			
R-12	-30581.28	15054.98			
R-13	-30580.94	15055.32			
R-14	-30581.80	15045.34			
R-15	-30580.32	15034.48			
R-16	-30576.81	15018.00			
R-17	-30575.12	15018.23			
R-18	-30570.50	15018.84			
R-19	-30570.36	15018.79			
R-20	-30566.74	15017.52			
R-21	-30565.70	15035.76			
R-22	-30567.49	15046.71			
R-23	-30570.25	15060.97			
R-24	-30570.63	15065.60			
R-25	-30576.10	15066.71			


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2035-3	箇所名	金杉8	所在地	船橋市金杉1丁目、夏見台4丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

