


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2110-1	箇所名	西船6	所在地	船橋市西船6丁目、西船5丁目	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2110-1	箇所名	西船6	所在地	船橋市西船6丁目、西船5丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------------

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2110-2	箇所名	西船6	所在地	船橋市西船6丁目、西船5丁目	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2110-2	箇所名	西船6	所在地	船橋市西船6丁目、西船5丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------------

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
船橋市西船6丁目、西船5丁目	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


					調査年度		令和5年度										
急傾斜地の位置		箇所番号		I-022K2110-4		箇所名		西船6		所在地		船橋市西船6丁目、西船5丁目					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標											
地点番号		X(m)		Y(m)		地点番号		X(m)		Y(m)		地点番号		X(m)		Y(m)	
Y-1		-31785.53		11101.49													
Y-2		-31794.50		11117.04													
Y-3		-31797.05		11118.70													
Y-4		-31808.99		11133.48													
Y-5		-31817.55		11146.35													
Y-6		-31827.90		11161.68													
Y-7		-31850.15		11193.28													
Y-8		-31850.70		11194.26													
Y-9		-31858.64		11188.06													
Y-10		-31859.74		11187.20													
Y-11		-31865.56		11182.65													
Y-12		-31866.26		11182.11													
Y-13		-31873.44		11176.50													
Y-14		-31861.74		11162.00													
Y-15		-31850.53		11145.96													
Y-16		-31845.28		11135.20													
Y-17		-31841.36		11130.00													
Y-18		-31831.88		11117.15													
Y-19		-31819.86		11099.53													
Y-20		-31809.92		11085.55													
Y-21		-31803.97		11089.44													
Y-22		-31801.55		11091.02													
Y-23		-31796.23		11094.50													
Y-24		-31793.28		11096.42													
Y-25		-31785.53		11101.49													

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
船橋市西船6丁目、西船5丁目	



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2I10-5	箇所名	西船6	所在地	船橋市西船6丁目、西船5丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------------

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)