


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2116-2	箇所名	旭町6	所在地	船橋市旭町1丁目、旭町
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------------



**凡例**

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- ▲ 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2116-2	箇所名	旭町6	所在地	船橋市旭町1丁目、旭町
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------------

危害のおそれのある土地の座標

地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	-29813.72	13773.17	Y-28	-29811.78	13779.07
Y-2	-29823.00	13773.13	Y-29	-29813.72	13773.17
Y-3	-29832.24	13775.17			
Y-4	-29834.47	13766.02			
Y-5	-29834.61	13765.45			
Y-6	-29836.98	13755.74			
Y-7	-29840.54	13741.17			
Y-8	-29830.97	13734.44			
Y-9	-29820.28	13734.22			
Y-10	-29820.86	13731.02			
Y-11	-29812.51	13730.40			
Y-12	-29811.41	13732.36			
Y-13	-29798.78	13727.37			
Y-14	-29785.57	13717.18			
Y-15	-29783.38	13720.03			
Y-16	-29772.13	13716.60			
Y-17	-29755.12	13713.76			
Y-18	-29750.81	13722.79			
Y-19	-29747.75	13729.20			
Y-20	-29745.83	13733.24			
Y-21	-29743.45	13738.22			
Y-22	-29756.41	13746.87			
Y-23	-29765.45	13745.81			
Y-24	-29765.49	13746.09			
Y-25	-29779.18	13758.04			
Y-26	-29793.28	13765.53			
Y-27	-29794.12	13765.92			

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
R-1	-29764.35	13731.59			
R-2	-29774.85	13732.30			
R-3	-29774.15	13733.62			
R-4	-29787.74	13744.64			
R-5	-29801.31	13750.84			
R-6	-29801.45	13751.75			
R-7	-29815.22	13760.87			
R-8	-29816.47	13756.83			
R-9	-29826.35	13756.89			
R-10	-29836.19	13758.98			
R-11	-29836.98	13755.74			
R-12	-29838.49	13749.54			
R-13	-29828.81	13744.93			
R-14	-29818.50	13744.78			
R-15	-29818.30	13744.55			
R-16	-29807.20	13740.64			
R-17	-29806.71	13740.96			
R-18	-29793.46	13735.69			
R-19	-29779.79	13725.51			
R-20	-29779.27	13725.95			
R-21	-29768.47	13723.64			
R-22	-29752.87	13718.48			
R-23	-29750.81	13722.79			
R-24	-29764.35	13731.59			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)