


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 |      |              |     |      |     | 調査年度                    | 令和5年度 |
|--------------------------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|-------|
| 急傾斜地の位置                  | 箇所番号 | I-022K2155-1 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |       |



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-1 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

| 危害のおそれのある土地の座標 |           |          |      |           |          |
|----------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| 地点番号           | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m)      | Y(m)     |
| Y-1            | -31592.43 | 10566.30 | Y-28 | -31656.24 | 10486.16 |
| Y-2            | -31598.67 | 10582.74 | Y-29 | -31648.18 | 10495.25 |
| Y-3            | -31607.48 | 10580.16 | Y-30 | -31644.70 | 10503.04 |
| Y-4            | -31608.26 | 10579.93 | Y-31 | -31628.79 | 10513.74 |
| Y-5            | -31611.63 | 10578.95 | Y-32 | -31620.42 | 10515.31 |
| Y-6            | -31612.91 | 10578.57 | Y-33 | -31601.51 | 10517.66 |
| Y-7            | -31621.22 | 10576.14 | Y-34 | -31594.62 | 10517.88 |
| Y-8            | -31615.93 | 10559.03 | Y-35 | -31595.48 | 10521.47 |
| Y-9            | -31628.23 | 10556.07 | Y-36 | -31587.91 | 10539.12 |
| Y-10           | -31652.54 | 10549.70 | Y-37 | -31588.75 | 10555.62 |
| Y-11           | -31669.59 | 10531.62 | Y-38 | -31592.43 | 10566.30 |
| Y-12           | -31684.66 | 10525.30 |      |           |          |
| Y-13           | -31684.08 | 10524.53 |      |           |          |
| Y-14           | -31700.89 | 10514.11 |      |           |          |
| Y-15           | -31701.08 | 10511.45 |      |           |          |
| Y-16           | -31703.16 | 10506.38 |      |           |          |
| Y-17           | -31707.35 | 10503.46 |      |           |          |
| Y-18           | -31702.20 | 10497.86 |      |           |          |
| Y-19           | -31700.58 | 10496.10 |      |           |          |
| Y-20           | -31698.26 | 10493.57 |      |           |          |
| Y-21           | -31696.62 | 10490.40 |      |           |          |
| Y-22           | -31696.21 | 10489.61 |      |           |          |
| Y-23           | -31690.20 | 10477.97 |      |           |          |
| Y-24           | -31687.24 | 10479.78 |      |           |          |
| Y-25           | -31681.89 | 10481.82 |      |           |          |
| Y-26           | -31678.52 | 10477.85 |      |           |          |
| Y-27           | -31656.86 | 10486.72 |      |           |          |


| 著しい危害のおそれのある土地の座標 |           |          |      |           |          |
|-------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| 地点番号              | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m)      | Y(m)     |
| R-1               | -31674.86 | 10511.73 | R-28 | -31674.61 | 10511.48 |
| R-2               | -31692.15 | 10499.95 | R-29 | -31674.86 | 10511.73 |
| R-3               | -31691.91 | 10497.29 |      |           |          |
| R-4               | -31695.46 | 10493.51 |      |           |          |
| R-5               | -31697.54 | 10492.18 |      |           |          |
| R-6               | -31696.62 | 10490.40 |      |           |          |
| R-7               | -31696.21 | 10489.61 |      |           |          |
| R-8               | -31694.03 | 10485.38 |      |           |          |
| R-9               | -31691.53 | 10486.94 |      |           |          |
| R-10              | -31686.58 | 10489.05 |      |           |          |
| R-11              | -31684.88 | 10488.16 |      |           |          |
| R-12              | -31665.68 | 10498.97 |      |           |          |
| R-13              | -31665.07 | 10498.33 |      |           |          |
| R-14              | -31656.02 | 10507.17 |      |           |          |
| R-15              | -31651.96 | 10511.37 |      |           |          |
| R-16              | -31635.26 | 10523.54 |      |           |          |
| R-17              | -31622.61 | 10526.74 |      |           |          |
| R-18              | -31604.38 | 10529.36 |      |           |          |
| R-19              | -31597.90 | 10529.86 |      |           |          |
| R-20              | -31599.16 | 10534.46 |      |           |          |
| R-21              | -31599.90 | 10537.16 |      |           |          |
| R-22              | -31601.62 | 10543.44 |      |           |          |
| R-23              | -31607.77 | 10543.18 |      |           |          |
| R-24              | -31625.11 | 10539.79 |      |           |          |
| R-25              | -31642.94 | 10535.17 |      |           |          |
| R-26              | -31659.41 | 10519.93 |      |           |          |
| R-27              | -31668.83 | 10517.40 |      |           |          |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|                          |      |              |     |      |     |                         |       |
|--------------------------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|-------|
| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 |      |              |     |      |     | 調査年度                    | 令和5年度 |
| 急傾斜地の位置                  | 箇所番号 | I-022K2155-2 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |       |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-2 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

## 著しい危害のおそれのある土地の座標


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|                          |      |              |     |      |     |                         |       |
|--------------------------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|-------|
| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 |      |              |     |      |     | 調査年度                    | 令和5年度 |
| 急傾斜地の位置                  | 箇所番号 | I-022K2155-3 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |       |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-3 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

## 著しい危害のおそれのある土地の座標


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|         |      |              |                         |      |
|---------|------|--------------|-------------------------|------|
|         |      | 調査年度         | 令和5年度                   |      |
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-4 | 箇所名                     | 東中山2 |
|         |      | 所在地          | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |      |



1-2155-5

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-4 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

| 危害のおそれのある土地の座標 |           |          |      |           |          |
|----------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| 地点番号           | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m)      | Y(m)     |
| Y-1            | -31731.30 | 10592.25 | Y-28 | -31748.86 | 10584.72 |
| Y-2            | -31732.30 | 10593.79 | Y-29 | -31740.49 | 10588.31 |
| Y-3            | -31732.26 | 10593.82 | Y-30 | -31738.60 | 10589.13 |
| Y-4            | -31732.68 | 10600.24 | Y-31 | -31731.30 | 10592.25 |
| Y-5            | -31731.77 | 10600.65 |      |           |          |
| Y-6            | -31733.97 | 10605.64 |      |           |          |
| Y-7            | -31733.97 | 10605.79 |      |           |          |
| Y-8            | -31742.48 | 10620.58 |      |           |          |
| Y-9            | -31741.52 | 10621.06 |      |           |          |
| Y-10           | -31745.25 | 10631.90 |      |           |          |
| Y-11           | -31749.84 | 10644.17 |      |           |          |
| Y-12           | -31758.51 | 10640.87 |      |           |          |
| Y-13           | -31759.18 | 10640.61 |      |           |          |
| Y-14           | -31769.09 | 10636.84 |      |           |          |
| Y-15           | -31770.58 | 10636.27 |      |           |          |
| Y-16           | -31782.92 | 10631.57 |      |           |          |
| Y-17           | -31778.40 | 10618.62 |      |           |          |
| Y-18           | -31773.74 | 10605.68 |      |           |          |
| Y-19           | -31787.13 | 10599.19 |      |           |          |
| Y-20           | -31778.96 | 10584.67 |      |           |          |
| Y-21           | -31781.92 | 10583.29 |      |           |          |
| Y-22           | -31777.12 | 10580.57 |      |           |          |
| Y-23           | -31775.84 | 10581.12 |      |           |          |
| Y-24           | -31766.00 | 10578.89 |      |           |          |
| Y-25           | -31759.44 | 10581.73 |      |           |          |
| Y-26           | -31758.60 | 10580.54 |      |           |          |
| Y-27           | -31751.82 | 10583.45 |      |           |          |

| 著しい危害のおそれのある土地の座標 |           |          |      |      |      |
|-------------------|-----------|----------|------|------|------|
| 地点番号              | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m) | Y(m) |
| R-1               | -31748.59 | 10598.83 |      |      |      |
| R-2               | -31749.31 | 10598.56 |      |      |      |
| R-3               | -31757.58 | 10613.35 |      |      |      |
| R-4               | -31757.19 | 10613.58 |      |      |      |
| R-5               | -31761.37 | 10625.44 |      |      |      |
| R-6               | -31765.88 | 10638.06 |      |      |      |
| R-7               | -31769.09 | 10636.84 |      |      |      |
| R-8               | -31770.58 | 10636.27 |      |      |      |
| R-9               | -31774.98 | 10634.60 |      |      |      |
| R-10              | -31770.48 | 10621.79 |      |      |      |
| R-11              | -31766.04 | 10609.35 |      |      |      |
| R-12              | -31773.26 | 10605.84 |      |      |      |
| R-13              | -31765.14 | 10591.11 |      |      |      |
| R-14              | -31765.70 | 10590.85 |      |      |      |
| R-15              | -31762.92 | 10586.86 |      |      |      |
| R-16              | -31762.70 | 10586.94 |      |      |      |
| R-17              | -31758.03 | 10582.42 |      |      |      |
| R-18              | -31754.09 | 10584.10 |      |      |      |
| R-19              | -31753.22 | 10582.85 |      |      |      |
| R-20              | -31751.82 | 10583.45 |      |      |      |
| R-21              | -31748.86 | 10584.72 |      |      |      |
| R-22              | -31748.39 | 10584.93 |      |      |      |
| R-23              | -31749.28 | 10586.24 |      |      |      |
| R-24              | -31748.88 | 10586.47 |      |      |      |
| R-25              | -31747.87 | 10593.51 |      |      |      |
| R-26              | -31746.99 | 10593.92 |      |      |      |
| R-27              | -31748.59 | 10598.83 |      |      |      |


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|         |      |              |                         |      |
|---------|------|--------------|-------------------------|------|
|         |      | 調査年度         | 令和5年度                   |      |
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-5 | 箇所名                     | 東中山2 |
|         |      | 所在地          | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |      |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-5 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

危害のおそれのある土地の座標

| 地点番号 | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m) | Y(m) |
|------|-----------|----------|------|------|------|
| Y-1  | -31760.28 | 10661.88 |      |      |      |
| Y-2  | -31767.52 | 10671.16 |      |      |      |
| Y-3  | -31767.44 | 10671.22 |      |      |      |
| Y-4  | -31777.04 | 10682.02 |      |      |      |
| Y-5  | -31779.32 | 10689.18 |      |      |      |
| Y-6  | -31779.99 | 10688.96 |      |      |      |
| Y-7  | -31782.40 | 10694.50 |      |      |      |
| Y-8  | -31790.56 | 10691.61 |      |      |      |
| Y-9  | -31791.82 | 10691.16 |      |      |      |
| Y-10 | -31796.82 | 10689.39 |      |      |      |
| Y-11 | -31799.17 | 10688.56 |      |      |      |
| Y-12 | -31810.96 | 10684.39 |      |      |      |
| Y-13 | -31808.28 | 10677.83 |      |      |      |
| Y-14 | -31808.28 | 10677.83 |      |      |      |
| Y-15 | -31803.46 | 10668.88 |      |      |      |
| Y-16 | -31791.30 | 10653.70 |      |      |      |
| Y-17 | -31787.32 | 10656.57 |      |      |      |
| Y-18 | -31780.62 | 10649.33 |      |      |      |
| Y-19 | -31771.11 | 10655.20 |      |      |      |
| Y-20 | -31771.08 | 10655.21 |      |      |      |
| Y-21 | -31768.79 | 10656.63 |      |      |      |
| Y-22 | -31768.66 | 10656.70 |      |      |      |
| Y-23 | -31760.28 | 10661.88 |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |

## 著しい危害のおそれのある土地の座標


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|         |      |              |                         |      |
|---------|------|--------------|-------------------------|------|
|         |      | 調査年度         | 令和5年度                   |      |
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-7 | 箇所名                     | 東中山2 |
|         |      | 所在地          | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |      |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                         |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-022K2155-7 | 箇所名 | 東中山2 | 所在地 | 船橋市東中山1丁目、本中山1丁目、東中山2丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------------|

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

## 著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)