


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]



平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2169-2	箇所名	馬込町1	所在地	船橋市馬込町、金杉町
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-022K2169-2		箇所名	馬込町1		所在地	船橋市馬込町、金杉町			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-29567.03	15406.26				R1	-29550.57	15413.13			
Y2	-29571.83	15417.71				R2	-29554.37	15421.55			
Y3	-29572.10	15427.89				R3	-29554.53	15428.39			
Y4	-29573.09	15428.76				R4	-29555.31	15428.90			
Y5	-29570.42	15446.25				R5	-29553.24	15441.50			
Y6	-29562.28	15447.42				R6	-29550.90	15444.42			
Y7	-29550.88	15471.15				R7	-29542.03	15463.24			
Y8	-29537.30	15470.93				R8	-29533.20	15462.00			
Y9	-29528.05	15472.28				R9	-29523.61	15466.29			
Y10	-29529.17	15473.95				R10	-29520.31	15461.84			
Y11	-29509.12	15479.24				R11	-29519.34	15460.54			
Y12	-29502.99	15475.96				R12	-29531.06	15457.32			
Y13	-29501.96	15466.01				R13	-29534.05	15456.09			
Y14	-29501.65	15463.03				R14	-29537.25	15440.83			
Y15	-29501.57	15462.25				R15	-29533.34	15436.01			
Y16	-29500.61	15453.08				R16	-29534.05	15429.17			
Y17	-29502.54	15453.56				R17	-29533.68	15429.14			
Y18	-29512.18	15451.07				R18	-29533.47	15426.15			
Y19	-29510.18	15448.18				R19	-29531.03	15421.68			
Y20	-29519.75	15446.34				R20	-29532.66	15420.60			
Y21	-29519.04	15439.68				R21	-29543.32	15416.15			
Y22	-29515.86	15434.97									
Y23	-29515.91	15433.08									
Y24	-29515.90	15432.98									
Y25	-29515.77	15432.04									
Y26	-29515.51	15431.95									
Y27	-29522.22	15427.51									
Y28	-29523.85	15426.43									
Y29	-29532.66	15420.60									
Y30	-29543.32	15416.15									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)