

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2008

箇所名

河原塚7

所在地

松戸市河原塚、日暮8丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(1/2)

調査年度	2023
所在地	松戸市河原塚、日暮8丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2008	箇所名	河原塚7	所在地	松戸市河原塚、日暮8丁目
---------	------	------------	-----	------	-----	--------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-23764.71	9608.75	Y30	-23777.97	9630.08	R1	-23750.98	9611.57	R29	-23774.76	9647.19
Y2	-23765.88	9606.36	Y31	-23776.89	9634.18	R2	-23751.28	9610.11	R30	-23773.84	9650.24
Y3	-23752.53	9603.89	Y32	-23775.41	9639.74	R3	-23744.17	9608.91	R31	-23773.17	9652.44
Y4	-23745.33	9602.71	Y33	-23779.55	9640.66	R4	-23724.15	9606.09	R32	-23771.99	9656.37
Y5	-23725.02	9600.62	Y34	-23799.74	9645.53	R5	-23724.02	9606.89	R33	-23782.18	9658.26
Y6	-23718.53	9599.56	Y35	-23819.39	9649.37	R6	-23723.39	9610.89	R34	-23801.81	9661.94
Y7	-23717.96	9603.19	Y36	-23824.98	9650.43	R7	-23723.34	9611.19	R35	-23821.05	9666.18
Y8	-23716.91	9609.83	Y37	-23835.02	9653.05	R8	-23742.97	9615.29	R36	-23821.11	9665.94
Y9	-23715.67	9617.73	Y38	-23838.40	9644.31	R9	-23749.99	9616.48	R37	-23822.66	9659.87
Y10	-23714.55	9624.86	Y39	-23838.61	9643.78	R10	-23750.23	9615.26			
Y11	-23714.11	9627.61	Y40	-23838.63	9643.78	R11	-23750.98	9611.57			
Y12	-23720.58	9628.67	Y41	-23841.17	9644.32						
Y13	-23739.74	9632.49	Y42	-23845.48	9645.23	R12	-23829.54	9626.70			
Y14	-23746.46	9633.89				R13	-23829.83	9625.18			
Y15	-23752.22	9634.19	Y43	-23830.26	9647.77	R14	-23824.54	9624.18			
Y16	-23754.00	9630.57	Y44	-23831.34	9642.90	R15	-23804.96	9620.36			
Y17	-23756.63	9625.21	Y45	-23827.39	9641.36	R16	-23785.74	9616.16			
Y18	-23760.59	9617.14	Y46	-23806.83	9636.83	R17	-23785.29	9617.97			
Y19	-23764.71	9608.75	Y47	-23787.33	9633.44	R18	-23784.33	9621.75			
			Y48	-23779.23	9632.34	R19	-23783.79	9623.88			
Y20	-23845.48	9645.23	Y49	-23771.40	9632.08	R20	-23803.34	9628.21			
Y21	-23853.89	9647.00	Y50	-23768.13	9637.48	R21	-23822.94	9632.04			
Y22	-23847.34	9621.25	Y51	-23766.22	9640.63	R22	-23828.32	9633.05			
Y23	-23831.21	9618.01	Y52	-23761.71	9648.07	R23	-23828.76	9630.78			
Y24	-23826.00	9617.04	Y53	-23760.43	9650.18	R24	-23829.54	9626.70			
Y25	-23806.45	9613.22	Y54	-23754.04	9660.72						
Y26	-23787.52	9609.15	Y55	-23769.28	9665.37	R25	-23822.66	9659.87			
Y27	-23783.74	9608.33	Y56	-23780.28	9667.42	R26	-23823.51	9656.56			
Y28	-23781.78	9615.72	Y57	-23799.95	9671.25	R27	-23803.76	9652.21			
Y29	-23781.78	9615.72	Y58	-23818.70	9675.37	R28	-23784.15	9648.75			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(2/2)

調査年度	2023
松戸市河原塚、日暮8丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2008	箇所名	河原塚7	所在地	松戸市河原塚、日暮8丁目
---------	------	------------	-----	------	-----	--------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)