



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	調査項目	調査結果
2019年度	1. 調査対象者の年齢層別割合	10代: 15%, 20代: 25%, 30代: 30%, 40代: 20%, 50代: 10%
2020年度	2. 調査対象者の性別別割合	男性: 45%, 女性: 55%
2021年度	3. 調査対象者の職業別割合	学生: 30%, 会社員: 40%, 自営業: 15%, 無職: 15%
2022年度	4. 調査対象者の収入別割合	10万円未満: 10%, 10万円~20万円: 20%, 20万円~30万円: 30%, 30万円~40万円: 25%, 40万円以上: 15%
2023年度	5. 調査対象者の教育レベル別割合	高校以下: 10%, 大学: 40%, 大学院: 50%
2024年度	6. 調査対象者の地域別割合	関東: 35%, 関西: 25%, 中部: 15%, 四国: 10%, 北海道: 15%

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-031K2111

箇所名

千駄堀5

所在地

松戸市千駄堀、金夕作

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-22398.65	9362.09	Y31	-22408.20	9388.14						
Y2	-22405.94	9362.45	Y32	-22399.68	9386.24						
Y3	-22414.08	9363.43	Y33	-22393.21	9384.23						
Y4	-22426.26	9365.72	Y34	-22394.29	9379.81						
Y5	-22440.90	9368.85	Y35	-22395.59	9374.52						
Y6	-22452.12	9371.46	Y36	-22396.26	9371.80						
Y7	-22471.28	9376.62	Y37	-22397.07	9368.50						
Y8	-22491.20	9381.63									
Y9	-22514.19	9386.13	Y38	-22686.59	9418.01						
Y10	-22535.59	9389.88	Y39	-22706.63	9419.65						
Y11	-22556.24	9393.00	Y40	-22715.78	9420.18						
Y12	-22577.52	9396.68	Y41	-22748.44	9425.79						
Y13	-22584.41	9397.80	Y42	-22749.65	9428.33						
Y14	-22605.90	9401.74	Y43	-22763.17	9430.31						
Y15	-22628.04	9405.57	Y44	-22765.51	9430.56						
Y16	-22626.52	9416.34	Y45	-22773.74	9432.16						
Y17	-22626.34	9417.65	Y46	-22777.96	9433.02						
Y18	-22625.94	9420.52	Y47	-22784.69	9434.32						
Y19	-22625.68	9422.37	Y48	-22790.35	9435.39						
Y20	-22624.55	9430.42	Y49	-22797.95	9436.82						
Y21	-22600.97	9426.35	Y50	-22808.60	9438.75						
Y22	-22580.23	9422.85	Y51	-22811.86	9439.22						
Y23	-22573.04	9421.38	Y52	-22812.32	9439.29						
Y24	-22551.56	9417.25	Y53	-22810.48	9450.14						
Y25	-22530.93	9413.62	Y54	-22810.35	9450.88						
Y26	-22509.39	9409.65	Y55	-22809.82	9454.03						
Y27	-22485.95	9405.26	Y56	-22809.69	9454.82						
Y28	-22465.59	9401.17	Y57	-22808.15	9463.89						
Y29	-22446.42	9397.14	Y58	-22788.46	9460.07						
Y30	-22426.90	9392.79	Y59	-22771.41	9457.13						

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2111		箇所名	千駄堀5		所在地	松戸市千駄堀、金ヶ作			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y60	-22754.91	9454.41	Y88	-22882.16	9439.52						
Y61	-22740.33	9451.74	Y89	-22897.01	9442.16						
Y62	-22721.92	9448.16	Y90	-22915.93	9445.76						
Y63	-22701.93	9444.21	Y91	-22912.14	9453.93						
Y64	-22682.22	9439.98	Y92	-22911.73	9454.83						
Y65	-22683.66	9432.70	Y93	-22910.38	9457.74						
Y66	-22684.17	9430.17	Y94	-22909.43	9459.80						
Y67	-22684.64	9427.81									
Y68	-22684.89	9426.54	Y95	-22811.42	9450.07						
			Y96	-22793.07	9448.63						
Y69	9456.65	-22899.73	Y97	-22777.92	9446.18						
Y70	9456.32	-22907.98	Y98	-22768.14	9445.44						
Y71	9465.01	-22908.29	Y99	-22750.11	9442.16						
Y72	9468.11	-22908.40	Y100	-22746.11	9441.15						
Y73	9472.21	-22908.54	Y101	-22724.49	9436.85						
Y74	9474.80	-22908.63	Y102	-22704.24	9432.61						
Y75	9482.20	-22908.89	Y103	-22685.44	9428.46						
Y76	9479.67	-22895.00	Y104	-22667.69	9423.38						
Y77	9471.99	-22896.58	Y105	-22669.08	9415.36						
Y78	9469.88	-22897.01	Y106	-22669.40	9413.53						
Y79	9466.45	-22897.72	Y107	-22669.69	9411.86						
Y80	9464.92	-22898.03	Y108	-22669.93	9410.50						
			Y109	-22671.41	9402.00						
Y81	-22904.84	9469.72	Y110	-22690.09	9405.22						
Y82	-22892.92	9466.41	Y111	-22710.40	9408.58						
Y83	-22878.72	9462.36	Y112	-22730.60	9411.89						
Y84	-22880.01	9453.82	Y113	-22749.83	9415.21						
Y85	-22880.21	9452.47	Y114	-22765.52	9420.33						
Y86	-22880.67	9449.41	Y115	-22782.98	9423.64						
Y87	-22880.91	9447.84	Y116	-22798.40	9426.56						

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-031K2111		箇所名		千駄堀5		所在地		松戸市千駄堀、金ヶ作	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y117	-22815.23	9429.42	Y146	-22489.71	9367.65								
Y118	-22813.55	9438.52	Y147	-22510.44	9371.60								
Y119	-22813.41	9439.26	Y148	-22527.43	9374.96								
Y120	-22813.23	9440.24	Y149	-22544.94	9378.27								
Y121	-22813.07	9441.12	Y150	-22563.80	9381.96								
			Y151	-22581.87	9385.39								
Y122	-22614.22	9413.97	Y152	-22588.50	9386.58								
Y123	-22598.14	9412.09	Y153	-22602.76	9389.35								
Y124	-22584.31	9410.42	Y154	-22618.23	9392.34								
Y125	-22577.76	9409.45	Y155	-22617.12	9398.34								
Y126	-22559.73	9406.42	Y156	-22616.41	9402.17								
Y127	-22540.41	9403.06	Y157	-22616.05	9404.14								
Y128	-22522.79	9399.73	Y158	-22615.80	9405.48								
Y129	-22506.77	9397.95											
Y130	-22498.75	9397.46											
Y131	-22484.72	9394.86											
Y132	-22468.92	9391.60											
Y133	-22467.51	9391.31											
Y134	-22439.39	9385.49											
Y135	-22429.52	9383.11											
Y136	-22408.76	9377.98											
Y137	-22411.26	9367.78											
Y138	-22411.81	9365.55											
Y139	-22412.83	9361.38											
Y140	-22413.32	9359.37											
Y141	-22415.21	9351.66											
Y142	-22434.94	9356.03											
Y143	-22448.22	9358.77											
Y144	-22461.42	9361.94											
Y145	-22475.39	9364.71											

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)