


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-031K2155 箇所名 ハケ崎4 所在地 松戸市ハケ崎1丁目、二ツ木

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-19873.38	9009.38	Y30	-19953.24	8944.70	R1	-19882.64	9012.16	R30	-19931.33	8954.02
Y2	-19878.10	9001.69	Y31	-19953.24	8944.70	R2	-19887.00	9005.31			
Y3	-19879.10	8998.85	Y32	-19954.05	8946.46	R3	-19887.62	9003.30	R31	-20014.49	8991.03
Y4	-19887.87	9003.44	Y33	-19957.23	8953.34	R4	-19887.87	9003.44	R32	-20017.28	8993.52
Y5	-19888.50	9003.76	Y34	-19949.82	8954.87	R5	-19888.50	9003.76	R33	-20017.28	8993.52
Y6	-19890.18	9004.64	Y35	-19949.82	8954.87	R6	-19888.59	9003.81	R34	-20014.33	8995.43
Y7	-19894.15	9006.72	Y36	-19944.56	8955.68	R7	-19888.02	9005.72	R35	-20014.33	8995.43
Y8	-19899.04	9009.28	Y37	-19941.98	8963.06	R8	-19885.62	9013.05	R36	-20014.33	8995.43
Y9	-19898.95	9010.16	Y38	-19941.98	8963.06	R9	-19885.06	9012.89	R37	-20013.41	8996.03
Y10	-19897.71	9016.68	Y39	-19931.02	8973.73	R10	-19883.11	9012.30	R38	-20013.41	8996.03
Y11	-19891.61	9014.85	Y40	-19927.49	8968.83				R39	-20012.14	8996.85
Y12	-19888.13	9013.81	Y41	-19925.18	8965.62	R11	-19931.33	8954.02	R40	-20012.14	8996.85
Y13	-19885.06	9012.89	Y42	-19923.77	8963.67	R12	-19923.83	8940.24	R41	-20010.83	8994.10
Y14	-19883.11	9012.30	Y43	-19922.00	8961.21	R13	-19935.56	8933.48	R42	-20011.88	8993.22
						R14	-19935.56	8933.48			
Y15	-19917.22	8954.59	Y44	-20018.50	8987.68	R15	-19945.67	8928.34	R43	-20022.19	8998.62
Y16	-19923.99	8947.78	Y45	-20025.16	8988.41	R16	-19957.83	8925.19	R44	-20022.52	9008.29
Y17	-19923.99	8947.78	Y46	-20025.16	8988.41	R17	-19956.76	8929.77	R45	-20014.55	9012.08
Y18	-19917.70	8935.66	Y47	-20029.21	8996.35	R18	-19956.52	8930.78	R46	-20014.55	9012.08
Y19	-19930.01	8925.16	Y48	-20029.21	8996.35	R19	-19956.10	8932.56	R47	-20014.55	9012.08
Y20	-19930.01	8925.16	Y49	-20029.38	9007.77	R20	-19950.36	8938.49	R48	-20013.27	9012.12
Y21	-19941.50	8919.31	Y50	-20023.26	9011.85	R21	-19941.23	8941.98	R49	-20013.27	9012.12
Y22	-19959.50	8918.13	Y51	-20023.26	9011.85	R22	-19941.23	8941.98	R50	-20016.38	9008.74
Y23	-19966.84	8923.07	Y52	-20021.27	9025.30	R23	-19930.70	8945.36	R51	-20015.24	9000.87
Y24	-19960.50	8931.50	Y53	-20013.90	9022.75	R24	-19932.72	8955.20	R52	-20015.24	9000.87
Y25	-19959.15	8933.30	Y54	-20011.82	9022.03	R25	-19932.72	8955.20	R53	-20016.84	9000.36
Y26	-19955.12	8938.67	Y55	-20009.83	9021.35	R26	-19932.53	8955.03	R54	-20016.84	9000.36
Y27	-19954.45	8939.57	Y56	-20008.34	9020.83	R27	-19932.53	8955.03	R55	-20019.44	8999.51
Y28	-19954.45	8939.57	Y57	-20000.38	9018.08	R28	-19931.43	8954.10	R56	-20019.44	8999.51
Y29	-19954.04	8941.28	Y58	-20001.18	9012.45	R29	-19931.43	8954.10	R57	-20022.19	8998.62

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2155	箇所名	八ヶ崎4	所在地	松戸市八ヶ崎1丁目、二ツ木
---------	------	------------	-----	------	-----	---------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)