急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図							調査年度		
急傾斜地の位置	る工地等の座標位 箇所番号	旦凶 <i>I −033K2007</i>	箇所名	思井5	所在地	流山市思井、	<u>調査年及</u>	<i>ካ ተ</i> ሀፋ ት .	<i> </i> 克
态喷料地砂位值	回川田与	1 -033N2007	直川石	ILI TT U	기 1포 기반	muniment.	<u> 古图2] 口</u>		
									N
									Ā
			Y7 Y8 Y9 R10 Y1	Y6 R6 R5 R7 R R8 R9 R11 R2 R1 R2	Y5 Y4 A Y3				
								1:1,000	
							0	25	50
									50 m
									7 # II

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 箇所名 思井5 所在地 流山市思井、宮園2丁目 I -033K2007 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m)Y(m)地点記号 X(m)Y(m)地点記号 X(m)Y(m)-16992.31 7304.97 R01 -16981.64 7302.09 Y01 7315.72 -16979.08 -16992.92 R02 7311.50 Y02 Y03 -16979.03 7341.76 R03 -16970.00 7326.77 7338.04 -16944.71 Y04 -16943.42R04 7324.50 Y05 -16925.74 7329.04 R05 -16926.80 7321.06 -16928.00 Y06 -16928.62 7307.35 R06 7312.04 Y07 -16931.31 7295.33 R07 -16946.00 7310.94 -16947.467295.63 R08 -16959.19 7308.84 Y08 7282.03 R09 -16962.67 7305.71 Y09 -16959.14Y10 -16968.447294.57 R10 -16970.15 7296.58 -16971.94 R11 7298.91 -16974.10 R12 7300.06

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)