


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |      |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

|         |      |            |     |     |     |           |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-042K2073 | 箇所名 | 白山2 | 所在地 | 我孫子市白山1丁目 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----------|



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

|      |      |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

|         |      |            |     |     |     |           |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-042K2073 | 箇所名 | 白山2 | 所在地 | 我孫子市白山1丁目 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----------|

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)