


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図(1/2)

調査年度

平成17年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図(2/2)

調査年度

平成17年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

調査年度 平成17年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I -0431		箇所名		堀籠池作		所在地		成田市堀籠	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	54845.59	-15950.09	Y-32	54917.95	-15806.32								
Y-2	54834.26	-15930.96	Y-33	54924.02	-15801.55								
Y-3	54832.43	-15926.12	Y-34	54919.99	-15807.38								
Y-4	54829.65	-15924.57	Y-35	54911.78	-15827.04								
Y-5	54836.31	-15909.38	Y-36	54905.66	-15843.88								
Y-6	54843.52	-15899.85	Y-37	54895.76	-15837.87								
Y-7	54845.03	-15886.18	Y-38	54896.14	-15839.33								
Y-8	54861.63	-15866.31	Y-39	54893.45	-15848.32								
Y-9	54865.01	-15858.75	Y-40	54922.06	-15880.25								
Y-10	54866.57	-15850.01	Y-41	54945.77	-15845.71								
Y-11	54877.57	-15833.68	Y-42	54958.46	-15862.53								
Y-12	54900.98	-15829.44	Y-43	54929.73	-15883.21								
Y-13	54897.86	-15854.44	Y-44	54949.85	-15923.19								
Y-14	54895.76	-15858.28	Y-45	54963.55	-15871.43								
Y-15	54897.86	-15862.27	Y-46	54996.39	-15873.17								
Y-16	54894.07	-15871.68	Y-47	55005.51	-15889.30								
Y-17	54895.64	-15890.45	Y-48	55015.64	-15914.38								
Y-18	54890.78	-15913.07	Y-49	55029.09	-15939.99								
Y-19	54875.93	-15917.51	Y-50	55036.05	-15946.32								
Y-20	54869.54	-15927.79	Y-51	54970.58	-15977.95								
Y-21	54855.75	-15939.34	Y-52	54966.76	-15962.68								
Y-22	54888.76	-15859.93	Y-53	54960.78	-15953.39								
Y-23	54861.29	-15871.06	Y-54	54950.63	-15935.52								
Y-24	54859.53	-15871.58	Y-55	54959.77	-15925.52								
Y-25	54857.25	-15871.74											
Y-26	54848.53	-15870.28											
Y-27	54847.05	-15851.40											
Y-28	54845.05	-15839.90											
Y-29	54844.98	-15819.57											
Y-30	54860.90	-15785.48											
Y-31	54900.60	-15782.55											

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度

平成17年度

[illegible]