


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図


調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2099-1	箇所名	吉岡2	所在地	成田市吉岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 = '様式5-4'!\$M\$2

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2099-1	箇所名	吉岡2	所在地	成田市吉岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-20240.78	51864.99			
Y2	-20246.39	51883.50			
Y3	-20254.10	51895.86			
Y4	-20259.75	51914.34			
Y5	-20252.65	51951.48			
Y6	-20252.62	51951.48			
Y7	-20230.41	51953.84			
Y8	-20223.38	51954.26			
Y9	-20223.36	51954.26			
Y10	-20208.24	51978.94			
Y11	-20189.03	51980.08			
Y12	-20185.42	51957.16			
Y13	-20184.37	51950.49			
Y14	-20180.33	51924.86			
Y15	-20179.76	51921.21			
Y16	-20178.78	51914.99			
Y17	-20202.77	51909.41			
Y18	-20223.83	51912.36			
Y19	-20223.83	51912.36			
Y20	-20229.48	51912.44			
Y21	-20227.43	51904.07			
Y22	-20223.57	51889.49			
Y23	-20218.44	51870.44			
Y24	-20224.82	51868.89			
Y25	-20228.16	51868.07			
Y26	-20231.07	51867.36			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2099-2	箇所名	吉岡2	所在地	成田市吉岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2099-2 箇所名 吉岡2 所在地 成田市吉岡

平面直角座標系：第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2099-3	箇所名	吉岡2	所在地	成田市吉岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2099-3 箇所名 吉岡2 所在地 成田市吉岡

平面直角座標系：第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県