


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2148(-1)	箇所名	公津の杜1	所在地	成田市公津の杜6丁目、飯仲、公津の杜5丁目
---------	------	----------------	-----	-------	-----	-----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2148(-1)	箇所名	公津の杜1	所在地	成田市公津の杜6丁目、飯仲、公津の杜5丁目	

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-26971.74	40747.73	Y-28	-26944.96	40769.51
Y-2	-26969.95	40745.32	Y-29	-26956.13	40759.77
Y-3	-26964.82	40738.38	Y-30	-26960.59	40756.31
Y-4	-26951.18	40719.94			
Y-5	-26946.84	40714.07			
Y-6	-26945.23	40711.90			
Y-7	-26931.63	40719.36			
Y-8	-26914.97	40733.18			
Y-9	-26898.53	40748.59			
Y-10	-26882.88	40763.80			
Y-11	-26873.25	40778.60			
Y-12	-26870.05	40795.93			
Y-13	-26872.76	40798.60			
Y-14	-26877.17	40802.96			
Y-15	-26885.20	40810.88			
Y-16	-26889.87	40815.50			
Y-17	-26893.89	40819.46			
Y-18	-26897.06	40815.92			
Y-19	-26904.06	40808.59			
Y-20	-26910.38	40801.96			
Y-21	-26915.50	40796.59			
Y-22	-26919.08	40793.23			
Y-23	-26921.81	40790.66			
Y-24	-26924.48	40788.16			
Y-25	-26930.02	40782.96			
Y-26	-26934.24	40778.99			
Y-27	-26937.53	40775.98			

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2148(-2)	箇所名	公津の杜1	所在地	成田市公津の杜6丁目、飯仲、公津の杜5丁目
---------	------	----------------	-----	-------	-----	-----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2148(-2)	箇所名	公津の杜1	所在地	成田市公津の杜6丁目、飯仲、公津の杜5丁目
---------	------	----------------	-----	-------	-----	-----------------------

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県