


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-061K2150 | 箇所名 | 公津の杜6 | 所在地 | 成田市公津の杜6丁目 |
|---------|------|------------|-----|-------|-----|------------|



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-061K2150 | 箇所名 | 公津の杜6 | 所在地 | 成田市公津の杜6丁目 |
|----------------|-----------|------------|------|-----------|----------|------------|
| 危害のおそれのある土地の座標 | | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | |
| Y-1 | -26750.01 | 40828.36 | Y-28 | -26750.11 | 40832.17 | |
| Y-2 | -26740.29 | 40824.68 | | | | |
| Y-3 | -26734.68 | 40822.56 | | | | |
| Y-4 | -26727.56 | 40819.87 | | | | |
| Y-5 | -26727.02 | 40819.66 | | | | |
| Y-6 | -26723.88 | 40822.02 | | | | |
| Y-7 | -26719.37 | 40824.96 | | | | |
| Y-8 | -26712.62 | 40827.44 | | | | |
| Y-9 | -26708.83 | 40837.31 | | | | |
| Y-10 | -26702.95 | 40851.25 | | | | |
| Y-11 | -26703.60 | 40856.06 | | | | |
| Y-12 | -26703.87 | 40858.07 | | | | |
| Y-13 | -26703.59 | 40860.99 | | | | |
| Y-14 | -26703.29 | 40864.12 | | | | |
| Y-15 | -26703.26 | 40866.34 | | | | |
| Y-16 | -26703.21 | 40869.41 | | | | |
| Y-17 | -26703.18 | 40871.33 | | | | |
| Y-18 | -26703.16 | 40872.48 | | | | |
| Y-19 | -26703.14 | 40873.96 | | | | |
| Y-20 | -26703.36 | 40874.07 | | | | |
| Y-21 | -26705.04 | 40874.87 | | | | |
| Y-22 | -26711.63 | 40878.00 | | | | |
| Y-23 | -26714.17 | 40879.20 | | | | |
| Y-24 | -26726.09 | 40884.86 | | | | |
| Y-25 | -26728.72 | 40883.46 | | | | |
| Y-26 | -26734.69 | 40870.39 | | | | |
| Y-27 | -26742.83 | 40851.13 | | | | |

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県