


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-06IK2219(-1)	箇所名	宗吾1	所在地	成田市宗吾2丁目、大袋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-06IK2219(-2)	箇所名	宗吾1	所在地	成田市宗吾2丁目、大袋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-06IK2219(-3)	箇所名	宗吾1	所在地	成田市宗吾2丁目、大袋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------

N



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県