


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-1	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-1	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

## 千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-2	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2260-2 箇所名 松子15 所在地 成田市松子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-3	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

N  

1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2260-3 箇所名 松子15 所在地 成田市松子

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-5	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-5	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-6	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-6	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

## 千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2260-7	箇所名	松子15	所在地	成田市松子
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2260-7 箇所名 松子15 所在地 成田市松子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県