


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-1)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------

N



### 凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0 50 100 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2269(-2) 箇所名 成田2 所在地 成田市成田、幸町、土屋



### 凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,500


0 50 100 m

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-2)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



### 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0 50 100 m


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-2)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



### 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0 50 100 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-2)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	-23696.05	43566.87	Y-28	-23739.47	43547.36	R-1
Y-2	-23696.05	43577.37	Y-29	-23731.66	43550.98	R-2
Y-3	-23696.05	43578.27	Y-30	-23715.38	43565.69	R-3
Y-4	-23696.05	43583.16				R-4
Y-5	-23696.05	43589.67				R-5
Y-6	-23696.05	43593.16				R-6
Y-7	-23719.48	43595.51				R-7
Y-8	-23739.92	43606.68				R-8
Y-9	-23763.60	43602.36				R-9
Y-10	-23778.14	43593.75				R-10
Y-11	-23786.07	43576.26				R-11
Y-12	-23789.45	43572.67				R-12
Y-13	-23805.65	43565.21				R-13
Y-14	-23809.00	43565.45				R-14
Y-15	-23818.32	43566.10				R-15
Y-16	-23830.42	43571.90				R-16
Y-17	-23833.48	43565.23				R-17
Y-18	-23834.59	43562.81				R-18
Y-19	-23838.42	43554.45				R-19
Y-20	-23840.75	43549.36				R-20
Y-21	-23845.50	43539.00				R-21
Y-22	-23826.96	43525.16				R-22
Y-23	-23801.69	43518.00				R-23
Y-24	-23789.04	43533.27				
Y-25	-23773.83	43543.03				
Y-26	-23770.55	43547.59				
Y-27	-23750.42	43543.10				

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-3)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



1:1,000

0

50

100 m

### 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害おそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-4)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------------



### 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0 50 100 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2269(-4)	箇所名	成田2	所在地	成田市成田、幸町、土屋
危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y-1	-23854.66	43561.53	Y-28	-23821.40	43522.10	
Y-2	-23862.27	43552.60	Y-29	-23829.88	43535.97	
Y-3	-23862.70	43552.09	Y-30	-23833.82	43535.43	
Y-4	-23867.31	43546.68	Y-31	-23836.13	43548.43	
Y-5	-23868.03	43545.83	Y-32	-23840.28	43552.54	
Y-6	-23873.79	43539.07	Y-33	-23847.66	43555.14	
Y-7	-23871.83	43539.47				
Y-8	-23864.09	43527.99				
Y-9	-23859.03	43523.80				
Y-10	-23853.18	43518.07				
Y-11	-23854.50	43513.40				
Y-12	-23843.20	43503.90				
Y-13	-23838.79	43499.72				
Y-14	-23834.60	43486.52				
Y-15	-23811.99	43480.27				
Y-16	-23799.62	43481.23				
Y-17	-23792.78	43486.44				
Y-18	-23787.67	43492.04				
Y-19	-23789.62	43499.98				
Y-20	-23790.05	43501.75				
Y-21	-23791.39	43507.19				
Y-22	-23792.37	43511.20				
Y-23	-23794.77	43520.98				
Y-24	-23806.13	43510.01				
Y-25	-23809.09	43512.31				
Y-26	-23813.47	43512.11				
Y-27	-23813.60	43512.85				
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
R-1	-23859.16	43556.25	R-28	-23842.91	43541.14	
R-2	-23862.27	43552.60	R-29	-23847.23	43545.38	
R-3	-23862.70	43552.09	R-30	-23853.66	43551.25	
R-4	-23863.59	43551.04				
R-5	-23859.10	43547.72				
R-6	-23853.69	43538.72				
R-7	-23848.97	43534.62				
R-8	-23841.73	43528.34				
R-9	-23841.13	43525.66				
R-10	-23831.99	43513.26				
R-11	-23825.83	43506.47				
R-12	-23823.31	43497.31				
R-13	-23814.53	43495.43				
R-14	-23803.83	43495.06				
R-15	-23800.78	43500.57				
R-16	-23790.99	43505.58				
R-17	-23791.39	43507.19				
R-18	-23792.37	43511.20				
R-19	-23792.54	43511.89				
R-20	-23803.37	43505.14				
R-21	-23806.21	43502.87				
R-22	-23815.90	43503.62				
R-23	-23818.03	43502.35				
R-24	-23820.36	43509.33				
R-25	-23827.25	43517.22				
R-26	-23835.28	43531.02				
R-27	-23838.10	43531.60				

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県