


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-1	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2360-1 箇所名 大生1 所在地 成田市大生、飯岡

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-2	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:500

0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2360-2 箇所名 大生1 所在地 成田市大生、飯岡

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-3	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:500

0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-3	箇所名	大生I	所在地	成田市大生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-4	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:500

0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2360-4 箇所名 大生1 所在地 成田市大生、飯岡

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-5	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-5	箇所名	大生1	所在地	成田市大生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18720.24	45657.23	Y31	-18721.28	45681.98
Y2	-18721.28	45649.43	Y32	-18722.55	45681.28
Y3	-18714.41	45650.48	Y33	-18726.71	45679.27
Y4	-18713.54	45658.87	Y34	-18731.87	45677.00
Y5	-18713.40	45660.23	Y35	-18735.43	45675.43
Y6	-18713.20	45662.35	Y36	-18739.94	45672.65
Y7	-18713.33	45665.72	Y37	-18741.47	45671.71
Y8	-18713.73	45669.42			
Y9	-18714.19	45672.33			
Y10	-18714.49	45673.15			
Y11	-18719.00	45663.99			
Y12	-18719.22	45662.52			
Y13	-18720.02	45658.94			
Y14	-18772.95	45703.68			
Y15	-18776.84	45698.30			
Y16	-18770.80	45697.76			
Y17	-18767.60	45697.47			
Y18	-18757.73	45696.60			
Y19	-18756.09	45696.07			
Y20	-18755.42	45695.71			
Y21	-18754.82	45695.70			
Y22	-18757.20	45696.70			
Y23	-18759.11	45697.02			
Y24	-18760.80	45697.60			
Y25	-18763.02	45698.87			
Y26	-18764.94	45699.80			
Y27	-18769.58	45702.05			
Y28	-18717.23	45680.67			
Y29	-18717.57	45681.59			
Y30	-18718.31	45683.63			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-6	箇所名	天生1	所在地	成田市天生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



1:1,500

0 30 60 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2360-6	箇所名	大生1	所在地	成田市大生、飯岡
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18751.78	45462.75			
Y2	-18756.66	45449.61			
Y3	-18746.53	45430.00			
Y4	-18737.00	45428.65			
Y5	-18709.70	45428.83			
Y6	-18697.57	45434.76			
Y7	-18687.45	45436.25			
Y8	-18665.40	45434.15			
Y9	-18649.55	45443.33			
Y10	-18621.95	45470.65			
Y11	-18626.74	45493.93			
Y12	-18629.81	45494.77			
Y13	-18636.39	45496.56			
Y14	-18642.17	45498.14			
Y15	-18651.82	45500.77			
Y16	-18656.82	45486.01			
Y17	-18665.82	45493.98			
Y18	-18669.75	45489.72			
Y19	-18684.34	45494.26			
Y20	-18712.91	45491.73			
Y21	-18717.98	45487.83			
Y22	-18722.35	45485.65			
Y23	-18729.82	45489.68			
Y24	-18743.32	45487.72			
Y25	-18744.77	45482.86			
Y26	-18746.18	45478.14			
Y27	-18746.62	45476.64			
Y28	-18749.42	45469.11			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県