


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2412(-1)	箇所名	土屋7	所在地	成田市土屋
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-------

調査年度

令和5年度



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0

50

100 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5－5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2412(-2) 箇所名 土屋7 所在地 成田市土屋

調査年度

令和5年度

N



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0

50

100 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2412(-2)	箇所名	土屋7	所在地	成田市土屋
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	-22723.12	43707.03	Y-28	-22750.17	43669.51	R-1
Y-2	-22741.45	43711.31	Y-29	-22724.20	43689.58	R-2
Y-3	-22746.67	43712.53				R-3
Y-4	-22747.80	43712.79				R-4
Y-5	-22754.15	43713.85				R-5
Y-6	-22759.44	43714.48				R-6
Y-7	-22764.31	43715.12				R-7
Y-8	-22767.14	43715.03				R-8
Y-9	-22770.87	43714.91				R-9
Y-10	-22777.13	43714.70				R-10
Y-11	-22777.93	43713.33				R-11
Y-12	-22781.61	43710.54				R-12
Y-13	-22791.22	43703.75				R-13
Y-14	-22795.26	43700.81				R-14
Y-15	-22794.22	43692.16				R-15
Y-16	-22794.07	43690.88				R-16
Y-17	-22793.83	43688.85				R-17
Y-18	-22793.70	43686.74				R-18
Y-19	-22792.64	43682.63				R-19
Y-20	-22791.58	43680.25				R-20
Y-21	-22790.92	43678.93				
Y-22	-22789.59	43676.28				
Y-23	-22788.67	43674.96				
Y-24	-22787.26	43672.81				
Y-25	-22785.89	43670.73				
Y-26	-22774.57	43653.48				
Y-27	-22762.05	43661.12				

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県