

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2063-1	箇所名	玉造3	所在地	香取市玉造3丁目、玉造
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------------

N



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-071K2063-1 箇所名 玉造3 所在地 香取市玉造3丁目、玉造

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2063-2	箇所名	玉造3	所在地	香取市玉造3丁目、玉造
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------------

N



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2063-2	箇所名	玉造3	所在地	香取市玉造3丁目、玉造
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	-12373.900	58333.085	Y-28	-12377.900	58388.089	
Y-2	-12370.698	58333.375	Y-29	-12384.949	58364.963	
Y-3	-12363.941	58333.987	Y-30	-12378.768	58342.482	
Y-4	-12361.448	58334.213				
Y-5	-12351.489	58335.114				
Y-6	-12353.332	58350.271				
Y-7	-12358.409	58363.215				
Y-8	-12350.580	58371.594				
Y-9	-12336.333	58376.519				
Y-10	-12321.054	58385.601				
Y-11	-12319.595	58390.580				
Y-12	-12303.551	58390.561				
Y-13	-12290.697	58402.309				
Y-14	-12290.637	58401.976				
Y-15	-12290.493	58402.496				
Y-16	-12290.972	58403.836				
Y-17	-12291.908	58409.042				
Y-18	-12292.408	58411.818				
Y-19	-12293.027	58415.260				
Y-20	-12293.231	58416.397				
Y-21	-12294.797	58425.102				
Y-22	-12299.082	58426.506				
Y-23	-12312.238	58419.273				
Y-24	-12311.077	58415.435				
Y-25	-12325.131	58417.018				
Y-26	-12336.494	58417.677				
Y-27	-12354.214	58408.451				

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県