

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2039-1

箇所名

興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-1		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96400.42	37396.41	Y-31	-96487.45	37365.77	R-1	-96431.49	37388.99	R-31	-96453.15	37384.90
Y-2	-96389.96	37351.01	Y-32	-96485.39	37373.92	R-2	-96425.51	37366.80	R-32	-96447.66	37385.53
Y-3	-96399.52	37351.73	Y-33	-96485.40	37374.74	R-3	-96436.40	37364.61	R-33	-96444.51	37385.88
Y-4	-96399.27	37347.42	Y-34	-96483.26	37376.21	R-4	-96437.58	37355.19	R-34	-96440.53	37386.83
Y-5	-96398.13	37339.71	Y-35	-96473.76	37379.34	R-5	-96436.86	37339.32			
Y-6	-96410.91	37291.21	Y-36	-96459.49	37384.03	R-6	-96442.45	37314.46			
Y-7	-96433.26	37275.01	Y-37	-96453.15	37384.90	R-7	-96459.65	37303.56			
Y-8	-96448.01	37268.10	Y-38	-96447.66	37385.53	R-8	-96475.49	37295.80			
Y-9	-96478.50	37250.24	Y-39	-96444.51	37385.88	R-9	-96495.01	37285.57			
Y-10	-96501.34	37240.89	Y-40	-96440.53	37386.83	R-10	-96513.43	37277.96			
Y-11	-96499.07	37238.18				R-11	-96524.49	37268.57			
Y-12	-96516.51	37225.66				R-12	-96539.70	37257.35			
Y-13	-96528.19	37216.98				R-13	-96553.31	37246.94			
Y-14	-96555.66	37205.16				R-14	-96573.23	37239.72			
Y-15	-96565.48	37224.48				R-15	-96578.04	37249.18			
Y-16	-96578.04	37249.18				R-16	-96589.78	37272.25			
Y-17	-96590.74	37274.14				R-17	-96586.10	37287.32			
Y-18	-96592.49	37278.23				R-18	-96574.70	37297.41			
Y-19	-96593.27	37280.03				R-19	-96570.75	37304.14			
Y-20	-96594.81	37284.10				R-20	-96529.46	37330.25			
Y-21	-96596.12	37287.55				R-21	-96518.05	37334.89			
Y-22	-96594.73	37302.03				R-22	-96500.51	37325.55			
Y-23	-96588.36	37308.09				R-23	-96484.97	37336.02			
Y-24	-96586.81	37311.73				R-24	-96479.11	37341.49			
Y-25	-96534.12	37346.66				R-25	-96477.62	37346.49			
Y-26	-96526.00	37349.90				R-26	-96473.19	37362.55			
Y-27	-96508.25	37339.68				R-27	-96470.92	37375.51			
Y-28	-96496.12	37347.54				R-28	-96469.37	37378.89			
Y-29	-96492.75	37351.55				R-29	-96465.88	37381.93			
Y-30	-96491.90	37353.01				R-30	-96459.49	37384.03			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-2		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96552.78	37266.68	Y-31	-96583.75	37221.96	R-1	-96567.80	37244.99			
Y-2	-96549.18	37267.01	Y-32	-96573.93	37236.14	R-2	-96553.03	37226.55			
Y-3	-96541.17	37271.92	Y-33	-96567.10	37246.00	R-3	-96547.21	37216.63			
Y-4	-96517.15	37242.20				R-4	-96554.52	37211.69			
Y-5	-96514.55	37235.24				R-5	-96558.56	37188.94			
Y-6	-96533.09	37224.48				R-6	-96560.11	37170.66			
Y-7	-96543.79	37191.24				R-7	-96562.58	37166.59			
Y-8	-96532.85	37172.61				R-8	-96548.48	37161.13			
Y-9	-96539.96	37168.63				R-9	-96540.16	37148.50			
Y-10	-96518.34	37175.62				R-10	-96536.24	37138.54			
Y-11	-96504.01	37153.48				R-11	-96545.30	37137.33			
Y-12	-96499.39	37143.44				R-12	-96546.58	37137.16			
Y-13	-96545.30	37137.33				R-13	-96572.04	37133.77			
Y-14	-96546.58	37137.16				R-14	-96576.15	37146.03			
Y-15	-96572.68	37133.69				R-15	-96575.62	37152.18			
Y-16	-96576.33	37133.15				R-16	-96576.70	37165.32			
Y-17	-96578.70	37132.37				R-17	-96577.09	37169.45			
Y-18	-96588.20	37129.24				R-18	-96576.39	37186.18			
Y-19	-96592.57	37150.62				R-19	-96572.88	37200.44			
Y-20	-96590.70	37155.89				R-20	-96574.62	37201.17			
Y-21	-96590.05	37163.16				R-21	-96584.35	37212.90			
Y-22	-96590.65	37168.18				R-22	-96587.46	37218.53			
Y-23	-96594.83	37183.31				R-23	-96587.03	37218.94			
Y-24	-96586.39	37195.22				R-24	-96583.75	37221.96			
Y-25	-96589.15	37196.46				R-25	-96573.93	37236.14			
Y-26	-96598.30	37207.27									
Y-27	-96599.73	37209.31									
Y-28	-96591.51	37215.00									
Y-29	-96590.55	37215.66									
Y-30	-96587.03	37218.94									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2039-3

箇所名

興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-3		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96527.58	37157.47	Y-31	-96352.94	37231.21	R-1	-96489.89	37164.32	R-31	-96412.18	37204.41
Y-2	-96529.78	37187.90	Y-32	-96353.04	37231.05	R-2	-96492.10	37180.80	R-32	-96427.64	37185.43
Y-3	-96497.68	37235.53	Y-33	-96378.01	37207.56	R-3	-96475.58	37204.27	R-33	-96431.89	37177.41
Y-4	-96496.06	37235.08	Y-34	-96381.90	37207.58	R-4	-96461.03	37210.62	R-34	-96432.32	37176.43
Y-5	-96478.51	37265.73	Y-35	-96386.84	37207.40	R-5	-96458.87	37225.13	R-35	-96431.99	37176.10
Y-6	-96453.89	37293.47	Y-36	-96391.59	37206.47	R-6	-96446.48	37244.24	R-36	-96439.44	37174.10
Y-7	-96455.42	37294.47	Y-37	-96393.19	37205.72	R-7	-96431.79	37262.46	R-37	-96447.29	37172.06
Y-8	-96444.19	37306.86	Y-38	-96402.28	37197.19	R-8	-96423.36	37273.74	R-38	-96478.38	37166.41
Y-9	-96431.38	37317.79	Y-39	-96406.87	37191.16	R-9	-96410.74	37287.74			
Y-10	-96407.37	37343.72	Y-40	-96407.17	37190.54	R-10	-96396.77	37300.92			
Y-11	-96391.17	37356.31	Y-41	-96414.05	37185.78	R-11	-96379.88	37316.80			
Y-12	-96361.68	37362.42	Y-42	-96417.74	37183.04	R-12	-96363.63	37328.77			
Y-13	-96339.05	37371.86	Y-43	-96417.59	37182.55	R-13	-96343.65	37337.67			
Y-14	-96294.78	37383.48	Y-44	-96417.47	37182.20	R-14	-96326.75	37346.97			
Y-15	-96276.41	37382.49	Y-45	-96424.21	37178.86	R-15	-96304.49	37357.51			
Y-16	-96300.14	37347.38	Y-46	-96426.53	37177.98	R-16	-96294.37	37355.92			
Y-17	-96307.29	37336.82	Y-47	-96430.26	37176.57	R-17	-96300.14	37347.38			
Y-18	-96310.75	37332.59	Y-48	-96439.44	37174.10	R-18	-96307.29	37336.82			
Y-19	-96313.58	37329.30	Y-49	-96447.29	37172.06	R-19	-96310.75	37332.59			
Y-20	-96315.60	37326.50	Y-50	-96478.38	37166.41	R-20	-96311.83	37331.33			
Y-21	-96316.03	37325.90				R-21	-96313.85	37332.44			
Y-22	-96319.16	37317.18				R-22	-96320.29	37333.88			
Y-23	-96319.48	37317.38				R-23	-96333.93	37324.32			
Y-24	-96320.30	37320.89				R-24	-96338.91	37301.45			
Y-25	-96326.64	37313.27				R-25	-96345.90	37283.04			
Y-26	-96333.39	37287.43				R-26	-96349.98	37277.00			
Y-27	-96337.91	37270.02				R-27	-96354.01	37251.68			
Y-28	-96340.19	37265.01				R-28	-96389.10	37217.54			
Y-29	-96343.98	37246.41				R-29	-96397.03	37212.05			
Y-30	-96347.23	37240.97				R-30	-96408.55	37207.78			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-4	箇所名	興津久保山台2	所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川
---------	------	--------------	-----	---------	-----	------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-6		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95991.55	37036.76	Y-31	-95986.45	37073.58	R-1	-95986.29	37074.68			
Y-2	-96015.79	37041.47				R-2	-96005.91	37078.33			
Y-3	-96054.22	37050.11				R-3	-96033.00	37082.49			
Y-4	-96080.83	37086.52				R-4	-96047.07	37104.91			
Y-5	-96082.44	37116.76				R-5	-96045.47	37127.28			
Y-6	-96076.61	37118.41				R-6	-96053.15	37135.69			
Y-7	-96076.61	37118.41				R-7	-96066.72	37146.89			
Y-8	-96072.11	37131.38				R-8	-96063.18	37157.06			
Y-9	-96063.18	37157.06				R-9	-96059.91	37166.49			
Y-10	-96059.91	37166.49				R-10	-96055.67	37177.70			
Y-11	-96055.67	37177.70				R-11	-96051.05	37186.71			
Y-12	-96050.94	37186.91				R-12	-96021.73	37186.75			
Y-13	-96047.37	37192.49				R-13	-95989.58	37147.53			
Y-14	-96046.96	37193.14				R-14	-95988.15	37145.41			
Y-15	-96044.22	37195.38				R-15	-95984.38	37143.15			
Y-16	-96040.73	37197.12				R-16	-95977.93	37143.62			
Y-17	-96039.04	37197.71				R-17	-95974.83	37141.90			
Y-18	-96009.97	37197.95				R-18	-95978.78	37129.14			
Y-19	-95984.28	37166.61				R-19	-95981.22	37111.95			
Y-20	-95979.28	37157.21				R-20	-95983.40	37095.53			
Y-21	-95971.31	37153.03				R-21	-95984.68	37086.28			
Y-22	-95971.43	37152.85									
Y-23	-95971.43	37152.85									
Y-24	-95971.43	37152.85									
Y-25	-95972.50	37149.42									
Y-26	-95973.05	37147.65									
Y-27	-95978.78	37129.14									
Y-28	-95981.22	37111.95									
Y-29	-95983.40	37095.53									
Y-30	-95984.68	37086.28									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2039-7

箇所名


興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川

凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-7		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96135.09	36510.32	Y-31	-96142.18	36713.12	R-1	-96124.23	36496.49	R-31	-96103.05	36732.33
Y-2	-96138.67	36514.16	Y-32	-96133.69	36715.42	R-2	-96124.67	36502.89	R-32	-96100.99	36738.28
Y-3	-96140.38	36516.74	Y-33	-96125.19	36715.42	R-3	-96122.34	36502.45	R-33	-96055.80	36737.55
Y-4	-96146.60	36512.45	Y-34	-96118.07	36718.40	R-4	-96113.22	36501.72	R-34	-96046.34	36720.97
Y-5	-96150.44	36516.08	Y-35	-96111.21	36723.26	R-5	-96124.68	36506.85	R-35	-96049.24	36717.28
Y-6	-96129.02	36549.98	Y-36	-96108.29	36727.71	R-6	-96125.47	36506.69	R-36	-96062.60	36728.39
Y-7	-96113.74	36551.04	Y-37	-96106.82	36731.49	R-7	-96126.81	36506.97	R-37	-96076.70	36726.15
Y-8	-96124.58	36560.11	Y-38	-96107.68	36734.01	R-8	-96128.91	36508.48	R-38	-96080.78	36720.95
Y-9	-96140.60	36559.12	Y-39	-96112.29	36738.00	R-9	-96129.87	36509.17	R-39	-96087.93	36705.19
Y-10	-96143.03	36564.59	Y-40	-96114.48	36739.59	R-10	-96133.59	36511.84	R-40	-96099.37	36693.68
Y-11	-96148.23	36569.39	Y-41	-96114.90	36740.00	R-11	-96140.38	36516.74	R-41	-96109.79	36690.77
Y-12	-96158.03	36575.99	Y-42	-96120.27	36747.22	R-12	-96143.56	36514.54	R-42	-96126.55	36674.99
Y-13	-96167.40	36584.93	Y-43	-96122.05	36753.67	R-13	-96144.96	36515.09	R-43	-96133.24	36659.43
Y-14	-96171.14	36590.53	Y-44	-96057.15	36747.20	R-14	-96121.43	36547.34	R-44	-96139.41	36642.00
Y-15	-96174.01	36593.03	Y-45	-96055.39	36744.12	R-15	-96106.65	36549.54	R-45	-96145.04	36624.48
Y-16	-96177.43	36595.15	Y-46	-96050.57	36740.44	R-16	-96118.11	36559.90	R-46	-96146.22	36599.33
Y-17	-96179.83	36599.68	Y-47	-96046.95	36738.58	R-17	-96142.82	36564.12	R-47	-96132.66	36586.03
Y-18	-96180.01	36603.93	Y-48	-96043.07	36725.14	R-18	-96143.03	36564.59	R-48	-96125.93	36570.05
Y-19	-96179.47	36609.71	Y-49	-96049.24	36717.28	R-19	-96143.59	36565.10	R-49	-96111.72	36559.69
Y-20	-96177.84	36620.73	Y-50	-96052.95	36712.55	R-20	-96149.54	36576.71	R-50	-96099.21	36547.97
Y-21	-96178.65	36632.16	Y-51	-96059.12	36704.68	R-21	-96164.93	36586.63	R-51	-96113.64	36544.62
Y-22	-96177.43	36639.03	Y-52	-96068.73	36713.14	R-22	-96166.07	36629.37	R-52	-96130.27	36527.02
Y-23	-96175.39	36642.36	Y-53	-96075.13	36696.53	R-23	-96156.93	36649.31	R-53	-96117.41	36512.60
Y-24	-96166.06	36653.26	Y-54	-96092.37	36679.25	R-24	-96153.16	36667.16	R-54	-96106.27	36501.05
Y-25	-96159.18	36661.92	Y-55	-96104.37	36676.17	R-25	-96151.41	36680.15	R-55	-96103.47	36493.59
Y-26	-96155.27	36673.17	Y-56	-96112.39	36667.27	R-26	-96121.47	36716.98	R-56	-96114.15	36485.15
Y-27	-96155.27	36684.65	Y-57	-96119.52	36654.10	R-27	-96118.07	36718.40	R-57	-96126.56	36475.52
Y-28	-96154.35	36692.45	Y-58	-96126.77	36636.72	R-28	-96111.21	36723.26	R-58	-96124.50	36487.89
Y-29	-96151.83	36699.34	Y-59	-96131.08	36621.23	R-29	-96110.15	36724.87	R-59	-96124.21	36489.60
Y-30	-96146.55	36709.90	Y-60	-96131.86	36609.33	R-30	-96107.94	36727.10	R-60	-96124.22	36496.39

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2039-8

箇所名


興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川

凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-8		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96112.81	36776.37	Y-31	-96036.26	36918.51	R-1	-96107.96	36778.51	R-31	-96086.91	36882.83
Y-2	-96136.77	36789.27	Y-32	-96054.42	36920.69	R-2	-96134.91	36798.69	R-32	-96079.51	36864.91
Y-3	-96134.53	36800.61	Y-33	-96072.19	36924.93	R-3	-96134.53	36800.61	R-33	-96069.11	36849.84
Y-4	-96129.51	36815.44	Y-34	-96077.59	36921.04	R-4	-96129.51	36815.44	R-34	-96066.66	36840.25
Y-5	-96127.00	36818.90	Y-35	-96084.23	36912.04	R-5	-96127.00	36818.90	R-35	-96076.85	36823.82
Y-6	-96120.42	36825.60	Y-36	-96082.56	36903.99	R-6	-96122.89	36823.08	R-36	-96079.73	36810.81
Y-7	-96108.70	36835.52	Y-37	-96072.48	36887.57	R-7	-96105.07	36829.73	R-37	-96094.89	36808.57
Y-8	-96106.91	36837.68	Y-38	-96062.92	36871.01	R-8	-96087.96	36819.18	R-38	-96108.03	36802.12
Y-9	-96106.55	36839.95	Y-39	-96051.84	36856.78	R-9	-96098.58	36838.79	R-39	-96110.23	36796.44
Y-10	-96106.55	36844.13	Y-40	-96050.72	36830.89	R-10	-96095.68	36843.16	R-40	-96103.73	36780.55
Y-11	-96112.05	36858.48	Y-41	-96063.41	36814.55	R-11	-96095.81	36846.52			
Y-12	-96119.46	36874.87	Y-42	-96067.04	36797.89	R-12	-96102.21	36856.56			
Y-13	-96123.05	36890.77	Y-43	-96087.45	36793.11	R-13	-96103.82	36877.27			
Y-14	-96126.76	36897.58	Y-44	-96093.68	36790.63	R-14	-96112.68	36894.24			
Y-15	-96129.99	36901.41	Y-45	-96089.31	36787.50	R-15	-96116.53	36944.36			
Y-16	-96132.62	36903.44	Y-46	-96096.17	36784.19	R-16	-96072.45	36951.98			
Y-17	-96135.41	36904.07	Y-47	-96098.32	36783.16	R-17	-96067.10	36953.40			
Y-18	-96136.52	36954.61	Y-48	-96103.73	36780.55	R-18	-96048.99	36949.96			
Y-19	-96132.24	36958.07	Y-49	-96109.47	36777.78	R-19	-96030.91	36946.46			
Y-20	-96070.67	36962.70				R-20	-96013.05	36940.12			
Y-21	-96064.93	36965.56				R-21	-95994.99	36935.11			
Y-22	-96046.61	36962.85				R-22	-95996.25	36929.08			
Y-23	-96028.66	36958.22				R-23	-95996.79	36926.47			
Y-24	-96010.97	36949.24				R-24	-96015.47	36929.56			
Y-25	-95993.28	36943.26				R-25	-96033.29	36933.99			
Y-26	-95993.91	36940.23				R-26	-96051.53	36936.26			
Y-27	-95996.25	36929.08				R-27	-96069.41	36940.48			
Y-28	-95998.01	36920.65				R-28	-96074.57	36939.24			
Y-29	-96000.06	36910.86				R-29	-96094.76	36927.29			
Y-30	-96019.27	36912.94				R-30	-96096.06	36899.62			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2039-9

箇所名

興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-9		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96088.38	36504.12	Y-31	-96141.87	36352.25	R-1	-96121.23	36483.76	R-31	-96168.35	36325.98
Y-2	-96082.55	36487.30	Y-32	-96141.61	36352.91	R-2	-96117.25	36470.06	R-32	-96150.30	36324.79
Y-3	-96074.36	36477.13	Y-33	-96145.10	36356.05	R-3	-96106.76	36456.30	R-33	-96143.39	36327.82
Y-4	-96074.36	36477.13	Y-34	-96148.80	36357.34	R-4	-96106.76	36456.30	R-34	-96129.63	36343.26
Y-5	-96072.25	36460.70	Y-35	-96148.76	36357.66	R-5	-96106.39	36442.17	R-35	-96125.97	36343.68
Y-6	-96072.25	36460.70	Y-36	-96148.85	36360.23	R-6	-96106.39	36442.17	R-36	-96125.99	36345.77
Y-7	-96070.93	36416.39	Y-37	-96151.98	36368.62	R-7	-96109.77	36414.10	R-37	-96129.65	36356.87
Y-8	-96063.17	36409.27	Y-38	-96157.20	36380.23	R-8	-96124.38	36403.51	R-38	-96134.03	36363.12
Y-9	-96053.35	36366.06	Y-39	-96158.63	36385.83	R-9	-96111.52	36402.50	R-39	-96136.79	36366.70
Y-10	-96050.25	36365.36	Y-40	-96158.98	36392.26	R-10	-96094.85	36386.91	R-40	-96150.65	36400.35
Y-11	-96047.26	36313.99	Y-41	-96156.80	36424.96	R-11	-96092.10	36362.51	R-41	-96147.61	36418.56
Y-12	-96093.27	36281.92	Y-42	-96159.78	36432.24	R-12	-96086.62	36350.00	R-42	-96148.11	36424.98
Y-13	-96094.82	36268.52	Y-43	-96160.72	36437.52	R-13	-96085.20	36327.15	R-43	-96148.11	36424.98
Y-14	-96137.20	36256.26	Y-44	-96160.92	36440.68	R-14	-96112.13	36316.40	R-44	-96150.52	36432.37
Y-15	-96141.29	36257.38	Y-45	-96160.89	36445.67	R-15	-96118.61	36298.94	R-45	-96150.52	36432.37
Y-16	-96152.39	36251.13	Y-46	-96160.97	36448.04	R-16	-96144.13	36292.50	R-46	-96153.47	36452.08
Y-17	-96155.97	36252.86	Y-47	-96160.75	36451.71	R-17	-96158.07	36295.75	R-47	-96157.20	36460.34
Y-18	-96163.56	36256.52	Y-48	-96159.89	36455.43	R-18	-96165.41	36292.94	R-48	-96156.58	36461.29
Y-19	-96172.56	36260.86	Y-49	-96159.83	36455.55	R-19	-96170.92	36289.11	R-49	-96155.21	36462.69
Y-20	-96179.50	36264.20	Y-50	-96158.17	36458.87	R-20	-96160.12	36283.44	R-50	-96153.84	36463.55
Y-21	-96181.57	36265.20	Y-51	-96156.58	36461.29	R-21	-96145.37	36279.17	R-51	-96130.88	36477.78
Y-22	-96174.46	36267.55	Y-52	-96155.21	36462.69	R-22	-96142.41	36265.81	R-52	-96126.84	36480.29
Y-23	-96179.15	36269.04	Y-53	-96153.84	36463.55	R-23	-96158.65	36254.15			
Y-24	-96181.36	36269.70	Y-54	-96130.88	36477.78	R-24	-96163.56	36256.52			
Y-25	-96198.76	36275.19	Y-55	-96126.84	36480.29	R-25	-96165.30	36257.36			
Y-26	-96194.60	36332.09				R-26	-96158.34	36266.68			
Y-27	-96173.18	36340.18				R-27	-96161.43	36272.56			
Y-28	-96157.24	36339.06				R-28	-96165.95	36276.35			
Y-29	-96154.59	36340.74				R-29	-96184.38	36283.38			
Y-30	-96142.31	36351.76				R-30	-96187.80	36317.95			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-10	箇所名	興津久保山台2	所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川
---------	------	---------------	-----	---------	-----	------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-10	箇所名	興津久保山台2	所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川
---------	------	---------------	-----	---------	-----	------------------


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-11	箇所名	興津久保山台2	所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川
---------	------	---------------	-----	---------	-----	------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-13		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96206.98	36028.37				R-1	-96212.35	36028.78			
Y-2	-96193.29	36025.05				R-2	-96210.55	36019.49			
Y-3	-96184.41	36022.97				R-3	-96199.11	36008.26			
Y-4	-96155.06	36005.46				R-4	-96186.58	35994.25			
Y-5	-96154.63	36005.60				R-5	-96194.68	35980.16			
Y-6	-96143.78	35979.10				R-6	-96178.48	35975.24			
Y-7	-96108.78	35942.36				R-7	-96172.81	35953.78			
Y-8	-96119.90	35906.32				R-8	-96147.92	35937.94			
Y-9	-96133.54	35872.23				R-9	-96157.30	35916.50			
Y-10	-96156.80	35862.17				R-10	-96164.88	35895.40			
Y-11	-96166.84	35857.99				R-11	-96184.12	35889.24			
Y-12	-96201.93	35893.61				R-12	-96193.85	35885.41			
Y-13	-96230.73	35922.83				R-13	-96201.93	35893.61			
Y-14	-96233.87	35926.03				R-14	-96226.94	35918.99			
Y-15	-96236.14	35928.32				R-15	-96221.20	35924.75			
Y-16	-96232.50	35933.61				R-16	-96212.19	35924.24			
Y-17	-96233.40	35936.46				R-17	-96210.91	35929.17			
Y-18	-96236.47	35971.66				R-18	-96209.83	35930.02			
Y-19	-96231.39	35985.81				R-19	-96212.09	35931.30			
Y-20	-96236.88	36001.77				R-20	-96220.99	35934.02			
Y-21	-96232.44	36029.00				R-21	-96232.15	35946.34			
Y-22	-96229.25	36030.09				R-22	-96232.12	35947.01			
Y-23	-96222.64	36029.58				R-23	-96231.21	35950.51			
Y-24	-96216.95	36029.14				R-24	-96230.74	35951.28			
Y-25	-96210.09	36028.61				R-25	-96222.00	35981.95			
						R-26	-96216.09	35993.10			
						R-27	-96228.04	36013.85			
						R-28	-96216.95	36029.14			


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-14		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96214.59	35645.45	Y-31	-96154.32	35619.03	R-1	-96208.09	35644.32			
Y-2	-96214.48	35648.61	Y-32	-96156.65	35626.81	R-2	-96198.32	35667.77			
Y-3	-96213.58	35662.69	Y-33	-96157.47	35628.50	R-3	-96180.46	35687.98			
Y-4	-96211.41	35676.82	Y-34	-96157.60	35628.77	R-4	-96158.35	35680.66			
Y-5	-96211.57	35683.80	Y-35	-96158.75	35630.48	R-5	-96147.52	35674.07			
Y-6	-96213.36	35689.56	Y-36	-96160.45	35632.70	R-6	-96150.14	35670.09			
Y-7	-96215.87	35693.66	Y-37	-96162.98	35634.89	R-7	-96153.80	35664.53			
Y-8	-96220.24	35699.00	Y-38	-96165.64	35636.28	R-8	-96157.84	35658.38			
Y-9	-96195.14	35723.72	Y-39	-96170.30	35637.76	R-9	-96158.56	35656.80			
Y-10	-96159.23	35719.29	Y-40	-96196.82	35642.37	R-10	-96161.14	35650.48			
Y-11	-96159.49	35707.24	Y-41	-96206.68	35644.08	R-11	-96161.77	35647.75			
Y-12	-96157.74	35699.07				R-12	-96161.65	35643.58			
Y-13	-96152.90	35688.83				R-13	-96160.46	35638.42			
Y-14	-96146.23	35678.59				R-14	-96159.39	35634.93			
Y-15	-96146.27	35675.98				R-15	-96158.65	35633.50			
Y-16	-96150.14	35670.09				R-16	-96159.20	35633.85			
Y-17	-96153.80	35664.53				R-17	-96159.84	35634.61			
Y-18	-96157.84	35658.38				R-18	-96159.82	35633.76			
Y-19	-96158.56	35656.80				R-19	-96161.06	35633.23			
Y-20	-96161.14	35650.48				R-20	-96162.98	35634.89			
Y-21	-96161.77	35647.75				R-21	-96165.64	35636.28			
Y-22	-96161.65	35643.58				R-22	-96170.30	35637.76			
Y-23	-96160.46	35638.42				R-23	-96196.82	35642.37			
Y-24	-96159.39	35634.93				R-24	-96206.68	35644.08			
Y-25	-96156.30	35629.01									
Y-26	-96156.06	35628.54									
Y-27	-96153.41	35619.45									
Y-28	-96153.60	35619.39									
Y-29	-96153.83	35619.32									
Y-30	-96154.02	35619.22									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2039-15

箇所名

興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024


急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-15		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96151.28	35649.13	Y-31	-96022.74	35732.82	R-1	-96144.52	35646.09	R-31	-96035.92	35752.55
Y-2	-96176.14	35663.09	Y-32	-96039.20	35736.18	R-2	-96153.20	35659.61	R-32	-96051.87	35755.64
Y-3	-96192.83	35672.38	Y-33	-96048.46	35738.06	R-3	-96160.96	35672.27	R-33	-96059.04	35753.43
Y-4	-96194.53	35672.32	Y-34	-96055.70	35729.10	R-4	-96165.06	35683.80	R-34	-96065.05	35740.44
Y-5	-96190.39	35697.71	Y-35	-96073.89	35720.48	R-5	-96173.30	35700.40	R-35	-96084.20	35732.64
Y-6	-96184.37	35729.19	Y-36	-96090.86	35706.92	R-6	-96171.66	35722.61	R-36	-96094.92	35720.91
Y-7	-96143.85	35748.48	Y-37	-96095.39	35702.71	R-7	-96146.10	35734.74	R-37	-96101.48	35717.52
Y-8	-96133.71	35754.15	Y-38	-96110.95	35687.52	R-8	-96131.89	35728.20	R-38	-96115.91	35702.04
Y-9	-96121.87	35767.04	Y-39	-96135.60	35695.68	R-9	-96124.21	35726.34	R-39	-96135.76	35710.53
Y-10	-96091.39	35772.43	Y-40	-96142.34	35703.07	R-10	-96111.48	35741.80	R-40	-96148.23	35718.80
Y-11	-96088.41	35788.02	Y-41	-96143.27	35702.50	R-11	-96102.08	35738.72	R-41	-96156.41	35714.71
Y-12	-96049.13	35797.17	Y-42	-96140.34	35698.24	R-12	-96104.77	35744.86	R-42	-96154.87	35703.29
Y-13	-96027.58	35794.26	Y-43	-96124.90	35688.18	R-13	-96077.01	35754.97	R-43	-96139.34	35693.37
Y-14	-96009.22	35791.78	Y-44	-96119.32	35670.45	R-14	-96074.86	35772.06	R-44	-96134.40	35671.90
Y-15	-95994.54	35789.58	Y-45	-96121.33	35654.79	R-15	-96050.43	35777.43	R-45	-96135.51	35656.94
Y-16	-95980.65	35785.30	Y-46	-96130.15	35639.61	R-16	-96031.58	35774.24	R-46	-96142.07	35644.98
Y-17	-95969.94	35790.11	Y-47	-96138.72	35643.47	R-17	-96014.02	35770.83	R-47	-96142.09	35644.99
Y-18	-95940.07	35780.85	Y-48	-96139.27	35643.72	R-18	-95997.99	35768.10			
Y-19	-95920.41	35762.39	Y-49	-96142.09	35644.99	R-19	-95980.65	35763.71			
Y-20	-95937.28	35724.63				R-20	-95965.88	35770.42			
Y-21	-95945.09	35730.86				R-21	-95944.76	35764.31			
Y-22	-95949.78	35734.61				R-22	-95932.94	35754.18			
Y-23	-95953.14	35737.29				R-23	-95941.43	35727.94			
Y-24	-95955.66	35739.30				R-24	-95945.09	35730.86			
Y-25	-95955.66	35739.30				R-25	-95945.51	35745.94			
Y-26	-95958.44	35737.47				R-26	-95949.21	35749.44			
Y-27	-95959.03	35738.35				R-27	-95962.28	35752.97			
Y-28	-95959.27	35738.35				R-28	-95979.67	35746.90			
Y-29	-95975.59	35733.13				R-29	-96001.66	35745.27			
Y-30	-96004.29	35728.89				R-30	-96019.07	35748.83			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-16		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96121.06	35667.39	Y-31	-96039.98	35514.82	R-1	-96134.03	35650.53	R-31	-95957.25	35503.19
Y-2	-96087.49	35661.61	Y-32	-96055.64	35509.91	R-2	-96117.35	35636.35	R-32	-95969.00	35515.79
Y-3	-96076.09	35648.33	Y-33	-96067.63	35503.74	R-3	-96105.07	35622.20	R-33	-95978.42	35522.73
Y-4	-96051.22	35608.27	Y-34	-96077.49	35498.07	R-4	-96090.02	35599.80	R-34	-95998.29	35528.46
Y-5	-96052.43	35595.95	Y-35	-96084.17	35494.94	R-5	-96092.14	35585.97	R-35	-95981.71	35548.87
Y-6	-96039.21	35586.73	Y-36	-96094.87	35488.36	R-6	-96104.46	35572.32	R-36	-95982.43	35567.23
Y-7	-96022.47	35587.17	Y-37	-96095.66	35487.87	R-7	-96108.97	35563.79	R-37	-95993.17	35564.99
Y-8	-96019.66	35571.87	Y-38	-96095.85	35487.97	R-8	-96110.78	35552.95	R-38	-96000.79	35551.60
Y-9	-95999.73	35586.13	Y-39	-96098.51	35489.40	R-9	-96106.83	35548.71	R-39	-96015.78	35534.14
Y-10	-95973.73	35581.99	Y-40	-96111.29	35497.62	R-10	-96099.02	35564.69	R-40	-96036.96	35528.54
Y-11	-95959.38	35544.52	Y-41	-96126.03	35505.20	R-11	-96081.55	35563.11	R-41	-96041.31	35527.04
Y-12	-95954.95	35543.68	Y-42	-96132.67	35509.62	R-12	-96081.00	35548.94	R-42	-96056.68	35523.96
Y-13	-95963.01	35540.54	Y-43	-96139.00	35515.50	R-13	-96074.78	35550.60	R-43	-96066.13	35515.87
Y-14	-95951.73	35534.41	Y-44	-96146.27	35523.95	R-14	-96066.28	35561.34	R-44	-96091.29	35502.40
Y-15	-95947.85	35526.09	Y-45	-96155.53	35532.87	R-15	-96048.62	35560.84	R-45	-96099.25	35506.01
Y-16	-95941.77	35529.29	Y-46	-96157.98	35537.49	R-16	-96038.11	35558.24	R-46	-96099.91	35506.49
Y-17	-95922.02	35512.08	Y-47	-96160.39	35546.18	R-17	-96018.01	35551.83	R-47	-96127.91	35516.86
Y-18	-95924.46	35506.29	Y-48	-96163.44	35554.69	R-18	-96007.97	35559.31	R-48	-96152.11	35542.52
Y-19	-95925.91	35502.86	Y-49	-96160.27	35568.60	R-19	-95996.72	35576.43	R-49	-96146.61	35567.68
Y-20	-95927.85	35498.26	Y-50	-96156.96	35572.23	R-20	-95977.89	35574.93	R-50	-96141.36	35588.60
Y-21	-95931.56	35489.48	Y-51	-96153.05	35578.08	R-21	-95970.05	35546.60	R-51	-96136.45	35591.02
Y-22	-95931.74	35489.04	Y-52	-96150.93	35583.30	R-22	-95976.75	35536.02	R-52	-96136.24	35591.69
Y-23	-95938.23	35485.99	Y-53	-96148.75	35590.45	R-23	-95970.93	35531.39	R-53	-96137.82	35594.18
Y-24	-95963.48	35488.00	Y-54	-96149.06	35594.39	R-24	-95960.05	35525.44	R-54	-96147.47	35610.16
Y-25	-95979.80	35504.14	Y-55	-96153.18	35618.46	R-25	-95952.27	35515.33	R-55	-96147.59	35632.93
Y-26	-95988.23	35511.40	Y-56	-96153.53	35620.93	R-26	-95940.84	35517.93	R-56	-96139.66	35643.22
Y-27	-96013.32	35523.18	Y-57	-96153.53	35623.14	R-27	-95924.22	35506.86	R-57	-96139.40	35643.56
Y-28	-96009.55	35530.00	Y-58	-96153.19	35625.11	R-28	-95924.46	35506.29			
Y-29	-96020.12	35522.76	Y-59	-96152.50	35626.54	R-29	-95925.91	35502.86			
Y-30	-96033.49	35513.48	Y-60	-96151.46	35627.90	R-30	-95939.73	35504.36			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2039-17

箇所名

興津久保山台2

所在地

勝浦市興津久保山台、興津、浜行川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2039-17		箇所名	興津久保山台2		所在地	勝浦市興津久保山台、興津、浜行川			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96164.26	35835.35	Y-31	-96173.18	35830.84	R-1	-96169.31	35832.80	R-31	-96167.45	35813.31
Y-2	-96149.45	35818.06	Y-32	-96173.08	35830.89	R-2	-96157.92	35815.82	R-32	-96173.18	35830.84
Y-3	-96130.72	35802.18				R-3	-96166.53	35797.69	R-33	-96173.08	35830.89
Y-4	-96138.14	35791.17				R-4	-96161.21	35784.17			
Y-5	-96129.74	35767.33				R-5	-96153.19	35771.15			
Y-6	-96156.81	35741.76				R-6	-96166.67	35753.97			
Y-7	-96182.51	35714.98				R-7	-96187.21	35743.91			
Y-8	-96203.98	35707.80				R-8	-96203.08	35740.21			
Y-9	-96222.55	35710.24				R-9	-96219.52	35746.15			
Y-10	-96229.30	35706.58				R-10	-96227.25	35744.64			
Y-11	-96240.57	35698.66				R-11	-96226.90	35738.49			
Y-12	-96250.88	35693.27				R-12	-96211.51	35727.39			
Y-13	-96259.27	35690.39				R-13	-96211.40	35716.30			
Y-14	-96268.26	35689.43				R-14	-96219.59	35711.85			
Y-15	-96270.69	35689.09				R-15	-96221.74	35710.69			
Y-16	-96274.14	35688.60				R-16	-96229.30	35706.58			
Y-17	-96278.09	35686.68				R-17	-96240.57	35698.66			
Y-18	-96278.25	35686.60				R-18	-96250.88	35693.27			
Y-19	-96278.83	35690.45				R-19	-96259.27	35690.39			
Y-20	-96281.89	35693.29				R-20	-96265.59	35689.72			
Y-21	-96293.09	35799.58				R-21	-96269.55	35699.18			
Y-22	-96215.63	35794.97				R-22	-96271.35	35700.25			
Y-23	-96203.69	35789.89				R-23	-96280.06	35790.06			
Y-24	-96201.96	35787.48				R-24	-96216.13	35778.88			
Y-25	-96200.39	35785.89				R-25	-96202.67	35772.96			
Y-26	-96207.07	35794.77				R-26	-96193.32	35773.06			
Y-27	-96183.48	35809.08				R-27	-96177.90	35767.90			
Y-28	-96186.57	35824.07				R-28	-96180.17	35775.54			
Y-29	-96184.23	35825.26				R-29	-96183.40	35777.45			
Y-30	-96177.65	35828.58				R-30	-96192.67	35794.40			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)