


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2079-2		箇所名	興津31		所在地	勝浦市興津、守谷			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95458.34	38527.99									
Y-2	-95455.16	38507.90									
Y-3	-95462.30	38495.80									
Y-4	-95467.22	38493.68									
Y-5	-95471.44	38491.85									
Y-6	-95473.97	38491.50									
Y-7	-95477.89	38491.15									
Y-8	-95480.64	38491.29									
Y-9	-95501.74	38513.08									
Y-10	-95504.11	38515.52									
Y-11	-95505.89	38516.61									
Y-12	-95508.45	38517.26									
Y-13	-95512.38	38518.04									
Y-14	-95523.14	38520.12									
Y-15	-95523.14	38520.12									
Y-16	-95525.35	38520.29									
Y-17	-95526.70	38520.13									
Y-18	-95531.00	38519.00									
Y-19	-95532.82	38518.22									
Y-20	-95532.81	38518.25									
Y-21	-95532.41	38518.51									
Y-22	-95531.06	38519.11									
Y-23	-95526.65	38520.41									
Y-24	-95523.81	38521.05									
Y-25	-95522.82	38521.24									
Y-26	-95522.69	38521.27									
Y-27	-95511.66	38521.89									
Y-28	-95502.72	38522.59									
Y-29	-95502.69	38522.60									
Y-30	-95465.17	38527.16									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2079-3	箇所名	興津31	所在地	勝浦市興津、守谷
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)