


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-121K2083-3		箇所名	守谷26		所在地	勝浦市守谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95024.65	39312.24	Y-31	-94986.25	39310.93	R-1	-94996.03	39311.26			
Y-2	-95015.64	39342.04	Y-32	-94990.42	39311.07	R-2	-94994.04	39325.07			
Y-3	-95015.64	39342.04				R-3	-94994.04	39325.07			
Y-4	-95002.70	39332.09				R-4	-94980.46	39321.32			
Y-5	-94993.11	39348.53				R-5	-94979.84	39335.73			
Y-6	-94959.73	39371.50				R-6	-94959.01	39344.78			
Y-7	-94939.70	39369.57				R-7	-94937.23	39343.09			
Y-8	-94938.08	39367.94				R-8	-94926.74	39346.15			
Y-9	-94934.22	39378.47				R-9	-94921.79	39353.29			
Y-10	-94922.68	39355.09				R-10	-94917.40	39344.39			
Y-11	-94917.40	39344.39				R-11	-94909.26	39327.88			
Y-12	-94906.34	39321.97				R-12	-94916.55	39326.56			
Y-13	-94905.88	39321.04				R-13	-94935.34	39322.84			
Y-14	-94903.98	39317.18				R-14	-94958.08	39316.00			
Y-15	-94905.77	39316.95				R-15	-94966.17	39320.75			
Y-16	-94911.16	39316.25				R-16	-94966.10	39313.36			
Y-17	-94921.12	39314.63				R-17	-94972.69	39309.51			
Y-18	-94931.36	39311.76				R-18	-94972.69	39309.51			
Y-19	-94940.15	39309.49				R-19	-94972.50	39307.51			
Y-20	-94948.46	39306.68				R-20	-94979.16	39310.69			
Y-21	-94952.27	39304.91				R-21	-94986.25	39310.93			
Y-22	-94956.64	39302.89				R-22	-94990.42	39311.07			
Y-23	-94959.42	39305.40									
Y-24	-94958.10	39302.12									
Y-25	-94958.58	39301.86									
Y-26	-94958.58	39301.86									
Y-27	-94958.87	39301.03									
Y-28	-94962.18	39302.61									
Y-29	-94967.90	39305.33									
Y-30	-94979.16	39310.69									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-121K2083-6		箇所名	守谷26		所在地	勝浦市守谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95121.65	39326.98	Y-31	-95043.90	39254.27	R-1	-95132.29	39289.00	R-31	-95095.71	39250.99
Y-2	-95119.81	39325.66	Y-32	-95056.34	39249.84	R-2	-95119.67	39286.71	R-32	-95096.33	39250.82
Y-3	-95114.50	39326.35	Y-33	-95058.22	39249.17	R-3	-95114.24	39288.39	R-33	-95131.03	39258.47
Y-4	-95093.41	39346.17	Y-34	-95070.92	39245.34	R-4	-95099.19	39290.61	R-34	-95138.55	39258.44
Y-5	-95065.64	39354.49	Y-35	-95072.84	39244.77	R-5	-95093.22	39277.70	R-35	-95138.86	39260.33
Y-6	-95030.50	39361.54	Y-36	-95074.75	39244.19	R-6	-95085.23	39281.32	R-36	-95138.76	39264.07
Y-7	-95009.65	39360.36	Y-37	-95079.37	39243.24	R-7	-95088.50	39298.19	R-37	-95137.90	39268.97
Y-8	-95007.03	39360.52	Y-38	-95085.25	39242.04	R-8	-95071.76	39313.88	R-38	-95135.14	39278.83
Y-9	-94960.20	39331.93	Y-39	-95090.90	39240.73	R-9	-95051.11	39318.27			
Y-10	-94970.77	39327.39	Y-40	-95095.77	39239.84	R-10	-95030.06	39322.40			
Y-11	-94971.90	39325.97	Y-41	-95101.67	39238.77	R-11	-95011.55	39321.18			
Y-12	-94972.63	39318.78	Y-42	-95103.01	39238.50	R-12	-95008.67	39321.35			
Y-13	-94990.30	39308.98	Y-43	-95133.99	39243.01	R-13	-94989.01	39309.69			
Y-14	-94998.55	39304.40	Y-44	-95136.11	39243.97	R-14	-94990.30	39308.98			
Y-15	-95001.18	39302.94	Y-45	-95137.77	39253.83	R-15	-94998.55	39304.40			
Y-16	-95003.33	39301.15	Y-46	-95138.86	39260.33	R-16	-95001.18	39302.94			
Y-17	-95006.08	39298.09	Y-47	-95138.76	39264.07	R-17	-95003.33	39301.15			
Y-18	-95009.04	39295.01	Y-48	-95137.90	39268.97	R-18	-95006.08	39298.09			
Y-19	-95012.11	39292.18	Y-49	-95135.14	39278.83	R-19	-95009.04	39295.01			
Y-20	-95017.54	39286.54	Y-50	-95124.92	39315.32	R-20	-95012.11	39292.18			
Y-21	-95022.64	39279.87	Y-51	-95124.92	39315.32	R-21	-95017.54	39286.54			
Y-22	-95026.32	39275.04	Y-52	-95128.57	39324.52	R-22	-95018.82	39284.87			
Y-23	-95028.71	39271.92	Y-53	-95122.10	39325.36	R-23	-95020.14	39285.98			
Y-24	-95029.15	39272.26				R-24	-95020.92	39286.27			
Y-25	-95029.17	39272.24				R-25	-95029.67	39287.60			
Y-26	-95029.50	39271.95				R-26	-95037.80	39285.07			
Y-27	-95032.18	39271.06				R-27	-95052.92	39280.85			
Y-28	-95042.93	39269.36				R-28	-95054.85	39279.42			
Y-29	-95043.20	39268.94				R-29	-95055.40	39262.52			
Y-30	-95042.87	39254.71				R-30	-95081.18	39251.51			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)