


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-2	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-2 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93642.61	44018.22				R-1	-93635.09	44013.30			
Y-2	-93621.55	44057.99				R-2	-93623.80	44030.99			
Y-3	-93611.44	44054.06				R-3	-93617.01	44042.21			
Y-4	-93601.33	44069.76				R-4	-93609.75	44054.03			
Y-5	-93598.69	44071.52				R-5	-93608.77	44058.20			
Y-6	-93598.15	44074.61				R-6	-93603.11	44067.00			
Y-7	-93599.37	44075.66				R-7	-93589.34	44069.64			
Y-8	-93587.96	44078.41				R-8	-93588.06	44074.60			
Y-9	-93583.15	44079.56				R-9	-93589.77	44077.97			
Y-10	-93571.80	44082.29				R-10	-93587.96	44078.41			
Y-11	-93562.07	44084.62				R-11	-93583.15	44079.56			
Y-12	-93566.65	44074.58				R-12	-93578.61	44080.65			
Y-13	-93567.18	44065.22				R-13	-93580.68	44074.60			
Y-14	-93575.17	44050.12				R-14	-93581.44	44068.07			
Y-15	-93580.30	44041.97				R-15	-93588.10	44057.46			
Y-16	-93588.15	44039.65				R-16	-93592.65	44050.32			
Y-17	-93595.60	44028.26				R-17	-93599.23	44047.02			
Y-18	-93602.90	44017.70				R-18	-93606.72	44035.51			
Y-19	-93613.64	44005.87				R-19	-93614.06	44024.80			
Y-20	-93623.60	44006.76				R-20	-93626.84	44007.91			
Y-21	-93624.80	44006.87				R-21	-93630.21	44010.11			
Y-22	-93625.74	44007.19				R-22	-93632.68	44011.72			
Y-23	-93630.21	44010.11									
Y-24	-93632.68	44011.72									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-3

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-4 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93536.07	44177.43	Y-31	-93561.89	44173.70	R-1	-93541.39	44178.25			
Y-2	-93536.95	44163.59	Y-32	-93561.46	44181.34	R-2	-93544.09	44164.77			
Y-3	-93539.62	44148.57	Y-33	-93557.85	44180.78	R-3	-93545.94	44149.25			
Y-4	-93535.82	44141.30	Y-34	-93551.58	44179.82	R-4	-93546.35	44140.81			
Y-5	-93533.51	44120.64	Y-35	-93545.95	44178.95	R-5	-93547.66	44122.04			
Y-6	-93522.51	44107.21				R-6	-93544.73	44111.62			
Y-7	-93547.97	44094.40				R-7	-93552.57	44097.84			
Y-8	-93562.90	44080.33				R-8	-93566.01	44085.62			
Y-9	-93576.57	44075.46				R-9	-93576.23	44082.83			
Y-10	-93575.95	44088.64				R-10	-93575.95	44088.64			
Y-11	-93575.95	44088.65				R-11	-93575.95	44088.65			
Y-12	-93575.65	44094.94				R-12	-93575.86	44090.64			
Y-13	-93576.03	44096.81				R-13	-93568.27	44089.45			
Y-14	-93576.65	44099.85				R-14	-93556.74	44100.95			
Y-15	-93578.01	44106.61				R-15	-93564.05	44116.07			
Y-16	-93575.68	44102.05				R-16	-93555.24	44122.79			
Y-17	-93569.37	44110.37				R-17	-93552.23	44140.54			
Y-18	-93576.08	44119.45				R-18	-93549.57	44149.64			
Y-19	-93575.53	44119.26				R-19	-93548.47	44165.49			
Y-20	-93571.57	44118.91				R-20	-93545.95	44178.95			
Y-21	-93568.48	44120.35				R-21	-93545.95	44178.95			
Y-22	-93566.06	44124.58									
Y-23	-93564.19	44129.15									
Y-24	-93562.87	44134.15									
Y-25	-93561.59	44142.27									
Y-26	-93560.76	44146.32									
Y-27	-93559.72	44153.17									
Y-28	-93558.90	44159.11									
Y-29	-93559.50	44163.61									
Y-30	-93561.54	44170.98									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-5	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93624.80	44053.47	Y-31	-93724.71	43987.43	R-1	-93625.39	44061.02	R-31	-93642.68	44076.13
Y-2	-93636.83	44043.53	Y-32	-93715.64	43996.38	R-2	-93635.21	44060.84	R-32	-93633.31	44081.05
Y-3	-93636.83	44043.53	Y-33	-93710.77	44026.78	R-3	-93635.21	44060.84	R-33	-93633.31	44081.05
Y-4	-93635.78	44054.68	Y-34	-93695.67	44044.41	R-4	-93637.10	44066.52	R-34	-93625.97	44068.36
Y-5	-93635.78	44054.68	Y-35	-93682.22	44059.34	R-5	-93649.75	44052.96	R-35	-93625.83	44066.63
Y-6	-93643.39	44046.99	Y-36	-93670.49	44072.45	R-6	-93660.52	44039.66	R-36	-93625.83	44066.61
Y-7	-93653.57	44033.35	Y-37	-93652.04	44092.24	R-7	-93673.95	44024.38			
Y-8	-93666.97	44017.95	Y-38	-93631.66	44098.59	R-8	-93685.11	44012.45			
Y-9	-93676.96	44007.90	Y-39	-93631.66	44098.59	R-9	-93687.04	43995.85			
Y-10	-93677.32	43995.67	Y-40	-93631.66	44098.59	R-10	-93688.62	43988.47			
Y-11	-93673.30	43988.91	Y-41	-93627.18	44083.77	R-11	-93688.62	43988.47			
Y-12	-93673.30	43988.91	Y-42	-93626.90	44080.17	R-12	-93690.97	43975.73			
Y-13	-93673.13	43972.75	Y-43	-93626.40	44073.80	R-13	-93688.27	43965.49			
Y-14	-93662.83	43958.26	Y-44	-93625.83	44066.63	R-14	-93688.27	43965.49			
Y-15	-93662.83	43958.26	Y-45	-93625.83	44066.61	R-15	-93699.79	43948.65			
Y-16	-93681.98	43921.81				R-16	-93705.49	43957.24			
Y-17	-93705.49	43957.24				R-17	-93708.57	43961.88			
Y-18	-93708.57	43961.88				R-18	-93712.25	43967.32			
Y-19	-93712.25	43967.32				R-19	-93716.78	43972.86			
Y-20	-93716.78	43972.86				R-20	-93717.28	43973.33			
Y-21	-93721.80	43977.48				R-21	-93713.30	43972.60			
Y-22	-93721.80	43977.49				R-22	-93713.30	43972.60			
Y-23	-93726.28	43981.61				R-23	-93710.16	43978.92			
Y-24	-93726.28	43981.61				R-24	-93706.85	43987.94			
Y-25	-93726.30	43981.61				R-25	-93706.85	43987.94			
Y-26	-93726.29	43981.62				R-26	-93698.41	43996.06			
Y-27	-93729.15	43984.26				R-27	-93694.49	44017.69			
Y-28	-93729.16	43984.26				R-28	-93682.05	44031.85			
Y-29	-93726.21	43981.94				R-29	-93668.60	44046.99			
Y-30	-93724.71	43987.43				R-30	-93656.94	44059.72			


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-6	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-6	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2215-7

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-7 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93766.05	44277.53	Y-31	-93670.25	44126.77	R-1	-93778.70	44252.27	R-31	-93695.44	44161.17
Y-2	-93747.36	44265.79	Y-32	-93677.35	44131.20	R-2	-93759.71	44245.44	R-32	-93702.55	44167.90
Y-3	-93751.66	44255.57	Y-33	-93678.41	44131.91	R-3	-93761.83	44239.28	R-33	-93702.55	44167.90
Y-4	-93746.26	44251.81	Y-34	-93682.74	44138.89	R-4	-93756.22	44234.82	R-34	-93695.62	44182.92
Y-5	-93746.41	44240.71	Y-35	-93689.01	44147.38	R-5	-93749.11	44231.67	R-35	-93692.82	44192.65
Y-6	-93727.79	44229.74	Y-36	-93692.79	44148.42	R-6	-93732.47	44223.18	R-36	-93712.63	44182.68
Y-7	-93714.73	44243.78	Y-37	-93694.76	44149.55	R-7	-93717.39	44219.79	R-37	-93727.75	44185.47
Y-8	-93690.99	44233.13	Y-38	-93700.39	44155.07	R-8	-93701.47	44208.39	R-38	-93736.51	44217.51
Y-9	-93690.81	44232.94	Y-39	-93706.38	44159.65	R-9	-93691.30	44194.20	R-39	-93750.00	44228.70
Y-10	-93684.15	44201.56	Y-40	-93710.57	44162.05	R-10	-93691.33	44185.21	R-40	-93767.86	44214.95
Y-11	-93684.37	44188.94	Y-41	-93713.40	44165.13	R-11	-93684.78	44178.87	R-41	-93773.71	44220.25
Y-12	-93676.23	44189.24	Y-42	-93707.82	44176.39	R-12	-93684.78	44178.87	R-42	-93774.11	44221.70
Y-13	-93676.23	44189.24	Y-43	-93701.30	44183.92	R-13	-93684.78	44178.87	R-43	-93790.89	44229.94
Y-14	-93671.72	44195.83	Y-44	-93719.34	44167.17	R-14	-93682.63	44179.89	R-44	-93788.56	44233.24
Y-15	-93671.72	44195.83	Y-45	-93728.45	44168.78	R-15	-93682.63	44179.89	R-45	-93786.59	44236.91
Y-16	-93671.72	44195.83	Y-46	-93733.44	44169.22	R-16	-93676.79	44178.10	R-46	-93784.47	44240.90
Y-17	-93669.88	44202.29	Y-47	-93745.09	44205.48	R-17	-93657.68	44176.89	R-47	-93783.98	44241.81
Y-18	-93650.48	44205.27	Y-48	-93753.62	44216.56	R-18	-93644.07	44173.33	R-48	-93783.14	44243.39
Y-19	-93646.11	44183.75	Y-49	-93776.99	44199.38	R-19	-93624.28	44176.06	R-49	-93783.14	44243.39
Y-20	-93623.50	44186.34	Y-50	-93783.21	44205.01	R-20	-93609.38	44174.25			
Y-21	-93604.72	44193.34	Y-51	-93783.79	44205.74	R-21	-93605.53	44166.52			
Y-22	-93597.07	44184.75	Y-52	-93800.99	44218.16	R-22	-93609.31	44158.37			
Y-23	-93609.31	44158.37	Y-53	-93794.45	44225.72	R-23	-93612.46	44151.60			
Y-24	-93612.46	44151.60	Y-54	-93794.44	44225.72	R-24	-93613.50	44146.08			
Y-25	-93614.78	44139.33	Y-55	-93791.34	44229.30	R-25	-93614.56	44153.05			
Y-26	-93615.12	44137.57	Y-56	-93788.56	44233.24	R-26	-93625.20	44163.92			
Y-27	-93616.65	44129.51	Y-57	-93786.59	44236.91	R-27	-93643.53	44170.55			
Y-28	-93618.59	44136.56	Y-58	-93784.47	44240.90	R-28	-93665.86	44144.65			
Y-29	-93626.51	44146.52	Y-59	-93783.98	44241.81	R-29	-93683.68	44153.99			
Y-30	-93641.16	44158.43	Y-60	-93783.14	44243.39	R-30	-93695.44	44161.17			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-7

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2215-8

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-8 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93608.93	44177.77	Y-31	-93659.06	44260.74	R-1	-93607.91	44183.03			
Y-2	-93625.74	44181.52	Y-32	-93654.86	44263.01	R-2	-93626.03	44190.70			
Y-3	-93638.43	44167.47	Y-33	-93651.00	44260.22	R-3	-93635.98	44181.06			
Y-4	-93641.81	44167.44	Y-34	-93644.66	44257.22	R-4	-93653.62	44191.89			
Y-5	-93661.48	44185.40	Y-35	-93640.00	44254.95	R-5	-93659.05	44209.60			
Y-6	-93669.14	44201.23	Y-36	-93635.06	44251.67	R-6	-93646.51	44215.77			
Y-7	-93675.31	44174.29	Y-37	-93629.10	44249.28	R-7	-93654.14	44218.38			
Y-8	-93686.82	44172.28	Y-38	-93625.33	44247.14	R-8	-93666.47	44212.86			
Y-9	-93692.27	44177.26	Y-39	-93619.84	44243.34	R-9	-93678.85	44206.98			
Y-10	-93692.79	44183.84	Y-40	-93619.71	44243.25	R-10	-93691.15	44213.10			
Y-11	-93694.78	44188.61	Y-41	-93618.61	44215.04	R-11	-93698.00	44217.40			
Y-12	-93699.36	44190.41	Y-42	-93622.51	44212.34	R-12	-93720.40	44233.55			
Y-13	-93707.31	44192.97	Y-43	-93624.85	44209.37	R-13	-93727.48	44244.61			
Y-14	-93709.60	44196.02	Y-44	-93627.55	44207.13	R-14	-93725.49	44246.59			
Y-15	-93726.84	44225.83	Y-45	-93626.54	44206.90	R-15	-93712.96	44242.48			
Y-16	-93732.56	44239.52	Y-46	-93604.02	44203.10	R-16	-93684.97	44241.42			
Y-17	-93725.49	44246.59	Y-47	-93605.30	44196.52	R-17	-93678.41	44242.05			
Y-18	-93723.23	44248.86	Y-48	-93605.92	44193.28	R-18	-93670.17	44244.77			
Y-19	-93718.94	44253.15	Y-49	-93607.03	44187.59	R-19	-93657.34	44252.68			
Y-20	-93716.16	44255.93	Y-50	-93607.03	44187.58	R-20	-93635.89	44236.21			
Y-21	-93702.19	44255.41				R-21	-93635.74	44212.96			
Y-22	-93701.31	44255.46				R-22	-93641.31	44208.21			
Y-23	-93695.81	44254.86				R-23	-93645.21	44198.84			
Y-24	-93690.93	44254.41				R-24	-93632.00	44196.37			
Y-25	-93684.42	44253.87				R-25	-93626.14	44194.08			
Y-26	-93678.49	44253.36				R-26	-93607.03	44187.59			
Y-27	-93674.03	44254.02				R-27	-93607.03	44187.58			
Y-28	-93670.02	44255.10									
Y-29	-93666.77	44256.80									
Y-30	-93663.57	44258.66									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-9 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93753.99	44367.88	Y-31	-93719.42	44329.23	R-1	-93731.36	44342.58			
Y-2	-93730.35	44358.62	Y-32	-93719.43	44329.23	R-2	-93726.53	44346.70			
Y-3	-93706.51	44379.73	Y-33	-93727.00	44337.70	R-3	-93705.32	44350.88			
Y-4	-93686.78	44370.64				R-4	-93686.97	44344.78			
Y-5	-93653.12	44368.48				R-5	-93665.12	44340.19			
Y-6	-93648.39	44366.98				R-6	-93655.94	44338.18			
Y-7	-93648.39	44366.98				R-7	-93655.94	44338.18			
Y-8	-93625.73	44334.42				R-8	-93642.66	44319.76			
Y-9	-93649.47	44313.86				R-9	-93649.47	44313.86			
Y-10	-93656.29	44307.95				R-10	-93656.29	44307.95			
Y-11	-93661.16	44302.01				R-11	-93660.81	44302.43			
Y-12	-93665.09	44296.22				R-12	-93667.81	44308.02			
Y-13	-93666.32	44294.41				R-13	-93667.81	44308.02			
Y-14	-93667.28	44293.00				R-14	-93677.21	44311.68			
Y-15	-93668.60	44294.30				R-15	-93687.14	44321.19			
Y-16	-93673.87	44297.68				R-16	-93704.01	44319.12			
Y-17	-93680.11	44301.59				R-17	-93721.27	44332.73			
Y-18	-93682.21	44302.35				R-18	-93721.29	44331.32			
Y-19	-93686.39	44303.37				R-19	-93727.00	44337.70			
Y-20	-93687.26	44305.73									
Y-21	-93697.23	44304.49									
Y-22	-93698.19	44304.79									
Y-23	-93700.88	44305.61									
Y-24	-93701.71	44306.54									
Y-25	-93702.29	44308.18									
Y-26	-93703.04	44311.29									
Y-27	-93703.08	44311.46									
Y-28	-93709.30	44318.87									
Y-29	-93712.75	44321.77									
Y-30	-93712.76	44321.78									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-10	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□	危害のおそれのある土地の区域
□	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-10

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-11 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93535.72	44232.86	Y-31	-93531.50	44198.52	R-1	-93535.79	44233.09	R-31	-93529.72	44212.62
Y-2	-93535.72	44232.86	Y-32	-93545.96	44198.12	R-2	-93533.11	44229.69	R-32	-93539.68	44211.87
Y-3	-93541.18	44235.12	Y-33	-93541.80	44207.21	R-3	-93532.72	44229.23	R-33	-93534.18	44223.89
Y-4	-93525.92	44283.40	Y-34	-93541.80	44207.22	R-4	-93532.67	44229.29	R-34	-93534.05	44224.19
Y-5	-93539.13	44288.60	Y-35	-93534.18	44223.89	R-5	-93534.37	44232.29	R-35	-93533.74	44226.10
Y-6	-93539.32	44290.46	Y-36	-93534.05	44224.19	R-6	-93532.73	44238.72	R-36	-93534.16	44227.65
Y-7	-93538.00	44295.88	Y-37	-93533.74	44226.10	R-7	-93531.20	44238.65			
Y-8	-93532.13	44307.77	Y-38	-93534.16	44227.65	R-8	-93525.18	44260.60			
Y-9	-93519.74	44331.66	Y-39	-93535.72	44232.86	R-9	-93522.09	44270.68			
Y-10	-93515.20	44341.73				R-10	-93521.80	44285.16			
Y-11	-93505.97	44354.87				R-11	-93519.56	44291.23			
Y-12	-93488.46	44360.07				R-12	-93513.84	44302.91			
Y-13	-93484.33	44357.66				R-13	-93503.63	44325.25			
Y-14	-93479.83	44355.02				R-14	-93501.59	44335.12			
Y-15	-93473.01	44351.03				R-15	-93494.18	44348.15			
Y-16	-93465.46	44346.62				R-16	-93483.87	44357.39			
Y-17	-93464.38	44345.98				R-17	-93479.83	44355.02			
Y-18	-93465.19	44331.64				R-18	-93480.27	44340.23			
Y-19	-93470.46	44320.02				R-19	-93485.84	44327.48			
Y-20	-93482.10	44316.67				R-20	-93494.42	44321.58			
Y-21	-93490.01	44296.59				R-21	-93502.94	44300.02			
Y-22	-93490.32	44283.86				R-22	-93504.38	44287.40			
Y-23	-93485.45	44274.18				R-23	-93501.90	44279.15			
Y-24	-93491.34	44258.84				R-24	-93506.00	44264.48			
Y-25	-93502.03	44251.92				R-25	-93514.41	44256.57			
Y-26	-93505.32	44235.10				R-26	-93518.69	44236.93			
Y-27	-93501.69	44234.32				R-27	-93515.50	44236.28			
Y-28	-93504.89	44220.04				R-28	-93517.69	44225.36			
Y-29	-93511.59	44206.78				R-29	-93521.55	44216.16			
Y-30	-93521.86	44200.64				R-30	-93525.85	44213.94			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-12	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-12

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-13

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-14	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-15	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-15

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-16 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93493.19	44369.05				R-1	-93489.54	44381.08			
Y-2	-93512.65	44387.87				R-2	-93500.99	44394.02			
Y-3	-93527.62	44410.23				R-3	-93511.27	44411.09			
Y-4	-93525.59	44428.15				R-4	-93510.78	44426.61			
Y-5	-93496.95	44448.97				R-5	-93489.44	44436.74			
Y-6	-93472.64	44454.50				R-6	-93470.99	44441.39			
Y-7	-93470.65	44464.71				R-7	-93469.94	44455.47			
Y-8	-93466.09	44465.63				R-8	-93466.05	44457.07			
Y-9	-93466.02	44450.83				R-9	-93466.02	44450.83			
Y-10	-93465.98	44442.13				R-10	-93466.01	44448.01			
Y-11	-93465.93	44432.13				R-11	-93469.17	44445.52			
Y-12	-93467.95	44429.62				R-12	-93470.39	44436.60			
Y-13	-93468.82	44424.14				R-13	-93487.08	44432.89			
Y-14	-93480.63	44422.39				R-14	-93495.15	44424.99			
Y-15	-93480.63	44418.85				R-15	-93494.78	44412.02			
Y-16	-93480.33	44417.39				R-16	-93489.58	44400.26			
Y-17	-93483.59	44413.89				R-17	-93485.25	44395.56			
Y-18	-93483.09	44413.58				R-18	-93485.47	44394.50			
Y-19	-93483.64	44408.47				R-19	-93487.46	44387.94			
Y-20	-93484.16	44403.64									
Y-21	-93484.37	44401.75									
Y-22	-93484.74	44398.03									
Y-23	-93485.47	44394.50									
Y-24	-93487.46	44387.94									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2215-17

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-17 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93465.10	44437.36	Y-31	-93497.43	44498.75	R-1	-93464.64	44468.44	R-30	-93599.80	44478.32
Y-2	-93468.63	44437.20	Y-32	-93488.49	44492.76	R-2	-93481.68	44477.52	R-31	-93599.80	44478.32
Y-3	-93480.41	44468.80	Y-33	-93487.48	44498.87	R-3	-93490.94	44475.84	R-32	-93603.27	44490.38
Y-4	-93492.19	44467.23	Y-34	-93451.77	44545.05	R-4	-93506.39	44478.26	R-33	-93594.67	44490.71
Y-5	-93509.77	44470.54	Y-35	-93453.75	44537.93	R-5	-93517.24	44478.32	R-34	-93573.85	44491.51
Y-6	-93515.77	44470.83	Y-36	-93454.45	44535.41	R-6	-93530.45	44479.44	R-35	-93572.55	44486.80
Y-7	-93520.96	44467.69	Y-37	-93458.27	44521.71	R-7	-93541.72	44470.32	R-36	-93572.55	44486.80
Y-8	-93534.31	44438.42	Y-38	-93460.53	44509.89	R-8	-93541.72	44470.32	R-37	-93571.47	44484.60
Y-9	-93534.31	44438.42	Y-39	-93464.32	44490.27	R-9	-93543.52	44478.04	R-38	-93572.67	44483.83
Y-10	-93541.44	44443.52	Y-40	-93464.50	44478.10	R-10	-93543.52	44478.04	R-39	-93573.86	44482.90
Y-11	-93563.09	44459.59	Y-41	-93464.84	44454.84	R-11	-93544.77	44483.46	R-40	-93574.33	44482.05
Y-12	-93574.57	44454.36				R-12	-93544.77	44483.46	R-41	-93574.34	44480.36
Y-13	-93623.91	44470.82				R-13	-93545.63	44485.68			
Y-14	-93623.91	44470.82				R-14	-93545.63	44485.68			
Y-15	-93623.91	44470.82				R-15	-93546.66	44487.59			
Y-16	-93627.67	44485.41				R-16	-93546.66	44487.59			
Y-17	-93621.88	44489.66				R-17	-93546.82	44487.87			
Y-18	-93594.67	44490.71				R-18	-93546.82	44487.87			
Y-19	-93565.19	44491.85				R-19	-93532.66	44482.18			
Y-20	-93564.48	44491.88				R-20	-93518.64	44485.45			
Y-21	-93557.26	44497.73				R-21	-93503.38	44485.14			
Y-22	-93557.75	44496.17				R-22	-93490.38	44479.73			
Y-23	-93557.75	44496.17				R-23	-93482.78	44485.11			
Y-24	-93560.80	44492.73				R-24	-93457.11	44525.86			
Y-25	-93556.06	44495.73				R-25	-93458.27	44521.71			
Y-26	-93553.25	44498.41				R-26	-93460.53	44509.89			
Y-27	-93551.15	44500.23				R-27	-93464.32	44490.27			
Y-28	-93551.15	44500.23				R-28	-93464.50	44478.10			
Y-29	-93540.18	44491.49									
Y-30	-93521.58	44500.46				R-29	-93574.40	44473.83			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-18

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-19 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93827.08	44742.48	Y-31	-93834.09	44735.35	R-1	-93822.03	44729.93			
Y-2	-93818.54	44739.58	Y-32	-93834.05	44735.40	R-2	-93820.89	44728.82			
Y-3	-93812.22	44733.64				R-3	-93820.89	44728.82			
Y-4	-93810.79	44731.63				R-4	-93824.16	44710.19			
Y-5	-93810.79	44731.63				R-5	-93829.23	44698.97			
Y-6	-93816.65	44707.23				R-6	-93836.39	44692.72			
Y-7	-93822.12	44695.55				R-7	-93836.39	44692.72			
Y-8	-93827.29	44687.53				R-8	-93837.34	44693.27			
Y-9	-93827.29	44687.53				R-9	-93837.34	44693.27			
Y-10	-93831.48	44680.91				R-10	-93837.36	44693.28			
Y-11	-93830.52	44677.01				R-11	-93837.36	44693.28			
Y-12	-93838.55	44663.10				R-12	-93837.57	44693.40			
Y-13	-93848.89	44650.23				R-13	-93837.57	44693.40			
Y-14	-93859.23	44655.49				R-14	-93833.63	44701.09			
Y-15	-93862.43	44657.13				R-15	-93828.50	44711.90			
Y-16	-93866.31	44659.10				R-16	-93825.43	44727.55			
Y-17	-93871.34	44661.67				R-17	-93825.43	44727.55			
Y-18	-93863.89	44677.80				R-18	-93826.44	44728.25			
Y-19	-93853.78	44691.67				R-19	-93825.32	44728.68			
Y-20	-93851.27	44692.83				R-20	-93824.74	44728.90			
Y-21	-93847.52	44699.09									
Y-22	-93847.52	44699.09									
Y-23	-93846.09	44707.08									
Y-24	-93841.21	44716.91									
Y-25	-93838.25	44723.44									
Y-26	-93838.60	44723.65									
Y-27	-93838.00	44724.04									
Y-28	-93841.81	44727.52									
Y-29	-93837.56	44731.84									
Y-30	-93834.79	44734.64									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-20

箇所名


沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-20 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93921.61	44665.35	Y-31	-93760.20	44610.63	R-1	-93883.32	44648.57	R-31	-93810.12	44589.66
Y-2	-93907.15	44672.26	Y-32	-93762.28	44602.06	R-2	-93883.32	44648.57	R-32	-93814.24	44598.52
Y-3	-93891.68	44660.44	Y-33	-93764.23	44596.47	R-3	-93883.50	44647.34	R-33	-93819.28	44611.75
Y-4	-93881.54	44660.80	Y-34	-93765.63	44593.11	R-4	-93883.50	44647.34	R-34	-93818.15	44614.63
Y-5	-93881.54	44660.80	Y-35	-93766.03	44590.57	R-5	-93883.60	44646.71	R-35	-93815.66	44629.88
Y-6	-93875.65	44677.65	Y-36	-93766.04	44589.16	R-6	-93883.60	44646.71	R-36	-93812.64	44644.12
Y-7	-93859.15	44667.69	Y-37	-93765.66	44580.58	R-7	-93880.06	44649.42	R-37	-93807.96	44648.36
Y-8	-93851.68	44664.79	Y-38	-93765.44	44578.26	R-8	-93869.24	44654.57	R-38	-93815.37	44663.69
Y-9	-93851.03	44669.10	Y-39	-93769.80	44566.53	R-9	-93868.31	44651.41	R-39	-93834.62	44674.24
Y-10	-93836.95	44683.39	Y-40	-93770.62	44566.51	R-10	-93868.31	44651.41	R-40	-93843.92	44664.31
Y-11	-93807.77	44669.56	Y-41	-93775.27	44566.58	R-11	-93867.43	44640.38	R-41	-93845.65	44646.54
Y-12	-93799.56	44649.58	Y-42	-93780.08	44566.10	R-12	-93867.43	44640.38	R-42	-93845.10	44646.02
Y-13	-93796.98	44652.93	Y-43	-93783.17	44564.89	R-13	-93867.44	44613.93	R-43	-93849.42	44631.08
Y-14	-93778.01	44656.63	Y-44	-93789.35	44562.57	R-14	-93839.78	44621.41	R-44	-93857.85	44625.09
Y-15	-93772.31	44663.57	Y-45	-93796.33	44561.23	R-15	-93836.95	44643.55	R-45	-93853.06	44636.85
Y-16	-93772.31	44663.57	Y-46	-93797.19	44556.63	R-16	-93837.46	44644.08	R-46	-93853.06	44636.85
Y-17	-93750.16	44676.47	Y-47	-93797.19	44556.62	R-17	-93836.44	44659.28	R-47	-93849.96	44655.79
Y-18	-93750.16	44676.47	Y-48	-93797.27	44556.61	R-18	-93831.89	44663.53	R-48	-93849.96	44655.79
Y-19	-93721.28	44694.27	Y-49	-93813.46	44566.14	R-19	-93823.44	44657.45	R-49	-93863.90	44661.51
Y-20	-93703.66	44670.02	Y-50	-93813.46	44566.14	R-20	-93817.23	44647.01	R-50	-93877.80	44663.87
Y-21	-93682.24	44657.09	Y-51	-93824.53	44571.56	R-21	-93820.67	44643.65			
Y-22	-93683.03	44616.91	Y-52	-93824.82	44572.78	R-22	-93824.93	44629.93	R-51	-93814.08	44587.88
Y-23	-93723.79	44611.22	Y-53	-93830.03	44575.92	R-23	-93826.93	44610.61	R-52	-93814.08	44587.88
Y-24	-93737.00	44620.24	Y-54	-93829.73	44582.76	R-24	-93829.24	44606.27	R-53	-93813.93	44582.63
Y-25	-93743.77	44624.86	Y-55	-93832.45	44588.86	R-25	-93822.16	44594.55	R-54	-93813.93	44582.63
Y-26	-93748.99	44628.42	Y-56	-93833.67	44594.15	R-26	-93821.25	44585.55	R-55	-93813.85	44579.63
Y-27	-93748.98	44628.25	Y-57	-93834.63	44601.49	R-27	-93821.25	44585.55	R-56	-93813.85	44579.63
Y-28	-93763.82	44630.55	Y-58	-93834.94	44607.69	R-28	-93816.70	44587.23	R-57	-93800.67	44571.43
Y-29	-93753.14	44624.81	Y-59	-93836.73	44605.56	R-29	-93816.70	44587.23	R-58	-93780.14	44573.25
Y-30	-93758.27	44615.75	Y-60	-93837.04	44605.18	R-30	-93810.12	44589.66	R-59	-93774.66	44602.15

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-20 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-61	-93878.44	44601.16				R-60	-93767.02	44623.79	R-89	-93739.54	44621.97
Y-62	-93880.82	44638.42				R-61	-93777.05	44639.48	R-90	-93737.00	44620.24
Y-63	-93885.29	44635.07				R-62	-93760.14	44639.16	R-91	-93731.82	44616.70
Y-64	-93885.29	44635.07				R-63	-93759.86	44650.37	R-92	-93707.86	44627.93
Y-65	-93909.38	44641.12				R-64	-93759.86	44650.37	R-93	-93706.44	44646.51
Y-66	-93910.30	44644.04				R-65	-93761.47	44652.08	R-94	-93718.23	44659.07
Y-67	-93909.52	44651.08				R-66	-93761.47	44652.08	R-95	-93733.70	44676.00
Y-68	-93909.39	44652.19				R-67	-93764.01	44654.77			
Y-69	-93909.39	44652.19				R-68	-93764.01	44654.77			
Y-70	-93909.64	44652.46				R-69	-93765.15	44655.97			
Y-71	-93912.08	44655.09				R-70	-93765.15	44655.97			
						R-71	-93769.25	44648.07			
						R-72	-93787.42	44646.48			
						R-73	-93789.53	44624.96			
						R-74	-93787.13	44608.89			
						R-75	-93794.80	44593.34			
						R-76	-93805.41	44592.13			
						R-77	-93748.45	44666.99			
						R-78	-93748.45	44666.99			
						R-79	-93747.42	44661.24			
						R-80	-93747.42	44661.24			
						R-81	-93747.33	44660.72			
						R-82	-93747.33	44660.72			
						R-83	-93746.76	44657.59			
						R-84	-93746.76	44657.59			
						R-85	-93743.43	44658.52			
						R-86	-93730.70	44649.68			
						R-87	-93734.13	44639.53			
						R-88	-93735.49	44637.06			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-21 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93718.96	44628.51				R-1	-93734.06	44599.29	R-31	-93716.75	44573.09
Y-2	-93720.54	44620.63				R-2	-93718.74	44597.99	R-32	-93748.04	44572.23
Y-3	-93704.88	44628.11				R-3	-93703.99	44598.50	R-33	-93738.82	44590.08
Y-4	-93702.53	44628.78				R-4	-93694.04	44599.23			
Y-5	-93700.93	44623.20				R-5	-93691.11	44612.50			
Y-6	-93680.21	44642.44				R-6	-93676.00	44629.78			
Y-7	-93657.10	44644.02				R-7	-93659.98	44628.72			
Y-8	-93634.47	44633.81				R-8	-93643.05	44620.89			
Y-9	-93615.54	44625.55				R-9	-93631.37	44615.70			
Y-10	-93615.54	44625.55				R-10	-93631.37	44615.70			
Y-11	-93617.66	44612.05				R-11	-93632.46	44607.20			
Y-12	-93602.31	44606.14				R-12	-93621.90	44602.12			
Y-13	-93603.49	44602.94				R-13	-93622.49	44600.04			
Y-14	-93603.49	44602.94				R-14	-93622.49	44600.04			
Y-15	-93607.37	44573.00				R-15	-93628.24	44581.97			
Y-16	-93636.64	44585.58				R-16	-93636.64	44585.58			
Y-17	-93642.00	44587.89				R-17	-93642.00	44587.89			
Y-18	-93659.53	44587.63				R-18	-93652.20	44587.74			
Y-19	-93660.40	44587.62				R-19	-93645.09	44596.59			
Y-20	-93665.30	44587.55				R-20	-93645.09	44596.59			
Y-21	-93681.08	44554.12				R-21	-93645.17	44597.35			
Y-22	-93702.55	44551.06				R-22	-93648.77	44601.86			
Y-23	-93715.39	44555.93				R-23	-93649.25	44604.57			
Y-24	-93737.59	44557.07				R-24	-93649.25	44604.57			
Y-25	-93743.55	44560.37				R-25	-93651.11	44608.75			
Y-26	-93751.10	44563.12				R-26	-93662.65	44614.59			
Y-27	-93752.53	44563.53				R-27	-93671.23	44615.44			
Y-28	-93751.27	44565.97				R-28	-93675.88	44604.26			
Y-29	-93750.81	44566.86				R-29	-93685.65	44570.03			
Y-30	-93738.82	44590.08				R-30	-93703.07	44568.02			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-22	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-23	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-23

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-24	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-25	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-25	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-26	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-27 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93393.67	44664.66				R-1	-93379.66	44684.22			
Y-2	-93393.85	44663.49				R-2	-93389.70	44690.03			
Y-3	-93399.59	44663.71				R-3	-93400.44	44690.71			
Y-4	-93433.71	44673.13				R-4	-93423.10	44696.68			
Y-5	-93455.06	44685.23				R-5	-93435.73	44703.37			
Y-6	-93462.15	44701.10				R-6	-93440.40	44711.77			
Y-7	-93432.17	44715.81				R-7	-93432.17	44715.81			
Y-8	-93422.46	44720.57				R-8	-93422.46	44720.57			
Y-9	-93410.07	44728.25				R-9	-93416.53	44724.25			
Y-10	-93409.78	44728.43				R-10	-93414.86	44722.95			
Y-11	-93408.87	44730.70				R-11	-93411.90	44721.53			
Y-12	-93408.47	44737.90				R-12	-93404.86	44720.42			
Y-13	-93408.27	44737.79				R-13	-93384.26	44741.09			
Y-14	-93408.10	44737.79				R-14	-93359.24	44708.66			
Y-15	-93407.96	44737.86				R-15	-93363.84	44705.45			
Y-16	-93393.71	44751.66				R-16	-93365.86	44703.48			
Y-17	-93384.09	44753.24				R-17	-93374.14	44691.93			
Y-18	-93378.13	44754.54									
Y-19	-93344.07	44717.97									
Y-20	-93352.50	44712.66									
Y-21	-93352.53	44712.64									
Y-22	-93354.72	44711.35									
Y-23	-93359.00	44708.83									
Y-24	-93363.84	44705.45									
Y-25	-93365.86	44703.48									
Y-26	-93374.14	44691.93									
Y-27	-93393.67	44664.66									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-28 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93402.08	44689.30	Y-31	-93455.31	44740.28	R-1	-93431.74	44715.06			
Y-2	-93430.09	44665.44	Y-32	-93453.05	44736.39	R-2	-93443.71	44702.11			
Y-3	-93430.09	44665.44	Y-33	-93450.97	44733.33	R-3	-93443.71	44702.11			
Y-4	-93450.74	44661.74	Y-34	-93448.19	44729.90	R-4	-93458.91	44699.76			
Y-5	-93447.44	44654.85	Y-35	-93445.45	44726.98	R-5	-93464.49	44690.43			
Y-6	-93480.76	44648.34	Y-36	-93439.82	44722.09	R-6	-93489.43	44684.53			
Y-7	-93473.58	44636.37				R-7	-93494.24	44670.80			
Y-8	-93511.85	44629.07				R-8	-93516.88	44667.51			
Y-9	-93518.34	44678.65				R-9	-93518.34	44678.65			
Y-10	-93519.11	44684.58				R-10	-93519.11	44684.58			
Y-11	-93521.53	44691.57				R-11	-93521.53	44691.57			
Y-12	-93524.41	44697.50				R-12	-93524.41	44697.50			
Y-13	-93533.32	44711.59				R-13	-93530.20	44706.66			
Y-14	-93537.01	44717.44				R-14	-93523.61	44708.28			
Y-15	-93530.32	44721.46				R-15	-93484.64	44729.50			
Y-16	-93526.85	44723.13				R-16	-93482.35	44730.15			
Y-17	-93522.36	44726.46				R-17	-93460.75	44736.65			
Y-18	-93517.72	44729.88				R-18	-93456.74	44737.55			
Y-19	-93509.64	44733.59				R-19	-93456.74	44737.55			
Y-20	-93500.47	44735.91				R-20	-93454.12	44738.23			
Y-21	-93494.70	44736.93				R-21	-93453.05	44736.39			
Y-22	-93490.31	44737.46				R-22	-93450.97	44733.33			
Y-23	-93486.99	44737.89				R-23	-93448.19	44729.90			
Y-24	-93480.53	44740.01				R-24	-93445.45	44726.98			
Y-25	-93472.23	44742.55				R-25	-93439.82	44722.09			
Y-26	-93461.35	44746.19									
Y-27	-93457.88	44747.98									
Y-28	-93457.81	44747.73									
Y-29	-93456.36	44743.06									
Y-30	-93456.28	44742.81									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024


勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-30	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-31	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-31

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024

[illegible]


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-33	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-33

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-37		箇所名	沢倉14		所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93663.04	44943.98	Y-31	-93542.58	44908.32	R-1	-93655.66	44945.07	R-31	-93620.57	44956.01
Y-2	-93656.09	44966.64	Y-32	-93546.13	44909.41	R-2	-93646.13	44960.04	R-32	-93624.68	44955.41
Y-3	-93635.41	44986.87	Y-33	-93548.72	44910.09	R-3	-93630.40	44972.20	R-33	-93637.20	44954.11
Y-4	-93617.98	44993.15	Y-34	-93551.53	44910.92	R-4	-93619.19	44975.75	R-34	-93648.59	44946.11
Y-5	-93590.54	44985.75	Y-35	-93553.87	44911.94	R-5	-93594.54	44967.70	R-35	-93650.18	44945.88
Y-6	-93597.80	44998.97	Y-36	-93557.73	44912.59	R-6	-93581.00	44964.92			
Y-7	-93572.62	45010.58	Y-37	-93564.24	44915.10	R-7	-93568.20	44950.43			
Y-8	-93568.74	45012.36	Y-38	-93571.34	44917.59	R-8	-93562.84	44945.97			
Y-9	-93548.68	45021.61	Y-39	-93581.36	44920.58	R-9	-93559.32	44952.26			
Y-10	-93544.76	45023.41	Y-40	-93588.55	44924.76	R-10	-93572.77	44962.41			
Y-11	-93544.65	45023.46	Y-41	-93592.29	44927.94	R-11	-93571.36	44972.94			
Y-12	-93541.30	45022.36	Y-42	-93595.62	44931.42	R-12	-93562.78	44976.86			
Y-13	-93534.97	45020.72	Y-43	-93600.89	44934.49	R-13	-93557.82	44982.64			
Y-14	-93530.40	45016.09	Y-44	-93602.94	44936.67	R-14	-93558.25	44986.70			
Y-15	-93524.76	45008.59	Y-45	-93605.21	44938.28	R-15	-93563.67	44985.39			
Y-16	-93523.93	45005.10	Y-46	-93611.20	44941.16	R-16	-93577.19	45008.47			
Y-17	-93523.38	45002.73	Y-47	-93617.58	44943.39	R-17	-93572.62	45010.58			
Y-18	-93521.88	44997.15	Y-48	-93625.86	44946.37	R-18	-93568.74	45012.36			
Y-19	-93520.11	44993.11	Y-49	-93625.94	44946.26	R-19	-93554.94	45018.72			
Y-20	-93519.29	44990.52	Y-50	-93633.37	44948.36	R-20	-93551.52	45013.82			
Y-21	-93518.41	44986.81	Y-51	-93643.26	44946.90	R-21	-93539.70	45004.01			
Y-22	-93520.98	44970.83	Y-52	-93650.18	44945.88	R-22	-93532.20	44991.31			
Y-23	-93520.62	44964.59				R-23	-93536.44	44970.97			
Y-24	-93518.88	44956.68				R-24	-93538.00	44968.36			
Y-25	-93517.35	44948.73				R-25	-93537.17	44965.74			
Y-26	-93517.15	44946.84				R-26	-93527.47	44954.84			
Y-27	-93531.32	44920.03				R-27	-93547.27	44917.88			
Y-28	-93531.97	44918.92				R-28	-93574.58	44929.54			
Y-29	-93534.51	44914.59				R-29	-93586.49	44936.95			
Y-30	-93538.58	44906.81				R-30	-93603.06	44949.38			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-38	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-38	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2215-39

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-39	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93485.75	45120.60	Y-31	-93509.76	44941.62	R-1	-93496.30	45106.10	R-31	-93513.42	45020.70
Y-2	-93470.68	45124.57	Y-32	-93516.18	44941.26	R-2	-93492.45	45103.19	R-32	-93494.77	45035.99
Y-3	-93456.87	45121.34	Y-33	-93516.96	44941.22	R-3	-93483.80	45098.44	R-33	-93493.31	45036.39
Y-4	-93441.15	45113.52	Y-34	-93516.68	44942.49	R-4	-93470.71	45088.34	R-34	-93493.73	45040.89
Y-5	-93429.61	45101.51	Y-35	-93517.35	44948.73	R-5	-93461.52	45079.85	R-35	-93495.28	45049.14
Y-6	-93429.61	45101.51	Y-36	-93518.88	44956.68	R-6	-93461.52	45079.85	R-36	-93496.66	45052.20
Y-7	-93440.15	45087.79	Y-37	-93520.62	44964.59	R-7	-93472.40	45069.09	R-37	-93498.13	45053.78
Y-8	-93434.14	45067.57	Y-38	-93520.98	44970.83	R-8	-93470.42	45058.42	R-38	-93498.13	45053.78
Y-9	-93431.52	45054.37	Y-39	-93519.61	44979.63	R-9	-93465.37	45045.08	R-39	-93501.00	45061.88
Y-10	-93419.06	45028.55	Y-40	-93518.41	44986.81	R-10	-93457.27	45029.28	R-40	-93503.08	45082.05
Y-11	-93457.42	44996.69	Y-41	-93519.29	44990.52	R-11	-93478.78	45014.67	R-41	-93508.52	45086.78
Y-12	-93432.92	44999.66	Y-42	-93520.11	44993.11	R-12	-93489.40	45006.30	R-42	-93508.91	45088.77
Y-13	-93426.68	44983.53	Y-43	-93521.88	44997.15	R-13	-93472.13	44994.91	R-43	-93500.96	45099.70
Y-14	-93423.54	44984.89	Y-44	-93522.65	45000.00	R-14	-93462.25	44981.39			
Y-15	-93422.30	44977.82	Y-45	-93523.38	45002.73	R-15	-93459.88	44969.15			
Y-16	-93430.82	44967.83	Y-46	-93523.93	45005.10	R-16	-93456.98	44948.17			
Y-17	-93436.60	44958.82	Y-47	-93524.93	45009.28	R-17	-93455.08	44940.06			
Y-18	-93437.38	44955.00	Y-48	-93525.96	45012.77	R-18	-93463.41	44922.34			
Y-19	-93437.77	44951.28	Y-49	-93526.10	45020.52	R-19	-93469.52	44924.83			
Y-20	-93437.38	44947.65	Y-50	-93524.95	45020.98	R-20	-93472.78	44926.15			
Y-21	-93436.89	44945.20	Y-51	-93522.67	45022.27	R-21	-93479.31	44928.81			
Y-22	-93424.55	44916.28	Y-52	-93519.91	45024.45	R-22	-93492.78	44937.08			
Y-23	-93426.46	44907.31	Y-53	-93518.17	45026.77	R-23	-93495.77	44938.61			
Y-24	-93469.52	44924.83	Y-54	-93513.31	45031.24	R-24	-93501.60	44940.47			
Y-25	-93472.78	44926.15	Y-55	-93509.83	45035.31	R-25	-93502.15	44940.61			
Y-26	-93479.31	44928.81	Y-56	-93507.37	45038.60	R-26	-93502.07	44941.57			
Y-27	-93492.78	44937.08	Y-57	-93504.89	45041.38	R-27	-93502.66	44942.54			
Y-28	-93495.77	44938.61	Y-58	-93503.31	45043.78	R-28	-93502.92	44946.35			
Y-29	-93501.60	44940.47	Y-59	-93502.45	45046.76	R-29	-93508.99	44984.09			
Y-30	-93506.64	44941.79	Y-60	-93502.36	45049.65	R-30	-93509.62	44987.22			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-39

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-40	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-41 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93375.35	44818.82	Y-31	-93358.82	44845.68	R-1	-93368.55	44828.10			
Y-2	-93396.32	44822.85	Y-32	-93359.24	44844.27	R-2	-93386.08	44836.16			
Y-3	-93414.89	44831.28	Y-33	-93360.94	44838.49	R-3	-93401.91	44844.26			
Y-4	-93412.40	44853.41	Y-34	-93364.24	44833.99	R-4	-93403.58	44857.93			
Y-5	-93419.49	44867.75	Y-35	-93369.96	44826.18	R-5	-93410.77	44870.70			
Y-6	-93420.89	44876.28				R-6	-93413.64	44878.28			
Y-7	-93425.25	44878.95				R-7	-93417.11	44882.60			
Y-8	-93446.45	44894.15				R-8	-93432.09	44898.13			
Y-9	-93448.78	44905.77				R-9	-93438.30	44911.37			
Y-10	-93460.55	44926.29				R-10	-93442.63	44932.00			
Y-11	-93469.17	44947.59				R-11	-93453.26	44948.81			
Y-12	-93470.03	44971.61				R-12	-93450.66	44968.90			
Y-13	-93441.94	44967.67				R-13	-93441.94	44967.67			
Y-14	-93437.17	44967.00				R-14	-93437.17	44967.00			
Y-15	-93431.76	44965.79				R-15	-93432.20	44965.89			
Y-16	-93427.11	44964.13				R-16	-93434.77	44950.24			
Y-17	-93427.10	44964.12				R-17	-93424.06	44937.92			
Y-18	-93417.69	44960.75				R-18	-93425.92	44917.98			
Y-19	-93417.69	44960.75				R-19	-93415.57	44902.70			
Y-20	-93417.71	44948.52				R-20	-93409.56	44885.99			
Y-21	-93408.32	44940.53				R-21	-93406.43	44880.26			
Y-22	-93411.56	44927.55				R-22	-93401.72	44873.76			
Y-23	-93399.23	44907.23				R-23	-93398.17	44860.69			
Y-24	-93395.88	44892.14				R-24	-93387.59	44857.60			
Y-25	-93391.39	44884.40				R-25	-93375.80	44848.72			
Y-26	-93386.90	44878.76				R-26	-93361.02	44838.37			
Y-27	-93386.06	44866.90				R-27	-93364.24	44833.99			
Y-28	-93374.97	44867.89									
Y-29	-93364.39	44858.94									
Y-30	-93356.41	44853.86									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-42	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-42	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-43	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-43

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-44	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-44

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-45 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93372.16	44839.26	Y-31	-93359.68	44751.84	R-1	-93369.57	44810.11			
Y-2	-93369.76	44837.61	Y-32	-93364.82	44755.35	R-2	-93357.24	44806.62			
Y-3	-93363.72	44833.88	Y-33	-93365.85	44756.07	R-3	-93341.40	44793.90			
Y-4	-93359.32	44831.82	Y-34	-93365.85	44756.21	R-4	-93331.71	44789.18			
Y-5	-93350.96	44843.83	Y-35	-93366.05	44763.41	R-5	-93326.34	44787.79			
Y-6	-93341.37	44841.53	Y-36	-93366.05	44765.44	R-6	-93308.19	44782.16			
Y-7	-93336.21	44837.60	Y-37	-93366.05	44770.51	R-7	-93297.39	44772.24			
Y-8	-93337.05	44835.07	Y-38	-93368.64	44799.66	R-8	-93305.82	44765.08			
Y-9	-93336.82	44828.40	Y-39	-93368.73	44800.68	R-9	-93317.42	44755.22			
Y-10	-93336.18	44822.61				R-10	-93322.02	44747.12			
Y-11	-93330.47	44812.61				R-11	-93323.14	44744.53			
Y-12	-93325.70	44807.77				R-12	-93324.38	44744.24			
Y-13	-93309.72	44801.17				R-13	-93327.35	44745.42			
Y-14	-93299.60	44794.82				R-14	-93354.15	44764.55			
Y-15	-93291.99	44791.77				R-15	-93359.67	44768.77			
Y-16	-93286.77	44789.13				R-16	-93364.61	44771.91			
Y-17	-93285.58	44786.68				R-17	-93366.21	44772.35			
Y-18	-93285.51	44782.34				R-18	-93368.64	44799.66			
Y-19	-93292.02	44776.81				R-19	-93368.73	44800.68			
Y-20	-93305.82	44765.08									
Y-21	-93317.42	44755.22									
Y-22	-93322.02	44747.12									
Y-23	-93325.44	44739.22									
Y-24	-93327.10	44735.38									
Y-25	-93328.15	44732.95									
Y-26	-93329.85	44733.33									
Y-27	-93335.57	44736.41									
Y-28	-93341.50	44741.12									
Y-29	-93345.24	44743.41									
Y-30	-93350.36	44745.74									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-46 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93308.19	44761.68	Y-31	-93284.54	44812.24	R-1	-93295.19	44778.54	R-31	-93278.80	44801.70
Y-2	-93310.59	44763.62	Y-32	-93279.94	44810.50	R-2	-93301.35	44779.19	R-32	-93286.76	44789.48
Y-3	-93316.31	44767.38	Y-33	-93273.96	44809.12	R-3	-93319.94	44785.98	R-33	-93288.95	44786.64
Y-4	-93320.92	44768.33	Y-34	-93275.17	44807.26	R-4	-93331.17	44795.12			
Y-5	-93327.03	44768.05	Y-35	-93275.61	44806.58	R-5	-93336.82	44802.60			
Y-6	-93335.21	44766.06	Y-36	-93286.76	44789.48	R-6	-93346.92	44825.14			
Y-7	-93342.86	44779.03	Y-37	-93288.95	44786.64	R-7	-93343.47	44845.60			
Y-8	-93350.52	44789.21	Y-38	-93302.79	44768.68	R-8	-93343.47	44845.60			
Y-9	-93365.27	44820.52				R-9	-93337.64	44853.00			
Y-10	-93361.62	44843.79				R-10	-93328.45	44860.93			
Y-11	-93357.64	44842.74				R-11	-93328.45	44860.93			
Y-12	-93352.46	44842.11				R-12	-93307.49	44857.42			
Y-13	-93350.45	44842.95				R-13	-93294.16	44853.74			
Y-14	-93346.85	44846.97				R-14	-93285.00	44850.37			
Y-15	-93343.04	44852.05				R-15	-93274.83	44844.79			
Y-16	-93341.35	44855.23				R-16	-93277.46	44835.97			
Y-17	-93341.24	44858.09				R-17	-93280.79	44824.81			
Y-18	-93349.82	44867.98				R-18	-93292.43	44829.19			
Y-19	-93333.76	44879.70				R-19	-93299.97	44831.48			
Y-20	-93333.76	44879.70				R-20	-93312.06	44838.84			
Y-21	-93303.01	44874.27				R-21	-93321.72	44838.83			
Y-22	-93286.65	44876.27				R-22	-93321.72	44838.83			
Y-23	-93276.74	44873.93				R-23	-93323.49	44836.17			
Y-24	-93275.56	44873.21				R-24	-93325.39	44833.59			
Y-25	-93272.45	44866.76				R-25	-93325.39	44833.59			
Y-26	-93269.67	44862.11				R-26	-93326.90	44829.41			
Y-27	-93272.49	44852.64				R-27	-93322.87	44816.23			
Y-28	-93277.46	44835.97				R-28	-93318.85	44811.93			
Y-29	-93282.18	44820.14				R-29	-93306.53	44809.60			
Y-30	-93282.85	44817.90				R-30	-93290.49	44803.76			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-47	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-47

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-48 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93157.01	45003.96	Y-31	-93152.90	44989.46	R-1	-93155.91	44997.42			
Y-2	-93136.33	45009.02	Y-32	-93154.74	44990.45	R-2	-93136.11	44999.06			
Y-3	-93131.39	45011.07	Y-33	-93155.35	44994.10	R-3	-93131.39	44997.68			
Y-4	-93110.83	45011.81	Y-34	-93155.65	44995.90	R-4	-93112.73	44998.28			
Y-5	-93093.74	45011.92				R-5	-93095.56	44997.93			
Y-6	-93082.70	45005.15				R-6	-93084.52	44995.01			
Y-7	-93068.21	45000.59				R-7	-93073.06	44991.46			
Y-8	-93050.26	44977.96				R-8	-93062.65	44974.85			
Y-9	-93043.42	44966.82				R-9	-93058.12	44960.71			
Y-10	-93041.67	44932.92				R-10	-93055.73	44937.68			
Y-11	-93050.28	44935.84				R-11	-93063.10	44940.17			
Y-12	-93063.10	44940.17				R-12	-93072.50	44943.35			
Y-13	-93077.67	44945.10				R-13	-93074.84	44953.76			
Y-14	-93080.06	44945.44				R-14	-93077.56	44971.09			
Y-15	-93083.22	44945.89				R-15	-93078.81	44980.64			
Y-16	-93085.47	44946.02				R-16	-93086.59	44983.52			
Y-17	-93090.01	44946.29				R-17	-93097.62	44982.08			
Y-18	-93090.45	44947.27				R-18	-93114.82	44983.34			
Y-19	-93095.52	44966.57				R-19	-93131.39	44987.99			
Y-20	-93091.39	44967.83				R-20	-93135.91	44990.18			
Y-21	-93092.14	44968.23				R-21	-93155.35	44994.10			
Y-22	-93099.76	44965.59				R-22	-93155.65	44995.90			
Y-23	-93101.07	44965.71									
Y-24	-93105.29	44969.32									
Y-25	-93112.23	44972.32									
Y-26	-93121.41	44976.05									
Y-27	-93129.37	44979.68									
Y-28	-93132.89	44980.93									
Y-29	-93140.34	44981.52									
Y-30	-93144.01	44983.96									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-49	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-50 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92948.88	44985.50				R-1	-92949.92	44992.12			
Y-2	-92948.87	44985.48				R-2	-92959.46	44995.53			
Y-3	-92960.43	44986.41				R-3	-92966.89	44994.13			
Y-4	-92965.69	44977.33				R-4	-92968.03	44976.78			
Y-5	-92965.71	44968.58				R-5	-92978.44	44980.76			
Y-6	-92978.29	44967.21				R-6	-92990.05	44983.91			
Y-7	-92992.46	44971.47				R-7	-92999.54	44986.60			
Y-8	-93003.34	44978.74				R-8	-93003.12	44989.92			
Y-9	-93006.24	44984.39				R-9	-93001.32	44993.10			
Y-10	-93003.18	44989.80				R-10	-92995.17	44995.65			
Y-11	-93001.32	44993.10				R-11	-92987.01	44998.84			
Y-12	-92999.36	44996.58				R-12	-92978.58	44993.30			
Y-13	-92997.15	45000.49				R-13	-92970.53	44985.63			
Y-14	-92995.24	45004.30				R-14	-92968.32	45014.25			
Y-15	-92994.69	45005.42				R-15	-92958.43	45005.13			
Y-16	-92988.84	45011.60				R-16	-92951.00	44998.96			
Y-17	-92982.97	45016.59				R-17	-92950.75	44997.33			
Y-18	-92978.25	45008.20				R-18	-92950.72	44997.15			
Y-19	-92974.69	45001.15									
Y-20	-92968.57	45032.63									
Y-21	-92956.72	45020.81									
Y-22	-92952.98	45017.12									
Y-23	-92951.96	45007.17									
Y-24	-92951.31	45000.93									
Y-25	-92950.75	44997.33									
Y-26	-92950.72	44997.15									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024


勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-52

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-53	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-53

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-54

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-55

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-56 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94155.24	44423.79	Y-31	-94121.38	44350.43						
Y-2	-94139.92	44415.75	Y-32	-94133.96	44349.16						
Y-3	-94139.79	44415.68	Y-33	-94147.18	44347.08						
Y-4	-94139.52	44415.60	Y-34	-94150.32	44348.65						
Y-5	-94108.33	44406.63	Y-35	-94150.40	44354.26						
Y-6	-94083.98	44397.79	Y-36	-94152.90	44357.16						
Y-7	-94064.15	44407.92	Y-37	-94155.78	44359.45						
Y-8	-94055.12	44417.87	Y-38	-94161.14	44362.99						
Y-9	-94035.66	44430.02	Y-39	-94165.38	44365.51						
Y-10	-94009.86	44424.72	Y-40	-94168.34	44367.15						
Y-11	-93994.78	44410.99	Y-41	-94168.17	44368.23						
Y-12	-93981.87	44394.87	Y-42	-94168.17	44368.23						
Y-13	-93976.85	44391.42	Y-43	-94167.40	44373.30						
Y-14	-93966.74	44379.23	Y-44	-94165.25	44382.22						
Y-15	-93957.05	44369.23									
Y-16	-93958.13	44346.83									
Y-17	-93968.04	44348.17									
Y-18	-93969.53	44348.36									
Y-19	-93979.44	44349.70									
Y-20	-93985.25	44350.95									
Y-21	-93991.82	44356.57									
Y-22	-94000.52	44367.15									
Y-23	-94004.36	44375.16									
Y-24	-94016.16	44387.44									
Y-25	-94019.87	44395.06									
Y-26	-94023.53	44394.97									
Y-27	-94037.22	44382.96									
Y-28	-94054.39	44373.39									
Y-29	-94076.33	44361.80									
Y-30	-94100.74	44354.34									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-57	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-57

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2215-58

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-58 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94096.83	44374.40	Y-31	-94091.82	44391.27	R-1	-94110.77	44397.50			
Y-2	-94105.17	44384.31				R-2	-94118.78	44398.77			
Y-3	-94115.94	44386.08				R-3	-94121.14	44396.97			
Y-4	-94123.80	44387.01				R-4	-94136.80	44399.19			
Y-5	-94126.96	44383.42				R-5	-94143.05	44401.77			
Y-6	-94143.41	44384.93				R-6	-94150.56	44404.24			
Y-7	-94150.75	44389.36				R-7	-94144.88	44410.66			
Y-8	-94161.99	44391.35				R-8	-94138.63	44417.72			
Y-9	-94158.16	44401.87				R-9	-94134.12	44416.14			
Y-10	-94149.84	44412.02				R-10	-94129.30	44415.38			
Y-11	-94144.64	44418.36				R-11	-94114.99	44411.29			
Y-12	-94144.64	44418.36				R-12	-94113.35	44411.50			
Y-13	-94138.31	44426.09				R-13	-94106.64	44406.62			
Y-14	-94133.74	44427.68				R-14	-94108.19	44403.21			
Y-15	-94131.05	44426.43									
Y-16	-94127.31	44425.37									
Y-17	-94123.45	44423.72									
Y-18	-94120.86	44422.17									
Y-19	-94118.26	44421.28									
Y-20	-94115.57	44420.94									
Y-21	-94111.40	44420.97									
Y-22	-94107.46	44421.13									
Y-23	-94103.96	44421.57									
Y-24	-94102.82	44421.75									
Y-25	-94100.77	44419.61									
Y-26	-94091.15	44415.50									
Y-27	-94086.63	44408.72									
Y-28	-94088.02	44404.06									
Y-29	-94089.48	44399.14									
Y-30	-94091.82	44391.27									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-59

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-60 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94188.66	44768.68	Y-31	-94216.72	44770.54	R-1	-94193.28	44771.29	R-31	-94197.36	44773.60
Y-2	-94188.29	44763.10	Y-32	-94216.72	44770.54	R-2	-94195.74	44766.19			
Y-3	-94188.29	44763.10	Y-33	-94211.91	44774.90	R-3	-94195.74	44766.19			
Y-4	-94193.04	44748.81	Y-34	-94206.95	44777.31	R-4	-94203.67	44753.17			
Y-5	-94196.31	44738.63	Y-35	-94205.11	44777.31	R-5	-94206.59	44741.71			
Y-6	-94196.31	44738.63	Y-36	-94202.88	44776.73	R-6	-94206.59	44741.71			
Y-7	-94198.16	44738.40	Y-37	-94202.58	44776.56	R-7	-94207.86	44740.42			
Y-8	-94199.00	44732.98	Y-38	-94197.36	44773.60	R-8	-94208.83	44734.13			
Y-9	-94183.29	44715.77				R-9	-94207.50	44721.24			
Y-10	-94205.19	44683.86				R-10	-94222.08	44701.55			
Y-11	-94223.29	44670.77				R-11	-94236.81	44692.01			
Y-12	-94231.35	44676.05				R-12	-94240.92	44687.26			
Y-13	-94231.35	44676.05				R-13	-94240.92	44687.26			
Y-14	-94243.12	44678.77				R-14	-94247.68	44683.28			
Y-15	-94250.40	44685.98				R-15	-94250.40	44685.98			
Y-16	-94251.51	44687.07				R-16	-94251.51	44687.07			
Y-17	-94256.77	44692.28				R-17	-94252.31	44687.86			
Y-18	-94261.06	44696.53				R-18	-94250.81	44699.25			
Y-19	-94262.77	44698.77				R-19	-94250.81	44699.25			
Y-20	-94263.28	44699.79				R-20	-94244.74	44704.47			
Y-21	-94256.81	44713.94				R-21	-94233.34	44712.99			
Y-22	-94256.81	44713.94				R-22	-94227.16	44725.68			
Y-23	-94251.93	44715.77				R-23	-94216.59	44735.03			
Y-24	-94244.04	44721.63				R-24	-94215.50	44742.01			
Y-25	-94241.46	44728.91				R-25	-94215.35	44744.33			
Y-26	-94230.78	44736.69				R-26	-94215.35	44744.33			
Y-27	-94229.49	44744.92				R-27	-94210.98	44756.17			
Y-28	-94229.27	44748.49				R-28	-94202.51	44769.00			
Y-29	-94229.27	44748.49				R-29	-94202.51	44769.00			
Y-30	-94223.75	44761.42				R-30	-94202.51	44769.00			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-61 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94086.42	44603.67	Y-31	-94166.94	44516.48	R-1	-94079.49	44601.32	R-31	-94100.57	44608.68
Y-2	-94080.44	44608.30	Y-32	-94166.94	44516.48	R-2	-94079.45	44600.97	R-32	-94097.63	44607.47
Y-3	-94079.45	44600.97	Y-33	-94165.75	44515.76	R-3	-94078.67	44600.48	R-33	-94086.64	44603.74
Y-4	-94078.26	44600.22	Y-34	-94160.44	44506.28	R-4	-94104.61	44597.06	R-34	-94086.42	44603.67
Y-5	-94072.82	44599.03	Y-35	-94158.94	44503.81	R-5	-94101.15	44592.26	R-35	-94086.42	44603.67
Y-6	-94066.50	44598.66	Y-36	-94158.46	44506.00	R-6	-94076.63	44581.72			
Y-7	-94062.45	44599.10	Y-37	-94158.46	44506.00	R-7	-94083.09	44554.82	R-36	-94188.03	44503.72
Y-8	-94048.78	44591.75	Y-38	-94159.93	44508.40	R-8	-94088.65	44540.74	R-37	-94189.82	44505.62
Y-9	-94054.67	44539.11	Y-39	-94146.88	44515.07	R-9	-94101.30	44533.80	R-38	-94189.82	44505.62
Y-10	-94062.13	44519.25	Y-40	-94144.14	44516.27	R-10	-94103.68	44527.69	R-39	-94191.32	44507.34
Y-11	-94077.79	44509.96	Y-41	-94144.14	44516.27	R-11	-94110.62	44519.98	R-40	-94185.77	44510.32
Y-12	-94088.50	44520.82	Y-42	-94131.04	44528.71	R-12	-94107.09	44514.45	R-41	-94182.45	44512.11
Y-13	-94098.89	44517.47	Y-43	-94123.48	44522.88	R-13	-94114.50	44502.44	R-42	-94181.40	44509.62
Y-14	-94096.83	44507.91	Y-44	-94124.85	44524.46	R-14	-94134.60	44497.78	R-43	-94181.40	44509.62
Y-15	-94106.88	44490.23	Y-45	-94134.95	44546.98	R-15	-94134.60	44497.78	R-44	-94179.83	44508.15
Y-16	-94124.49	44478.16	Y-46	-94125.86	44564.06	R-16	-94136.59	44501.62	R-45	-94182.47	44506.72
Y-17	-94124.49	44478.16	Y-47	-94121.86	44563.55	R-17	-94136.59	44501.62	R-46	-94185.11	44505.30
Y-18	-94130.03	44478.92	Y-48	-94119.72	44566.58	R-18	-94138.43	44505.20			
Y-19	-94137.72	44472.15	Y-49	-94119.93	44568.31	R-19	-94138.43	44505.20			
Y-20	-94167.36	44465.89	Y-50	-94126.06	44572.97	R-20	-94122.82	44515.50			
Y-21	-94175.33	44474.68	Y-51	-94126.07	44610.96	R-21	-94111.81	44517.45			
Y-22	-94184.41	44483.31	Y-52	-94111.68	44621.10	R-22	-94113.42	44520.58			
Y-23	-94195.66	44499.59	Y-53	-94106.22	44614.78	R-23	-94126.03	44534.18			
Y-24	-94197.66	44501.90	Y-54	-94105.14	44613.53	R-24	-94117.96	44551.91			
Y-25	-94197.66	44501.90	Y-55	-94101.92	44609.81	R-25	-94109.22	44556.15			
Y-26	-94198.98	44503.22	Y-56	-94100.57	44608.68	R-26	-94105.07	44566.14			
Y-27	-94185.77	44510.32	Y-57	-94097.63	44607.47	R-27	-94103.96	44571.87			
Y-28	-94175.81	44515.67	Y-58	-94086.64	44603.74	R-28	-94115.12	44581.44			
Y-29	-94167.90	44519.93	Y-59	-94086.42	44603.67	R-29	-94115.37	44604.03			
Y-30	-94167.01	44520.41				R-30	-94100.95	44608.99			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-62	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-63	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-63 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94055.44	44678.86				R-1	-94046.86	44694.34	R-30	-94062.83	44746.83
Y-2	-94067.42	44684.83				R-2	-94057.85	44701.69	R-31	-94062.83	44746.83
Y-3	-94076.23	44705.42				R-3	-94069.59	44714.05	R-32	-94062.83	44746.83
Y-4	-94095.05	44713.48				R-4	-94083.42	44718.56	R-33	-94062.83	44746.83
Y-5	-94100.09	44746.32				R-5	-94086.63	44741.26			
Y-6	-94100.09	44746.32				R-6	-94086.63	44741.26			
Y-7	-94093.60	44754.58				R-7	-94079.17	44738.46			
Y-8	-94082.81	44766.69				R-8	-94079.17	44738.46			
Y-9	-94073.06	44763.54				R-9	-94079.17	44738.46			
Y-10	-94073.06	44763.54				R-10	-94079.16	44738.45			
Y-11	-94055.08	44768.53				R-11	-94079.16	44738.45			
Y-12	-94033.16	44754.24				R-12	-94072.30	44735.88			
Y-13	-94025.66	44740.92				R-13	-94072.30	44735.88			
Y-14	-94026.59	44730.96				R-14	-94071.87	44723.61			
Y-15	-94027.05	44725.99				R-15	-94068.73	44715.17			
Y-16	-94027.38	44722.51				R-16	-94047.71	44719.58			
Y-17	-94027.43	44721.98				R-17	-94036.14	44713.68			
Y-18	-94028.86	44722.38				R-18	-94042.53	44702.15			
Y-19	-94030.87	44723.19				R-19	-94042.54	44702.14			
Y-20	-94032.82	44719.68									
Y-21	-94042.53	44702.15				R-20	-94066.44	44752.73			
Y-22	-94042.54	44702.14				R-21	-94066.44	44752.73			
						R-22	-94052.33	44753.78			
						R-23	-94034.98	44745.14			
						R-24	-94026.18	44735.28			
						R-25	-94026.59	44730.96			
						R-26	-94036.34	44738.32			
						R-27	-94049.69	44739.60			
						R-28	-94060.42	44742.90			
						R-29	-94060.42	44742.90			


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-65	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-65 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93994.32	44744.37				R-1	-93990.92	44749.03	R-30	-93969.13	44781.77
Y-2	-94013.59	44759.72				R-2	-94004.44	44761.35	R-31	-93969.13	44781.77
Y-3	-94015.67	44775.93				R-3	-94005.38	44773.28	R-32	-93968.78	44783.53
Y-4	-94006.28	44794.25				R-4	-93997.69	44787.04	R-33	-93968.78	44783.53
Y-5	-93984.18	44798.03				R-5	-93982.19	44787.62	R-34	-93968.09	44787.12
Y-6	-93984.18	44798.03				R-6	-93982.19	44787.62			
Y-7	-93972.56	44800.79				R-7	-93982.19	44787.62			
Y-8	-93965.66	44799.63				R-8	-93981.55	44784.28			
Y-9	-93965.66	44799.63				R-9	-93981.55	44784.28			
Y-10	-93950.90	44789.84				R-10	-93981.55	44784.28			
Y-11	-93952.88	44765.43				R-11	-93981.55	44784.28			
Y-12	-93960.61	44757.88				R-12	-93981.33	44783.13			
Y-13	-93965.85	44752.63				R-13	-93981.33	44783.13			
Y-14	-93970.35	44749.38				R-14	-93988.31	44779.16			
Y-15	-93978.32	44755.42				R-15	-93995.45	44770.73			
Y-16	-93978.32	44755.42				R-16	-93996.13	44762.82			
Y-17	-93981.66	44757.96				R-17	-93988.42	44752.45			
Y-18	-93983.43	44759.30									
Y-19	-93983.43	44759.30				R-18	-93968.09	44787.12			
Y-20	-93985.60	44756.33				R-19	-93957.47	44784.85			
Y-21	-93988.42	44752.45				R-20	-93961.63	44769.46			
						R-21	-93968.79	44764.09			
						R-22	-93971.89	44757.19			
						R-23	-93975.28	44753.12			
						R-24	-93978.32	44755.42			
						R-25	-93978.32	44755.42			
						R-26	-93976.10	44760.36			
						R-27	-93972.29	44766.75			
						R-28	-93966.62	44771.76			
						R-29	-93963.08	44780.60			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-66 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-94028.89	44776.80	Y-31	-94029.11	44786.80	R-1	-94029.02	44782.56			
Y-2	-94040.73	44776.77				R-2	-94040.85	44784.93			
Y-3	-94053.65	44771.81				R-3	-94053.45	44783.27			
Y-4	-94062.31	44770.46				R-4	-94062.13	44783.00			
Y-5	-94062.31	44770.46				R-5	-94062.13	44783.00			
Y-6	-94086.05	44772.04				R-6	-94062.08	44786.06			
Y-7	-94086.05	44772.04				R-7	-94062.08	44786.06			
Y-8	-94108.92	44781.25				R-8	-94062.08	44786.06			
Y-9	-94114.02	44792.75				R-9	-94062.06	44787.49			
Y-10	-94114.02	44792.75				R-10	-94062.06	44787.49			
Y-11	-94109.35	44803.84				R-11	-94053.39	44786.78			
Y-12	-94105.02	44804.41				R-12	-94040.89	44787.28			
Y-13	-94105.02	44804.41				R-13	-94029.11	44786.80			
Y-14	-94100.01	44812.71									
Y-15	-94098.67	44814.93				R-14	-94079.86	44783.74			
Y-16	-94096.04	44819.28				R-15	-94101.04	44786.74			
Y-17	-94093.50	44823.49				R-16	-94104.87	44795.65			
Y-18	-94081.60	44807.49				R-17	-94104.87	44795.65			
Y-19	-94081.04	44803.21				R-18	-94098.77	44797.59			
Y-20	-94081.04	44803.21				R-19	-94098.77	44797.59			
Y-21	-94080.54	44801.03				R-20	-94098.77	44797.59			
Y-22	-94072.11	44798.38				R-21	-94095.70	44798.56			
Y-23	-94072.11	44798.38				R-22	-94095.70	44798.56			
Y-24	-94061.87	44800.05				R-23	-94093.15	44792.24			
Y-25	-94061.87	44800.05				R-24	-94077.90	44787.44			
Y-26	-94053.17	44799.21				R-25	-94077.90	44787.44			
Y-27	-94041.08	44799.97				R-26	-94078.57	44786.18			
Y-28	-94029.43	44801.60				R-27	-94078.57	44786.18			
Y-29	-94029.36	44798.33				R-28	-94079.86	44783.74			
Y-30	-94029.21	44791.60									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-67

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-68

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-69 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93975.37	44946.77	Y-31	-93987.04	44733.45	R-1	-93965.23	44923.58	R-31	-93927.89	44765.48
Y-2	-93963.36	44934.04	Y-32	-93973.19	44731.56	R-2	-93965.23	44923.58	R-32	-93916.13	44774.31
Y-3	-93960.29	44930.39	Y-33	-93973.19	44731.56	R-3	-93966.16	44922.29	R-33	-93904.23	44782.04
Y-4	-93960.29	44930.39	Y-34	-93971.49	44735.66	R-4	-93966.16	44922.29	R-34	-93891.61	44797.96
Y-5	-93949.42	44921.62	Y-35	-93971.49	44735.66	R-5	-93964.17	44913.44	R-35	-93886.74	44817.75
Y-6	-93944.89	44914.44	Y-36	-93974.19	44740.11	R-6	-93957.89	44902.28	R-36	-93883.59	44828.80
Y-7	-93936.71	44911.74	Y-37	-93971.76	44753.40	R-7	-93946.98	44897.20	R-37	-93906.18	44847.01
Y-8	-93893.98	44914.43	Y-38	-93971.27	44755.51	R-8	-93951.55	44874.98	R-38	-93913.30	44847.36
Y-9	-93889.49	44883.55	Y-39	-93956.28	44771.03	R-9	-93941.98	44865.04	R-39	-93918.17	44855.15
Y-10	-93883.87	44863.56	Y-40	-93943.96	44780.65	R-10	-93938.18	44852.70	R-40	-93922.23	44872.40
Y-11	-93878.35	44860.61	Y-41	-93932.20	44789.22	R-11	-93941.97	44836.28	R-41	-93925.95	44894.39
Y-12	-93883.30	44858.73	Y-42	-93927.52	44803.44	R-12	-93912.42	44823.16	R-42	-93941.78	44904.56
Y-13	-93858.36	44838.66	Y-43	-93923.98	44808.86	R-13	-93908.85	44818.93	R-43	-93951.31	44908.44
Y-14	-93865.78	44820.78	Y-44	-93923.70	44812.41	R-14	-93907.89	44814.70	R-44	-93958.34	44916.67
Y-15	-93874.58	44792.22	Y-45	-93924.12	44812.97	R-15	-93908.99	44803.81			
Y-16	-93892.57	44771.32	Y-46	-93924.65	44813.46	R-16	-93916.04	44792.89	R-45	-93961.88	44717.29
Y-17	-93908.38	44767.11	Y-47	-93955.58	44829.25	R-17	-93921.89	44779.66	R-46	-93961.88	44717.29
Y-18	-93920.97	44758.96	Y-48	-93951.66	44852.98	R-18	-93933.49	44770.77	R-47	-93980.02	44723.06
Y-19	-93934.82	44745.96	Y-49	-93953.85	44858.19	R-19	-93945.60	44758.55	R-48	-93980.65	44724.00
Y-20	-93923.15	44737.29	Y-50	-93953.49	44859.44	R-20	-93957.33	44750.24	R-49	-93964.30	44720.35
Y-21	-93929.78	44737.19	Y-51	-93955.99	44884.47	R-21	-93958.00	44748.08	R-50	-93964.30	44720.35
Y-22	-93940.47	44703.42	Y-52	-93969.28	44891.62	R-22	-93963.96	44728.98	R-51	-93964.30	44720.35
Y-23	-93956.32	44716.67	Y-53	-93976.18	44906.77	R-23	-93962.56	44724.49			
Y-24	-93956.32	44716.67	Y-54	-93973.37	44912.33	R-24	-93962.56	44724.49			
Y-25	-93958.09	44712.51	Y-55	-93973.37	44912.33	R-25	-93960.13	44721.44			
Y-26	-93958.09	44712.51	Y-56	-93976.29	44916.48	R-26	-93960.13	44721.44			
Y-27	-93975.06	44715.72	Y-57	-93980.62	44920.69	R-27	-93952.65	44716.66			
Y-28	-93980.65	44724.00	Y-58	-93978.64	44930.50	R-28	-93944.74	44742.96			
Y-29	-93981.44	44725.16	Y-59	-93978.21	44932.65	R-29	-93941.26	44744.15			
Y-30	-93986.91	44733.26	Y-60	-93978.19	44932.77	R-30	-93939.96	44751.97			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-121K2215-70 箇所名 沢倉14 所在地 勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93942.05	44799.98	Y-31	-93974.32	44832.32	R-1	-93941.70	44805.46			
Y-2	-93952.20	44798.04	Y-32	-93971.46	44831.25	R-2	-93950.36	44808.38			
Y-3	-93961.02	44805.75	Y-33	-93960.77	44827.90	R-3	-93959.09	44815.37			
Y-4	-93967.09	44807.11	Y-34	-93955.24	44825.60	R-4	-93965.21	44815.17			
Y-5	-93973.46	44802.74	Y-35	-93948.39	44821.97	R-5	-93972.07	44812.08			
Y-6	-93977.11	44804.89	Y-36	-93944.83	44819.22	R-6	-93976.02	44811.62			
Y-7	-93988.09	44800.32	Y-37	-93940.93	44817.22	R-7	-93985.09	44808.11			
Y-8	-93995.41	44810.49	Y-38	-93941.05	44815.35	R-8	-93991.73	44815.44			
Y-9	-94011.45	44823.68	Y-39	-93941.40	44809.96	R-9	-94003.38	44826.60			
Y-10	-94009.05	44830.85				R-10	-94001.49	44831.98			
Y-11	-94004.52	44858.01				R-11	-93997.31	44852.40			
Y-12	-93985.96	44867.37				R-12	-93984.36	44859.66			
Y-13	-93977.09	44868.76				R-13	-93978.04	44861.18			
Y-14	-93971.82	44864.97				R-14	-93974.88	44858.85			
Y-15	-93964.13	44851.42				R-15	-93969.62	44849.30			
Y-16	-93973.46	44847.81				R-16	-93973.46	44847.81			
Y-17	-93977.47	44846.26				R-17	-93978.02	44852.57			
Y-18	-93977.68	44846.05				R-18	-93979.06	44853.00			
Y-19	-93978.50	44845.25				R-19	-93982.97	44852.93			
Y-20	-93979.41	44842.77				R-20	-93990.04	44846.74			
Y-21	-93979.86	44841.55				R-21	-93994.31	44833.05			
Y-22	-93979.86	44841.55				R-22	-93994.91	44829.66			
Y-23	-93979.06	44836.87				R-23	-93988.73	44819.47			
Y-24	-93979.05	44836.84				R-24	-93982.34	44815.25			
Y-25	-93979.99	44836.87				R-25	-93974.89	44818.62			
Y-26	-93980.03	44835.45				R-26	-93970.59	44822.06			
Y-27	-93979.18	44835.32				R-27	-93964.21	44819.48			
Y-28	-93980.04	44835.04				R-28	-93958.67	44817.48			
Y-29	-93979.77	44831.51				R-29	-93949.43	44813.60			
Y-30	-93976.95	44829.25				R-30	-93941.40	44809.96			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-72	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-72

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-73	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2215-73

箇所名

沢倉14

所在地

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2215-78	箇所名	沢倉14	所在地	勝浦市沢倉、新宮、出水、墨名、川津、部原
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024

勝浦市沢倉、新官、出水、墨名、川津、部原

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)