

中谷5

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

I -121K2224-1

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------|-----------|------|------|------|--|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | |
| Y1 | -91679.115 | 42553.133 | | | | R1 | -91681.172 | 42531.465 | | | | |
| Y2 | -91703.117 | 42542.255 | | | | R2 | -91685.560 | 42533.264 | | | | |
| Y3 | -91718.284 | 42538.511 | | | | R3 | -91702.262 | 42524.718 | | | | |
| Y4 | -91728.226 | 42532.327 | | | | R4 | -91713.657 | 42521.346 | | | | |
| Y5 | -91749.996 | 42534.375 | | | | R5 | -91722.374 | 42517.786 | | | | |
| Y6 | -91760.744 | 42522.152 | | | | R6 | -91743.258 | 42524.521 | | | | |
| Y7 | -91764.711 | 42507.813 | | | | R7 | -91755.841 | 42514.436 | | | | |
| Y8 | -91759.562 | 42499.241 | | | | R8 | -91761.982 | 42503.271 | | | | |
| Y9 | -91755.543 | 42492.550 | | | | R9 | -91759.562 | 42499.241 | | | | |
| Y10 | -91750.394 | 42483.978 | | | | R10 | -91750.124 | 42505.439 | | | | |
| Y11 | -91740.737 | 42490.665 | | | | R11 | -91735.239 | 42512.793 | | | | |
| Y12 | -91725.330 | 42498.304 | | | | R12 | -91718.470 | 42508.086 | | | | |
| Y13 | -91713.366 | 42495.403 | | | | R13 | -91710.428 | 42509.370 | | | | |
| Y14 | -91706.831 | 42496.024 | | | | R14 | -91701.635 | 42511.876 | | | | |
| Y15 | -91700.954 | 42497.906 | | | | R15 | -91692.139 | 42512.983 | | | | |
| Y16 | -91699.496 | 42497.832 | | | | R16 | -91689.076 | 42511.936 | | | | |
| Y17 | -91699.901 | 42493.749 | | | | R17 | -91685.058 | 42507.897 | | | | |
| Y18 | -91710.780 | 42488.443 | | | | R18 | -91683.531 | 42496.658 | | | | |
| Y19 | -91702.491 | 42482.848 | | | | R19 | -91685.257 | 42483.362 | | | | |
| Y20 | -91697.019 | 42479.155 | | | | R20 | -91697.019 | 42479.155 | | | | |
| Y21 | -91688.731 | 42473.560 | | | | R21 | -91693.068 | 42476.488 | | | | |
| Y22 | -91673.879 | 42475.291 | | | | R22 | -91679.415 | 42479.218 | | | | |
| Y23 | -91653.822 | 42488.882 | | | | R23 | -91668.026 | 42492.600 | | | | |
| Y24 | -91659.909 | 42526.303 | | | | R24 | -91672.832 | 42516.845 | | | | |
| Y25 | -91673.331 | 42550.837 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |

調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 I -121K2224-2 中谷5 所在地 勝浦市中谷 箇所番号 箇所名 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地 地点記号 R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

中谷5

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

I -121K2224-2


箇所名

急傾斜地の位置

■ 調査年度 2023 **所在地** *勝浦市中谷*

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) 地点記号 X(m)Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) Y1 -91728.379 42457.502 R1 -91713.488 42453.303 -91731.801 42448.106 -91714.851 42452.435 -91729.720 42446.978 R3 -91714.166 42443.958 Y3 Y4 -91732.253 42438.502 R4 -91719.114 42432.852 Y5 -91723.066 42434.551 R5 -91715.533 42431.312 42432.852 Y6 -91719.114 R6 -91706.396 42442.242 Y7 -91709.927 42428.902 R7 -91708.818 42456.280 Y8 -91698.845 42440.574 Y9 -91702.526 42460.290 -91713.733 42466.754 Y10 Y11 -91724.102 42469.245 -91727.524 Y12 42459.849

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)



中谷5

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

I -121K2224-3

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

 調査年度
 2023

 所在地
 勝浦市中谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) X(m)Y(m) X(m) Y(m) Y1 -91779.939 42343.443 R1 -91758.338 42367.203 42343.369 42356.161 -91779.197 -91768.377 -91771.094 42349.229 R3 -91765.438 42353.319 Y3 Y4 -91753.694 42361.811 R4 -91753.694 42361.811 Y5 -91728.768 42379.836 R5 -91746.281 42367.172 42389.964 Y6 -91737.646 -91752.227 42373.925 Y7 -91758.338 42367.203 Y8 -91773.212 42350.842