急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 *I −121K2260−1* 所在地 箇所番号 箇所名 部原29 勝浦市部原 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 Y1 危害のおそれのある土地 地点記号 R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

急傾斜地の崩壊区域調書

部原29

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

I -121K2260-1

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

前在地調査年度202320231001

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------|------|------|-------------------------------|------------|-----------|------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -92395.182 | 44843.063 | | | | R1 | -92382.343 | 44848.134 | | | |
| Y2 | -92392.206 | 44835.638 | | | | R2 | -92380.081 | 44842.272 | | | |
| Y3 | -92389.820 | 44831.501 | | | | R3 | -92378.610 | 44840.362 | | | |
| Y4 | -92381.975 | 44837.703 | | | | R4 | -92375.402 | 44842.899 | | | |
| Y5 | -92370.474 | 44846.794 | | | | R5 | -92376.900 | 44844.011 | | | |
| Y6 | -92371.065 | 44847.203 | | | | R6 | -92379.116 | 44849.409 | | | |
| Y7 | -92373.042 | 44851.808 | | | | | | | | | |
| Y8 | -92382.343 | 44848.134 | | | | | | | | | |
| Y9 | -92385.882 | 44846.737 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |