


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-1	箇所名	榎沢51	所在地	いすみ市岬町榎沢					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-73897.83	46933.03				R-1	-73901.38	46923.32			
Y-2	-73880.94	46909.21				R-2	-73890.99	46907.17			
Y-3	-73854.10	46902.16				R-3	-73885.06	46894.81			
Y-4	-73860.85	46886.50				R-4	-73881.94	46877.28			
Y-5	-73857.09	46866.73				R-5	-73871.90	46861.66			
Y-6	-73879.76	46858.97				R-6	-73879.76	46858.97			
Y-7	-73894.51	46853.91				R-7	-73888.36	46856.02			
Y-8	-73899.39	46852.24				R-8	-73899.97	46869.39			
Y-9	-73902.10	46851.31				R-9	-73909.64	46885.48			
Y-10	-73906.78	46858.03				R-10	-73900.00	46905.35			
Y-11	-73910.86	46864.32				R-11	-73905.17	46912.95			
Y-12	-73912.01	46866.10				R-12	-73903.74	46916.88			
Y-13	-73913.49	46870.01				R-13	-73902.22	46921.02			
Y-14	-73914.02	46872.80									
Y-15	-73914.33	46877.69									
Y-16	-73913.98	46882.31									
Y-17	-73910.86	46897.92									
Y-18	-73910.49	46898.41									
Y-19	-73910.49	46898.41									
Y-20	-73907.75	46905.88									
Y-21	-73907.17	46907.49									
Y-22	-73903.74	46916.88									
Y-23	-73902.22	46921.02									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-2		箇所名	榎沢51		所在地	いすみ市岬町榎沢			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-73856.40	46866.76				R-1	-73848.04	46869.63			
Y-2	-73876.69	46892.31				R-2	-73857.37	46890.69			
Y-3	-73861.96	46897.85				R-3	-73855.31	46903.13			
Y-4	-73880.73	46908.65				R-4	-73867.30	46910.55			
Y-5	-73876.85	46918.11				R-5	-73867.57	46919.44			
Y-6	-73870.05	46940.00				R-6	-73865.45	46935.64			
Y-7	-73863.25	46933.57				R-7	-73863.25	46933.57			
Y-8	-73861.62	46932.03				R-8	-73861.62	46932.03			
Y-9	-73855.08	46925.85				R-9	-73860.72	46931.18			
Y-10	-73849.02	46920.12				R-10	-73857.30	46920.92			
Y-11	-73847.81	46918.98				R-11	-73852.28	46913.72			
Y-12	-73845.62	46917.17				R-12	-73848.02	46908.94			
Y-13	-73844.74	46917.65				R-13	-73839.18	46889.70			
Y-14	-73840.65	46915.61				R-14	-73839.63	46872.51			
Y-15	-73837.56	46913.99				R-15	-73842.21	46871.63			
Y-16	-73835.32	46912.62									
Y-17	-73833.62	46911.33									
Y-18	-73833.21	46910.95									
Y-19	-73826.16	46883.04									
Y-20	-73825.95	46882.07									
Y-21	-73825.96	46880.38									
Y-22	-73825.15	46877.48									
Y-23	-73828.76	46876.24									
Y-24	-73834.46	46874.29									
Y-25	-73842.21	46871.63									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2039-6

箇所名

榎沢51

所在地

いすみ市岬町榎沢



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		I-122K2039-6		箇所名		榎沢51		所在地		いすみ市岬町榎沢	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-73906.36	47155.37	Y-31	-73905.59	47209.46	R-1	-73905.40	47165.13					
Y-2	-73924.97	47176.26	Y-32	-73905.46	47200.05	R-2	-73912.69	47183.80					
Y-3	-73931.04	47169.76	Y-33	-73903.64	47190.78	R-3	-73919.80	47185.11					
Y-4	-73948.88	47185.18	Y-34	-73903.16	47187.82	R-4	-73930.67	47196.50					
Y-5	-73953.44	47190.99	Y-35	-73903.85	47180.85	R-5	-73936.83	47207.42					
Y-6	-73961.61	47204.82	Y-36	-73904.75	47171.69	R-6	-73951.42	47221.56					
Y-7	-73961.98	47206.57	Y-37	-73905.14	47167.78	R-7	-73942.41	47227.47					
Y-8	-73961.88	47210.80				R-8	-73935.47	47232.04					
Y-9	-73962.50	47214.28				R-9	-73931.66	47236.96					
Y-10	-73957.22	47217.75				R-10	-73929.59	47242.91					
Y-11	-73942.41	47227.47				R-11	-73926.89	47249.02					
Y-12	-73935.47	47232.04				R-12	-73921.83	47253.66					
Y-13	-73931.66	47236.96				R-13	-73910.15	47252.73					
Y-14	-73929.59	47242.91				R-14	-73909.22	47248.65					
Y-15	-73926.89	47249.02				R-15	-73909.01	47245.05					
Y-16	-73921.26	47254.18				R-16	-73909.59	47241.77					
Y-17	-73915.86	47257.23				R-17	-73910.97	47239.50					
Y-18	-73915.62	47257.36				R-18	-73911.96	47238.19					
Y-19	-73913.96	47260.14				R-19	-73916.02	47205.59					
Y-20	-73913.53	47262.75				R-20	-73911.20	47196.87					
Y-21	-73913.84	47265.42				R-21	-73906.43	47187.64					
Y-22	-73913.97	47266.57				R-22	-73904.40	47175.27					
Y-23	-73914.10	47270.00				R-23	-73904.75	47171.69					
Y-24	-73912.03	47260.93				R-24	-73905.14	47167.78					
Y-25	-73911.87	47260.25											
Y-26	-73909.22	47248.65											
Y-27	-73909.01	47245.05											
Y-28	-73909.59	47241.77											
Y-29	-73909.90	47241.26											
Y-30	-73905.97	47214.32											


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-7		箇所名	榎沢51		所在地	いすみ市岬町榎沢			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-73938.81	47225.71	Y-31	-73970.21	47180.73	R-1	-73948.04	47221.53			
Y-2	-73937.38	47223.96	Y-32	-73973.75	47185.15	R-2	-73944.49	47202.32			
Y-3	-73934.52	47221.64	Y-33	-73983.42	47195.31	R-3	-73933.64	47184.95			
Y-4	-73931.45	47220.44	Y-34	-73989.38	47203.91	R-4	-73927.39	47161.01			
Y-5	-73928.20	47220.50	Y-35	-73992.02	47207.64	R-5	-73917.77	47147.29			
Y-6	-73925.05	47220.26	Y-36	-73992.79	47208.57	R-6	-73924.22	47145.21			
Y-7	-73923.60	47218.78	Y-37	-73993.30	47209.54	R-7	-73926.14	47144.60			
Y-8	-73923.06	47215.08	Y-38	-73983.83	47212.75	R-8	-73930.97	47143.04			
Y-9	-73922.99	47209.68	Y-39	-73982.14	47213.32	R-9	-73933.35	47142.83			
Y-10	-73922.09	47206.74	Y-40	-73965.32	47213.72	R-10	-73938.58	47143.92			
Y-11	-73919.71	47203.62	Y-41	-73957.53	47217.24	R-11	-73952.74	47162.80			
Y-12	-73913.05	47194.71				R-12	-73956.49	47176.00			
Y-13	-73911.69	47193.35				R-13	-73965.44	47189.84			
Y-14	-73907.57	47186.57				R-14	-73977.75	47213.42			
Y-15	-73901.27	47158.94				R-15	-73965.32	47213.72			
Y-16	-73899.48	47153.17				R-16	-73957.53	47217.24			
Y-17	-73924.22	47145.21									
Y-18	-73926.14	47144.60									
Y-19	-73930.97	47143.04									
Y-20	-73933.35	47142.83									
Y-21	-73945.54	47145.38									
Y-22	-73946.53	47145.58									
Y-23	-73950.50	47146.41									
Y-24	-73951.62	47147.08									
Y-25	-73955.79	47154.39									
Y-26	-73958.00	47158.26									
Y-27	-73961.18	47164.67									
Y-28	-73963.88	47170.01									
Y-29	-73965.37	47172.95									
Y-30	-73967.12	47176.13									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-8		箇所名	榎沢51		所在地	いすみ市岬町榎沢			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-73973.25	46958.60				R-1	-73985.51	46984.62			
Y-2	-74016.29	46963.44				R-2	-74008.17	46991.21			
Y-3	-74046.53	46971.67				R-3	-74028.33	46999.67			
Y-4	-74051.64	46963.83				R-4	-74042.55	47001.54			
Y-5	-74068.95	46969.78				R-5	-74055.25	47006.13			
Y-6	-74084.94	46973.14				R-6	-74070.46	47009.69			
Y-7	-74081.21	46982.55				R-7	-74066.53	47019.63			
Y-8	-74066.53	47019.63				R-8	-74063.60	47027.03			
Y-9	-74063.60	47027.03				R-9	-74048.43	47033.70			
Y-10	-74048.43	47033.70				R-10	-74046.05	47035.60			
Y-11	-74046.05	47035.60				R-11	-74045.02	47036.98			
Y-12	-74045.02	47036.98				R-12	-74042.64	47042.91			
Y-13	-74039.97	47049.57				R-13	-74040.77	47043.71			
Y-14	-74039.70	47050.23				R-14	-74034.28	47045.44			
Y-15	-74036.24	47058.86				R-15	-74014.48	47020.97			
Y-16	-74036.18	47058.84				R-16	-74002.17	47011.76			
Y-17	-74034.59	47060.27				R-17	-73997.64	47010.39			
Y-18	-74034.08	47060.11				R-18	-73989.77	46993.68			
Y-19	-74027.49	47051.54				R-19	-73989.60	46993.32			
Y-20	-74024.71	47047.85									
Y-21	-74021.92	47044.26									
Y-22	-74018.73	47040.32									
Y-23	-74013.48	47033.83									
Y-24	-74007.93	47026.37									
Y-25	-74002.74	47021.22									
Y-26	-74002.46	47020.63									
Y-27	-74000.38	47016.19									
Y-28	-73989.77	46993.68									
Y-29	-73989.60	46993.32									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2039-10

箇所名

榎沢51

所在地

いすみ市岬町榎沢



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-10		箇所名	榎沢51		所在地	いすみ市岬町榎沢			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74086.63	47113.39				R-1	-74086.80	47125.82			
Y-2	-74104.57	47118.57				R-2	-74102.89	47128.64			
Y-3	-74124.62	47119.32				R-3	-74121.24	47127.93			
Y-4	-74134.27	47151.31				R-4	-74126.46	47144.61			
Y-5	-74131.99	47165.75				R-5	-74119.10	47157.37			
Y-6	-74105.66	47170.42				R-6	-74103.40	47162.70			
Y-7	-74096.54	47180.86				R-7	-74091.60	47167.54			
Y-8	-74098.04	47183.22				R-8	-74087.59	47166.78			
Y-9	-74086.23	47192.87				R-9	-74079.28	47178.96			
Y-10	-74079.16	47178.72				R-10	-74079.16	47178.72			
Y-11	-74075.66	47171.74				R-11	-74075.66	47171.74			
Y-12	-74075.58	47171.56				R-12	-74075.58	47171.56			
Y-13	-74068.65	47157.46				R-13	-74071.56	47163.38			
Y-14	-74066.72	47153.54				R-14	-74079.84	47154.59			
Y-15	-74065.50	47151.05				R-15	-74088.62	47152.91			
Y-16	-74066.22	47151.08				R-16	-74100.89	47154.09			
Y-17	-74066.99	47151.07				R-17	-74106.34	47149.08			
Y-18	-74068.20	47151.06				R-18	-74117.32	47138.39			
Y-19	-74073.24	47150.32				R-19	-74117.27	47137.04			
Y-20	-74076.71	47149.36				R-20	-74101.21	47138.73			
Y-21	-74085.90	47145.81				R-21	-74086.94	47136.47			
Y-22	-74087.01	47142.58				R-22	-74086.89	47132.39			
Y-23	-74086.99	47140.99				R-23	-74086.87	47131.04			
Y-24	-74086.89	47132.39									
Y-25	-74086.87	47131.04									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2039-11

箇所名

榎沢51

所在地

いすみ市岬町榎沢



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2039-11		箇所名	榎沢51		所在地	いすみ市岬町榎沢			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74074.49	47165.18	Y-31	-74167.28	47247.36	R-1	-74082.59	47195.91	R-31	-74087.99	47216.42
Y-2	-74098.29	47152.76	Y-32	-74162.67	47245.33	R-2	-74096.81	47189.70	R-32	-74085.20	47205.84
Y-3	-74108.41	47173.69	Y-33	-74158.74	47243.53	R-3	-74108.35	47212.33			
Y-4	-74118.98	47164.23	Y-34	-74146.99	47238.25	R-4	-74116.31	47206.56			
Y-5	-74169.15	47164.76	Y-35	-74141.46	47240.81	R-5	-74132.69	47192.27			
Y-6	-74175.14	47168.09	Y-36	-74138.47	47242.41	R-6	-74159.50	47193.72			
Y-7	-74189.91	47160.50	Y-37	-74118.64	47245.39	R-7	-74166.42	47195.41			
Y-8	-74193.82	47159.12	Y-38	-74113.41	47244.37	R-8	-74179.94	47198.59			
Y-9	-74200.18	47207.17	Y-39	-74104.70	47243.29	R-9	-74187.02	47198.66			
Y-10	-74203.98	47207.08	Y-40	-74096.23	47241.35	R-10	-74191.00	47225.04			
Y-11	-74219.77	47199.94	Y-41	-74085.51	47237.12	R-11	-74202.39	47229.66			
Y-12	-74227.15	47204.20	Y-42	-74081.47	47235.41	R-12	-74213.77	47225.72			
Y-13	-74234.01	47226.34	Y-43	-74082.91	47231.24	R-13	-74226.46	47228.76			
Y-14	-74234.36	47235.47	Y-44	-74082.93	47231.17	R-14	-74234.30	47234.05			
Y-15	-74234.39	47236.33	Y-45	-74084.92	47225.42	R-15	-74234.36	47235.47			
Y-16	-74234.49	47239.13	Y-46	-74087.56	47219.49	R-16	-74234.39	47236.33			
Y-17	-74234.62	47242.53	Y-47	-74087.99	47216.42	R-17	-74229.30	47252.94			
Y-18	-74234.87	47249.12	Y-48	-74085.20	47205.84	R-18	-74207.30	47253.49			
Y-19	-74229.62	47266.71	Y-49	-74076.82	47174.03	R-19	-74203.13	47253.25			
Y-20	-74228.89	47266.85				R-20	-74181.33	47243.73			
Y-21	-74223.11	47268.91				R-21	-74164.63	47234.97			
Y-22	-74222.51	47269.17				R-22	-74163.00	47235.05			
Y-23	-74211.83	47269.82				R-23	-74155.92	47214.28			
Y-24	-74208.30	47267.26				R-24	-74152.93	47212.94			
Y-25	-74201.68	47262.96				R-25	-74146.74	47220.38			
Y-26	-74199.01	47261.91				R-26	-74136.78	47230.20			
Y-27	-74198.23	47261.74				R-27	-74101.14	47233.96			
Y-28	-74192.72	47260.58				R-28	-74086.22	47224.57			
Y-29	-74186.81	47259.36				R-29	-74085.02	47225.20			
Y-30	-74179.32	47255.44				R-30	-74087.56	47219.49			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)