

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2118-1

箇所名

岩熊41

所在地

いすみ市岬町岩熊



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2118-1		箇所名	岩熊41		所在地	いすみ市岬町岩熊			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74675.56	46112.48				R-1	-74670.58	46120.35			
Y-2	-74691.90	46129.09				R-2	-74678.43	46128.58			
Y-3	-74685.29	46150.52				R-3	-74673.62	46147.63			
Y-4	-74659.01	46169.00				R-4	-74659.37	46156.33			
Y-5	-74644.43	46173.10				R-5	-74644.11	46157.64			
Y-6	-74630.72	46177.67				R-6	-74629.91	46157.26			
Y-7	-74618.17	46190.35				R-7	-74612.83	46162.04			
Y-8	-74617.41	46186.29				R-8	-74610.98	46152.23			
Y-9	-74610.98	46152.23				R-9	-74609.76	46145.79			
Y-10	-74609.76	46145.79				R-10	-74607.78	46138.48			
Y-11	-74607.78	46138.48				R-11	-74607.35	46136.71			
Y-12	-74606.03	46131.32				R-12	-74626.38	46136.51			
Y-13	-74605.69	46129.91				R-13	-74643.55	46141.75			
Y-14	-74604.62	46125.55				R-14	-74659.00	46142.19			
Y-15	-74612.22	46125.21				R-15	-74661.06	46142.33			
Y-16	-74617.10	46126.16				R-16	-74663.04	46130.79			
Y-17	-74622.65	46126.37				R-17	-74664.60	46129.10			
Y-18	-74632.91	46128.41				R-18	-74665.87	46127.77			
Y-19	-74637.74	46131.81				R-19	-74667.02	46125.96			
Y-20	-74645.53	46133.95									
Y-21	-74645.83	46133.94									
Y-22	-74656.63	46133.82									
Y-23	-74659.03	46132.62									
Y-24	-74660.13	46132.06									
Y-25	-74663.96	46129.78									
Y-26	-74665.87	46127.77									
Y-27	-74667.02	46125.96									
Y-28	-74671.99	46118.12									
Y-29	-74671.97	46118.12									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2118-3		箇所名	岩熊41		所在地	いすみ市岬町岩熊			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74625.06	46223.53	Y-31	-74624.97	46224.60	R-1	-74623.67	46239.13			
Y-2	-74639.60	46225.06				R-2	-74638.69	46237.90			
Y-3	-74659.98	46223.74				R-3	-74654.90	46236.20			
Y-4	-74678.17	46251.78				R-4	-74663.37	46254.83			
Y-5	-74679.69	46265.52				R-5	-74664.66	46264.13			
Y-6	-74659.39	46284.61				R-6	-74647.72	46275.10			
Y-7	-74648.27	46309.21				R-7	-74634.53	46292.65			
Y-8	-74629.64	46326.79				R-8	-74616.91	46303.72			
Y-9	-74626.82	46321.68				R-9	-74612.25	46295.27			
Y-10	-74612.25	46295.27				R-10	-74605.62	46283.26			
Y-11	-74603.07	46278.64				R-11	-74620.73	46275.60			
Y-12	-74602.42	46277.46				R-12	-74634.69	46262.64			
Y-13	-74599.95	46272.98				R-13	-74648.52	46260.23			
Y-14	-74601.49	46272.94				R-14	-74648.46	46257.91			
Y-15	-74608.55	46269.74				R-15	-74647.09	46249.68			
Y-16	-74611.35	46269.29				R-16	-74637.97	46249.97			
Y-17	-74613.60	46268.93				R-17	-74622.06	46257.25			
Y-18	-74613.92	46269.04				R-18	-74622.95	46247.27			
Y-19	-74617.93	46268.50									
Y-20	-74632.95	46260.84									
Y-21	-74633.48	46259.92									
Y-22	-74633.56	46259.58									
Y-23	-74630.66	46260.33									
Y-24	-74609.29	46267.33									
Y-25	-74612.75	46265.87									
Y-26	-74617.68	46263.80									
Y-27	-74618.39	46263.25									
Y-28	-74619.95	46262.04									
Y-29	-74622.03	46257.63									
Y-30	-74622.95	46247.27									


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2118-4		箇所名	岩熊41		所在地	いすみ市岬町岩熊			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74612.06	46297.76				R-1	-74626.00	46320.23			
Y-2	-74640.42	46296.95				R-2	-74649.07	46312.58			
Y-3	-74672.62	46286.48				R-3	-74669.13	46304.14			
Y-4	-74694.98	46305.21				R-4	-74682.33	46315.93			
Y-5	-74705.51	46334.87				R-5	-74687.70	46334.04			
Y-6	-74685.37	46345.03				R-6	-74677.51	46339.18			
Y-7	-74672.05	46335.12				R-7	-74672.05	46335.12			
Y-8	-74663.22	46328.55				R-8	-74668.54	46332.50			
Y-9	-74662.60	46328.08				R-9	-74669.18	46331.13			
Y-10	-74661.40	46327.19				R-10	-74670.35	46325.05			
Y-11	-74661.40	46327.19				R-11	-74666.08	46319.50			
Y-12	-74661.40	46327.19				R-12	-74655.25	46323.75			
Y-13	-74661.19	46327.06				R-13	-74638.47	46340.32			
Y-14	-74658.69	46330.07				R-14	-74631.10	46328.45			
Y-15	-74653.53	46336.27									
Y-16	-74650.48	46339.44									
Y-17	-74647.25	46343.38									
Y-18	-74642.06	46350.69									
Y-19	-74640.41	46353.62									
Y-20	-74640.93	46349.56									
Y-21	-74641.40	46345.83									
Y-22	-74641.01	46345.00									
Y-23	-74639.82	46342.49									
Y-24	-74631.10	46328.45									
Y-25	-74623.07	46315.51									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2118-5		箇所名	岩熊41		所在地	いすみ市岬町岩熊		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74680.04	46378.74				R-1	-74678.28	46344.05			
Y-2	-74679.94	46379.17				R-2	-74688.18	46340.82			
Y-3	-74675.94	46383.65				R-3	-74700.77	46341.18			
Y-4	-74679.62	46322.58				R-4	-74717.63	46356.23			
Y-5	-74689.03	46318.20				R-5	-74712.17	46385.52			
Y-6	-74710.16	46320.91				R-6	-74701.59	46405.61			
Y-7	-74735.40	46341.62				R-7	-74687.57	46418.19			
Y-8	-74739.92	46394.33				R-8	-74680.03	46411.91			
Y-9	-74723.74	46419.62				R-9	-74670.56	46404.02			
Y-10	-74707.69	46434.96				R-10	-74667.91	46401.24			
Y-11	-74695.96	46425.18				R-11	-74680.56	46392.31			
Y-12	-74680.03	46411.91				R-12	-74690.44	46380.34			
Y-13	-74670.56	46404.02				R-13	-74697.12	46367.45			
Y-14	-74663.65	46396.79				R-14	-74692.24	46361.48			
Y-15	-74663.60	46396.78				R-15	-74687.19	46361.03			
Y-16	-74660.88	46395.92				R-16	-74678.43	46368.12			
Y-17	-74656.99	46397.11				R-17	-74677.03	46364.04			
Y-18	-74654.04	46398.01				R-18	-74677.72	46352.94			
Y-19	-74666.54	46393.09									
Y-20	-74677.77	46384.14									
Y-21	-74683.65	46375.70									
Y-22	-74683.94	46374.93									
Y-23	-74682.94	46375.25									
Y-24	-74680.04	46378.74									
Y-25	-74680.81	46375.27									
Y-26	-74680.84	46375.15									
Y-27	-74677.03	46364.04									
Y-28	-74677.72	46352.94									
Y-29	-74678.93	46333.56									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2118-8		箇所名	岩熊41		所在地	いすみ市岬町岩熊			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-74701.28	46311.37				R-1	-74724.38	46291.96			
Y-2	-74665.14	46290.10				R-2	-74703.49	46280.25			
Y-3	-74661.50	46268.69				R-3	-74700.79	46267.22			
Y-4	-74674.78	46254.99				R-4	-74705.50	46248.09			
Y-5	-74680.75	46217.96				R-5	-74705.03	46223.98			
Y-6	-74676.45	46203.65				R-6	-74703.79	46214.85			
Y-7	-74713.15	46218.68				R-7	-74713.15	46218.68			
Y-8	-74724.48	46223.32				R-8	-74724.48	46223.32			
Y-9	-74732.78	46227.59				R-9	-74729.25	46225.77			
Y-10	-74734.31	46228.84				R-10	-74728.36	46229.76			
Y-11	-74738.20	46232.02				R-11	-74734.14	46240.78			
Y-12	-74740.67	46236.34				R-12	-74746.60	46267.25			
Y-13	-74740.73	46237.82				R-13	-74746.75	46268.59			
Y-14	-74741.65	46237.95				R-14	-74748.60	46271.61			
Y-15	-74745.26	46243.88				R-15	-74731.90	46285.64			
Y-16	-74747.86	46247.46									
Y-17	-74751.17	46251.32									
Y-18	-74754.99	46262.48									
Y-19	-74756.92	46264.84									
Y-20	-74756.44	46265.02									
Y-21	-74756.44	46265.02									
Y-22	-74754.90	46266.31									
Y-23	-74754.16	46266.94									
Y-24	-74731.90	46285.64									
Y-25	-74705.85	46307.53									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)