

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-1

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2163-1	箇所名	佐室23	所在地	いすみ市佐室
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-2

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-3

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-4

箇所名

佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-5

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-6

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2163-6	箇所名		佐室23	所在地	いすみ市佐室
---------	------	--------------	-----	--	------	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-81375.82	47362.05
Y2	-81369.98	47356.96
Y3	-81369.87	47356.00
Y4	-81369.41	47354.05
Y5	-81368.64	47351.96
Y6	-81366.96	47349.09
Y7	-81364.54	47346.27
Y8	-81362.26	47344.06
Y9	-81360.26	47342.29
Y10	-81373.68	47331.20
Y11	-81374.81	47330.27
Y12	-81384.91	47321.92
Y13	-81385.81	47321.17
Y14	-81389.17	47318.78
Y15	-81389.55	47318.54
Y16	-81393.01	47316.07
Y17	-81406.81	47320.70
Y18	-81403.09	47324.12
Y19	-81399.45	47327.47
Y20	-81399.43	47327.49
Y21	-81397.42	47329.90
Y22	-81394.14	47334.32
Y23	-81390.71	47339.52
Y24	-81389.62	47341.17

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)
R1	-81385.94	47346.74
R2	-81368.56	47335.43
R3	-81373.68	47331.20
R4	-81374.81	47330.27
R5	-81380.63	47325.45
R6	-81396.02	47331.79
R7	-81394.15	47334.32
R8	-81390.71	47339.52
R9	-81389.62	47341.17

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-7

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2163-8

箇所名


佐室23

所在地

いすみ市佐室



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)